









**PROGRES PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL TWITTER  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
BULAN: JUNI 2018**

| No | ADUAN/INFORMASI             |  | TANGGAL DAN JAM          |                          | WAKTU YG DIPERLUKAN | TANGGAPAN   | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|------------|
|    | ASAL                        | ISI  | MASUK                    | DITANGGAPI               |                     |   |            |
| 1  | GEMPAR @wijayantogempar     | @bbwspemalijsana @dpsudaturjtg @satpolpkabsmg @LAPOR1708 mhn infoanya. Apa benar di Kaligarang Mapagan Ungaran setelah Balemang Pemerintah mengadakan proyek normalisasi kali? Bila benar knp plang gak dipasang? Mna diproses hukum bila illegal tak berjin. Trmksh salam.              | 28 MEI 2018 - 10:24 WIB  | 2 JUNI 2018 -15:39 WIB   |                     | <br>   |            |
| 2  | arif soepnatikno @arifsoe72 | pintu ini ini kapan diperbaiki pak ?   | 12 JUNI 2018-21:14 WIB   | 13 JUNI 2018 - 12:46 WIB |                     | <br>   |            |
| 3  | Anak Desa @norkham31048911  | di Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring - Kabupaten Kebumen. Terima kasih atas penercahanya Pak  | 14 JUNI 2018 - 12:54 WIB | 14 JUNI 2018 - 16:26 WIB |                     | <br>   |            |
| 4  | Anak Desa @norkham31048911  | Alhamdulillah untuk kesua kalinya di cek, pintu air yang sudah rapuh dan lantai yang ambles (dikarenakan tidak ada pondasi). Kami berharap ada perhatian khusus untuk perbaikan pondasi dan di buatkan pintu air/flat ulir. Agar air laut tidak masuk sungai persawahannya. terima Kasih | 29 juni 2018 - 16:21 WIB | 29 JUNI 2018 - 18:50 WIB |                     | <br> |            |