**LAPORAN ADUAN (SEMUA STATUS - SEMUA KANAL - DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG - Bulan November - Tahun 2023**

| NO | KODE | ADUAN | LINK | KANAL | KAB/KOTA | KECAMATAN | KEL/DESA | WAKTU | KATEGORI | TOPIK | SUB KATEGORI | DITERUSKAN | PROSES VERIFIKASI | | TANGGAPAN VERIFIKASI | PROSES PROGRESS | | TANGGAPAN PROGRESS | PROSES SELESAI | | TANGGAPAN SELESAI | STATUS | PUBLIK/PRIVATE | GAMBAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | VERIFIKASI | JEDA | | PROGRESS | JEDA | | SELESAI | JEDA | | | | |
| 1 | LGMB9G772121 | mohon untuk normalisasi lebih dalam lagi tidak diratakan dan kurang bersih pinggir masih ada tanahnya, mohon untuk pak. PJ GUBERNUR untuk meninditaklanjuti | | Mobile | KABUPATEN KENDAL | | | 01/11/2023 12:47 | INFRASTRUKTUR | PERMOHONAN NORMALISASI SUNGAI | NORMALISASI SUNGAI | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 02/11/2023 14:44 | 0 Hari 0 Jam 18 Menit | Siap cek dan koordinasikan.terima kasih. | 06/11/2023 14:00 | 0 Hari 22 Jam 15 Menit | Kami sampaikan bahwa: 1. Pengerukan terhambat bangunan yg berdiri diatas tanggul kanan dari kiri sungai, yg pelatis leg pengerukan tdk optimal. 2. Kto alat turun didesar sungai, alat alsan ambles. Shg kmrn diupayakan turun ke dasar sungai hanya pd tolerasi2 yg mempu untuk lumpuan alat berat. 3. Pada pelaksanaan kemarin, tanah galian hrs didepong terlebih dahulu skir 100 meter ke tempat yg memungkinkan untuk bisa diangkut ke dumptruck. 4. Pengerukan tdk dpt kami lakukan sampai lepi/puasangan tahul, krn menghindari talud longsor yg | 06/11/2023 14:00 | 0 Hari 0 Jam 0 Menit | Menghadapi ewal musim hujan 2023/2024, mari kita ajak teman-teman mengadakan kegiatan gotong-royong bersih2 saluran drainase/sungai agar aliran air lancar dan tidak menyebabkan banjir.Terima kasih. | Selesai | Public | |
| 2 | LGWP27475908 | Sesuai keterangan dari Pemerintah Kab. Tegal, mohon (dengan hormat agar aduan kedua ditersukan ke Pemprov atau Balai PSDA Pemali-Comal. Terima kasih. Laporan sebelumnya:ada kali kecil di sebelah Timur Jalan Sadewa - Jalan Walisongo (Desa Pengaben - Desa Karangenjar - Desa Kedemanganan) sudah tinggi lumpurnya jadi setelah hujan air kali meluber ke jalan, mohon dengan hormat untuk bantuan kendaraan berat agar bisa mengeruk lumpur di kali tsb ,jika ditindak lanjuti mohon perpertimanya di Ifert Sabtu atau Minggu agar warga | | Website | KABUPATEN TEGAL | GUKUHTURI | - | 09/11/2023 08:37 | INFRASTRUKTUR | PERMOHONAN NORMALISASI SUNGAI | NORMALISASI SUNGAI, KERUK PERAIRAN, SUNGAI DANGKAL | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 09/11/2023 08:55 | 0 Hari 0 Jam 9 Menit | Siap cek lapangan.Terima kasih. | 11/11/2023 17:01 | 2 Hari 8 Jam 5 Menit | Cek lapangan tanggal 11 November 2023. | 13/11/2023 07:59 | 1 Hari 14 Jam 57 Menit | Hasil cek lapangan kami sampaikan sbb : 1. Saluran yg dimaksud adalah Saluran Sekunder Langon Sk. Pesayangan, saluran irigasi tdk jg di manfaatkan warga sebagai buangan drainase dari pemukiman;2. Kami sampaikan bahwa secara rutin di ruas saluran tersebut ditempatkan 2 orang petugas yg melaksanakan pemeliharaan rutin di saluran tsb. Pada Tahun 2023 dilaksanakan normalisasi Dl. Pesayangan dengan menggunakan alat berat di ruas Sal. Sekunder Jamah Dzwar, Sal. Sekunder Kaladawa dan untuk Sal. Langon | Selesai | Public | |
| 3 | LGMB84553208 | untuk pengerukan kali wulan separjang juwana sampai Welahan apakah tidak jadi dilakukan oleh pak ganjar, dulu diminta BPBD untuk proyek pengerukan kali wulan kata pak ganjar itu proyek provinsi tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut, malah jalannya semakin dilinggikan bendampak kepada rumah sekitar karena air tidak bisa keluar ditambah oleh jalan yang tinggi, padahal biaya pengerukan dan peninggian jalan lebih murah pengerukan | | Mobile | KABUPATEN KUDUS | | - | 18/11/2023 08:49 | INFRASTRUKTUR | PERMOHONAN NORMALISASI SUNGAI | NORMALISASI SUNGAI | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 18/11/2023 07:06 | 0 Hari 7 Jam 41 Menit | Siap koordinasikan...Terima kasih. | 23/11/2023 10:10 | 4 Hari 3 Jam 4 Menit | Koordinasi dan cek lokasi di laksanakan Rabu 22 Nopember 2023 yg di ikuti oleh: 1.Bbws Pemali Juana 2.Balai PSDA Seluna 3.Dinas PUPR Kab.Kudus 4.Kades Jati Wetan | 23/11/2023 10:15 | 0 Hari 0 Jam 5 Menit | Hasil koordinasi dan cek lapangan kami sampaikan sbb : 1.Kami sampaikan bahwa pengelolaan Sungai Wulan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini dilaksanakan oleh BBWS Pemali Juana. 2. Berdasarkan keterangan di BBWS Pemali Juana bahwa ada 2 kegiatan yg akan dilaksanakan terkait hal tsb yaitu : a. Penambahan kapasitas pompa 5. Kencing dari 800 ltr/dtk menjadi 4.500 ltr/dtk melalui kegiatan Multiyears dg target pelaksanaan mulai Desember 2023 (saat ini tahap penyusunan Kontrak) b. Normalisasi 5.Wulan melalui kegiatan Loan ADB dg target mulai pelaksanaan di Tahun 2024. 3. BBWS Pemali Juana, Dinas PUSDATARU Prov. Jateng dan Dinas PUPR Kab. Kudus siap berkolaborasi dlm penanganan darurat jika terjadi banjir (bahan banjiran maupun mobile pump sesuai kemampuan) Demikian terima kasih. | Selesai | Public | |
| 4 | LGWA37933913 | Alamat: Kabupaten/Kota Cilacap, Kecamatan Nusawungu, Kelurahan Jetis. Laporan : Mohon dibantu tindak lanjut terkait dengan abrasi yang terjadi di Sungai Bodo (jo Wilayah Dusun Simerasi RT 2 dan RT 4 RW 7 yang semakin hari mengiks tanah hingga mendekati tanah pemukiman warga. Upaya sudah dilakukan dengan pemasangan patok bambu namun hal tersebut dirasa kurang efektif dan efisien. | | Whatsapp | KABUPATEN CILACAP | NUSAWUNGU | JETIS | 20/11/2023 09:39 | INFRASTRUKTUR | PERMOHONAN PERBAIKAN TANGGUL | TANGGUL SUNGAI, TANGGUL | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 23/11/2023 07:59 | 0 Hari 0 Jam 2 Menit | Siap koordinasikan dengan BBWS Serayu Opak.Terima kasih. | 25/11/2023 17:25 | 2 Hari 9 Jam 25 Menit | Koordinasi dan cek lapangan dilaksukan bersama antara BPSDA Kab. Cilacap, Cilandsu, BBWS SO dan Pemdes Jetis tanggal 24 November 2023. | 27/11/2023 11:02 | 1 Hari 17 Jam 36 Menit | Hasil koordinasi dan cek lapangan kami sampaian hal-hal sbb : 1. Lokasi yang dimaksud adalah teling Sungai Jo (DAS Jo) yang berada di Dusun Merak dan saat check lapangan terdapat kondisi teling yang terkiks dengan kedalaman 5-8 meter dan mengancam 2 rumah yang berjarak +-5 m dari teling sungai;. 2. BBWS Serayu Opak saat ini sedang melaksanakan pekerjaan peninggian tanggul pada Sungai Jo dengan progress sdh mencapai +-80% namun lingkup pekerjaan tidak sampai k lokasi yang dilaporkan; 3. Penanganan darurat dilakukan dgn melakukan truusk bambu yang akan dilaksanakan bersama-sama dgn masyarakat, selain itu mendorong Pemdes untuk dpt mengajukan proposal penanganan permanennya kepada BBWS SO. Demikian terima kasih. | Selesai | Public | |
| 5 | LGMB82053432 | pekerjaan motor tidak sesuai SPK kontrak, apakah mendapatkan sanksi | | Mobile | KABUPATEN PEKALONGAN | | | 20/11/2023 10:19 | INFRASTRUKTUR | PERMOHONAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI | SALURAN IRIGASI, PEMBANGUNAN TIDAK DILAKSANAKAN | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 20/11/2023 11:19 | 0 Hari 0 Jam 24 Menit | Siap koordinasikan..Terima kasih. | 22/11/2023 09:19 | 1 Hari 21 Jam 59 Menit | Kami sampaikan bahwa setelah melewati batas waktu kontrak, Penyedia Jasa diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan jangka waktu sg telah disepakti, selama jangka waktu tsb Penyedia Jasa dikenakan denda keterlambatan per harinya yaitu 1/1000 dari nilai kontrak (belum PPN) Demikian terima kasih. | 22/11/2023 09:22 | 0 Hari 0 Jam 3 Menit | Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah sudah memberlakukan sanksi dendanya sesuai aturan yang berlaku.Terima kasih. | Selesai | Private | |
| 6 | LGMB52363047 | pekerjaan turab sepedan sungai kldang wetan , melalui kantor balai tegal. pekerjaan tidak adanya papan proyek sebagai keterbukaan informasi publik, lokasi desa kldang wetan, kecamatan Batang , pelaksanaan adukan manual tanpa menggunakan molen | | Mobile | KABUPATEN BATANG | | | 20/11/2023 11:33 | INFRASTRUKTUR | SELUHAN PEMBANGUNAN TURAP JALAN | TURAP JALAN, PEMBANGUNAN TURAP | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 21/11/2023 13:44 | 0 Hari 0 Jam 19 Menit | Siap cek lapangan..Terima kasih. | 25/11/2023 17:42 | 2 Hari 3 Jam 58 Menit | Koordinasi dilaksanakan tanggal 24 November 2023. | 27/11/2023 10:57 | 1 Hari 17 Jam 14 Menit | Hasil koordinasi kami sampaikan hal-hal sbb : 1. Pekerjaan tersebut merupakan Kegiatan Pemeliharaan Sungai dari BPSDA Pemali Comal berupa Perbaikan Parapet 1. Sambong, kegiatan tsb merupakan tindak lanjut usulan perbaikan parapet dari Desa Kldang Wetan yg mengakibatkan banjir limpas ke pemukiman warga pada awal Januari Th. 2023. 2. Kami bahwa lingkup pekerjaan Pemeliharaan parapet di sungai sambong sepanjang 150m sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran; Behasa pelaksanaan pekerjaan pasangan dilakukan | Selesai | Public | |
| 7 | LGTW95100443 | Mohon perhatiannya telah terjadi longsoran sungai luss di Desa Ngilen Rt 04 Rw 02 Kec. Kunduran Kab. Blora. Akibatnya longsoran itu mengancam permukiman warga dan masjid Mohon perhatiannya | https://x.com/ahmedsuperx50/status/1 | Twitter | KABUPATEN BLORA | KUNDURAN | NGILEN | 21/11/2023 08:56 | INFRASTRUKTUR | BANTUAN PENANGANAN LONGSOR | PENANGANAN LONGSOR, LONGSOR, TANAH LONGSOR | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 21/11/2023 09:37 | 0 Hari 0 Jam 1 Menit | Siap cek dan koordinasikan..Terima kasih. | 28/11/2023 14:47 | 6 Hari 5 Jam 10 Menit | Koordinasi dan cek lokasi dilaksti oleh : 1.Balai PSDA Seluna 2.Sdr. pelapor 3.Pemerintah Desa Ngilen Kec. Kunduran Kab. Blora Tanggal 22 November 2023 | 29/11/2023 15:02 | 0 Hari 0 Jam 14 Menit | Hasil koordinasi dan cek lapangan kami sampaikan hal-hal sbb : 1.Sejak tahun 2016 telah terjadi longsoran tebing kiri sungai Luss 2.Dampak dari longsoran tersebut mengakibatkan akses jalan di Dusun Jatal Desa Ngilen rusak dan mengancam beberapa rumah warga. Beberapa warga yg terensem telah pindah ke lokasi lain yg lbh aman. 3.Pada bulan Nevember tahun 2022 terjadi longsoran lambat dan mengancam fasilitas tempat Ibadah ( masjid ). Saat ini kondisi tanggul rawan longsor sepanjang 300 m, tinggi 7 m. 4. Koordinasi dg Kabid SDA | Selesai | Public | |
| 8 | LGMB94550583 | Pendangkalan sungai Warndin dukuh kradenan, ds kebonadem rt 3 rw 4, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. mohon dibantu untuk normalisasi sungai, ager sedimentasi bisa dilerruk, mengingat masuk musim penghujan tiba biar tidak banjir. terimakasih | | Mobile | KABUPATEN KENDAL | BRANGSONG | - | 21/11/2023 11:18 | INFRASTRUKTUR | PERMOHONAN NORMALISASI SUNGAI | NORMALISASI SUNGAI, NORMALISASI, SEDIMENTASI | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 21/11/2023 21:58 | 0 Hari 9 Jam 58 Menit | Siap cek dan koordinasikan..Trrima kasih. | 23/11/2023 10:20 | 1 Hari 12 Jam 22 Menit | Cek lapangan bersama oleh tim BPSDA BK, Pokta Bodri, Kades Kebonadem dan bbrp tokoh masy tanggal 22 November 2023. | 23/11/2023 10:32 | 0 Hari 0 Jam 12 Menit | Hasil koordinasi dan cek lapangan kami sampaikan hal-hal sbb : 1. Ruas S. Warndin sg dimaksud telah mengalami penyempitan akur sungai akibat sedimentasi yg dikhawatirkan akan mengakibatkan limpasan debit banjir. 2. Dihulu dan hilir lokasi sungai yg dilaporkan sudah dilakukan kegiatan normalisasi, untuk lokasi yg dilaporkan belum di normalisasi 3. Th ini S. Warndin telah dilakukan pengerukan/normalisasi melalui kegi pemel rutin oleh BPSDA Bodri Kuto pd ruas jemb pantura ke arah hilir +-1000 meter dan bag penanganan darurat oleh BPBD Prov. | Selesai | Public | |
| 9 | LGMB1D673476 | pekerjaan motor tidak selesai tepat waktu,,dinding robot beton terlihat banyak tambalan plesteran ,,dan juga pemasangan beton terlihat batu belah tidak rapat , kualitas mutu pekerjaan dipertanyakan,dengan pekerjaan nilai milyaran | | Mobile | KABUPATEN PEKALONGAN | | - | 25/11/2023 10:03 | INFRASTRUKTUR | SELUHAN PEMBANGUNAN TURAP JALAN | TURAP JALAN, PEMBANGUNAN TURAP | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 25/11/2023 17:05 | 0 Hari 4 Jam 55 Menit | Siap koordinasikan..Terima kasih. | 27/11/2023 14:01 | 1 Hari 20 Jam 55 Menit | Hasil koordinasi kami sampaikan bahwa pekerjaan tersebut sudah melewati masa kontrak, akan tetapi sesuai aturan yang berlaku Penyedia Jasa masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan jangka waktu tertentu dan dikenai sanksi denda. Demikian terima kasih. | 27/11/2023 14:02 | 0 Hari 0 Jam 0 Menit | Saran penjernangan (pelapor) untuk permusauan parapet beton ciklop yg tidak rapi (kerihat batu belahnya) sudah dirapikan oleh Penyedia Jasa.Terima kasih. | Selesai | Public | |
| 10 | LGWA76553575 | Alamat: Kabupaten/Kota klaten, Kecamatan karangdowo, Kelurahan tulas. Laporan : Di belakang rumah saya mdintas yang namanya kali Beji di sudut sungai yg berada di wilayah saya sebagai RT apabila musim hujan arus sungai deras dan menghantam tanah yang dari tahun ke tahun makin terkiks.karena sudut ini arus besar dan ar terputar di area ini saya meminta mengajukan batu dan bronjongisasi ke pihak BBWS solo di bulan maret ternerim.dan sektor 2 bulanan lalu sudah di cek tim lapangan,Di ukur dan sudah di laporkan.hanya saja dari itu sampai sekarang belum ada kepelasan ACC atau tidak | | Whatsapp | KABUPATEN KLATEN | KARANGDOWO | TULAS | 28/11/2023 17:30 | INFRASTRUKTUR | PERMOHONAN PEMBANGUNAN TALUD | BANTUAN PEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN TALUD, BANTUAN TALUD, TALUD SUNGAI | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 29/11/2023 07:45 | 0 Hari 0 Jam 14 Menit | Siap koordinasikan dengan BBWS Bengawan Solo.Terima kasih. | | | | | | | | | | Verifikasi | Public | |