1	LGWP04706899	Saya share. Kenapa di status aduan saya selesai. Sedang kan belum ada. Penanganan secara fisik. tolong segera di laksanakan pembuatan Bronjong . Ini menyangkut rumah warga yg terancam terkena longsor apa bila belum ada penanangan perkuat tebing. tolong pak jangan menunda nunda tugas hanya karena pilpres. Terimakasih	-	Website	KABUPATEN BREBES	-	-	02/02/2024 17:44	INFRASTRUKTUR	PERMOHONAN PENANGGULANGAN BANJIR	BANJIR, PENANGGULANGAN BANJIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	03/02/2024 07:10	0 Hari 0 Jam 58 Menit	Siap koordinasikan.Terima kasih.	07/02/2024 18:04	4 Hari 10 Jam 53 Menit	Koordinasi dengan Aparat Desa Kutamendala dan Pelapor Tanggal 5 Februari 2024	09/02/2024 09:39	1 Hari 15 Jam 35 Menit	Kami sampaikan hasil koordinasi sbb : 1. Koordinasi dilakukan oleh Balai PSDA Pemali Comal, aparat desa Kutamendala dan pelapor.2. Pelapor khawatir akibat dr gerusan air sungai Pedes di musim penghujan semakin menambah dimensi longsoran sehingga bermaksud menanyakan realisasi kegiatan kolaborasi penanganan darurat;3. Pemerintah Desa Kutamendala bersama warga sampai saat ini masih berupaya secara swadaya melakukan penanganan darurat berupa krib dr pasangan batu dan bronjong dr anyaman bambu;4. Kami sampaikan bahwa desain penanganan darurat dr Dinas PUSDATARU sudah tersedia dan penanganan darurat akan segera dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan rapat koordinasi di Balai Desa Kutamendala;Demikian Terima kasih.	Selesai	Public	
2	LGWA07444590	Alamat: Kabupaten/Kota Kendal, Kecamatan Rowosari, Kelurahan Gempolsewu. Laporan : Mohon perhatian dan solusi terbaiknya dari Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Dinas PU SDA TARU Propinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan pendangkalan di muara Sungai Kuto Tawang, desa Gempolsewu, Kec. Rowosari, Kab. Kendal yg terjadi setiap tahunya. Pada bulan September hingga Desember 2023 kemarin sudah ada pengerjaan, dg nilai anggaran hampir 1,6 milyar namun belum sampe sebulan, muara sudah tertutup lagi kemudian didatangkan kembali alat berat sbg jaminan pekerjaanya utk penangananya, dan lagi lagi kondisi muara semakin parah, hingga perahu kecilpun sulit utk keluar masuk / melaut. Terimakasih atas perhatianya.	-	Whatsapp	KABUPATEN KENDAL	ROWOSARI	GEMPOLSEWU	07/02/2024 12:45	INFRASTRUKTUR	PERMOHONAN NORMALISASI SUNGAI	NORMALISASI SUNGAI, NORMALISASI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	12/02/2024 11:21	0 Hari 0 Jam 19 Menit	Siap koordinasikan.Terima kasih.	13/02/2024 17:17	1 Hari 5 Jam 55 Menit	Koordinasi demgan DKP Prov. Jateng dan pelapor tanggal 13 Februari 2024.	13/02/2024 19:12	0 Hari 1 Jam 54 Menit	Hasil koordinasi kami sampaikam sbb :1. Akhir tahun 2023 telah dilakukan pengerukan untuk membuka alur lalin perahu nelayan pd muara S. Kuto oleh DKP Prov. Jateng, tetapi telah tertutup sedimen kembali.2. Proses pendangkalan muara S. Kuto sangat dipengaruhi oleh rusaknya bangunan jetty bbrp waktu lalu, shg kec aliran sungai tdk mampu mendorong sedimen menuju kedalaman pantai yg cukup dalam. Ditambah lg apabila laut terjadi pasang/rob, sedimen laut ikut terbawa masuk ke alur sungai yg menyebabkan pendangkalan muara.3. Pengelolaan kawasan pesisir/pantai mrpk kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), shg th ini telah dialokasikan anggaran keg perbaikan bang jetty yg rusak melalui anggaran DAK DKP Prov. Jateng. 4. Hasil komunikasi dg DKP Prov. Jateng, saat ini keg tsb memasuki proses lelang dan selama pelaks perbaikan jetty akan minta dilakukan pendampingan teknis dr Dinas PUSDATARU Prov. Jateng.5. Stlh bang jetty selesai diperbaiki, pendangkalan di muara akan dikeruk kembali oleh PJ yg melaksanakan keg pengerukan pd akhir th. 2023 kmrn, krn msh dlm masa pemeliharaan.Demikian terima kasih.	Selesai	Public	
3	LGMB18255365	selamat sore bpk/ibu yg terhormat. sebelumnya maaf jika ada salah dlm berpendaat. di sini apa yg saya fikirkan di waktu pembangunan sungai kali tuntang tepatnya di desa kemiri kec gubug dan sekitarnya telah terjadi seperti perkiraan. meskipun debit air yg tinggi tidak seperti biasany. dulu di waktu pembangunan tanggul tepat di kampung gedangan desa pilang wetan demak tepatnya di sebelah selatanya jembatan tuntang kec gubug menurut saya itu mengakibatkan debit air yg di atasnya melambung karna jalan air di persempit banyak dan mengakibatkan	-	Mobile	KABUPATEN GROBOGAN	-	-	07/02/2024 17:30	INFRASTRUKTUR	PERMOHONAN PERBAIKAN TANGGUL	TANGGUL, PERBAIKAN TANGGUL, TANGGUL SUNGAI, BANJIR, PENANGGULANGAN BANJIR, TANGGUL JEBOL	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	12/02/2024 15:46	0 Hari 3 Jam 44 Menit	Siap komunikasi dan koordinasikan.Terima kasih.	19/02/2024 10:54	6 Hari 19 Jam 7 Menit	Hasil Cek bersama: Tgl 13 Februari 2024 telah dilakukan cek lokasi dan klarifikasi bersama oleh Tim BBWSPJ dan Balai PSDA Bodri Kuto	19/02/2024 11:00	0 Hari 0 Jam 6 Menit	Hasil koordinasi kami sampaikan sbb : 1. Informasi dari kepala Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung Kab Demak lokasi yang dimaksud merupakan tanah SHM. 2. Dari hasil pengecekan lokasi dan informasi dari warga bhw lokasi tersebut milik warga. Demikian terima kasih	Selesai	Private	
4	LGIG12806962	Lokasi aduan: desa Karangsari RT 1 RW 1Kabupaten/Kota :kebumen Kecamatan: buayan Desa/kelurahan : desa Karangsari RT 1 RW 1 Isi Aduan/Permohonan Informasi: belakang rumah saya ada sungai besar yg SBG jalur akhir ke pantai...ketika musim hujan,,air akan naik sampai batas rumah. Pernah 1 kali sampai masuk rumah ..dan karena belakang rumah dg sungai belum ada pembatas keamanan,,jadi seringkali longsor...dan ini sudah tinggal 2 meter dari tembok rumah saya ..saya was was sekali ketika hujan datang apalagi jika malam hari..takut rumah saya roboh...di sebelah selatan saya ada jembatan desa ...itu juga beresiko ambruk Krn arus sungai selalu mengarah kesitu,,,beberapa tahun lalu jembatan itu sudah pernah ambruk..jika dibiarkan maka akan fatal...dan yg belum ada pembatas kemanannya hanya sekitar 150 meter..dg 5 rumah..tolong untuk segera di tindak lanjuti pak ..matur nuwun	https://www.instagram.com/direct	Instagram	KABUPATEN KEBUMEN	-	-	11/02/2024 07:36	INFRASTRUKTUR	PERMOHONAN INFORMASI USULAN PEMBANGUNAN BRONJONG	PEMASANGAN BRONJONG, PEMBANGUNAN BRONJONG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	11/02/2024 08:00	0 Hari 0 Jam 23 Menit	Siap komunikasi dan koordinasikan..Terima kasih.	21/02/2024 09:30	10 Hari 1 Jam 30 Menit	Koordinasi dengan Kepala Desa Karangsari tanggal 11 Februari 2024.	21/02/2024 09:35	0 Hari 0 Jam 4 Menit	Hasil koordinasi dan cek lapangan kami sampaikan sbb : * Terdapat tebing kritis (tebing kiri) pada Sungai Jatinegara yang terletak di Desa Karangsari RT 01 RW 01 Kec. Buayan Kab. Kebumen sepanjang 200 meter yang mengancam akses Jalan Raya Karangbolong dan 6 (enam) rumah warga. * Dengan adanya keadaan tersebut, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak menganggarkan satu paket pekerjaan dengan Nama Tender : Pembangunan Pengendali Banjir DAS Ijo, DAS Tipar, DAS Telomoyo Kabupaten Kebumen, Banyumas, dan Cilacap. * Namun pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdapat masukan dari salah seorang warga terkait pekerjaan pemancangan pondasi (berupa getaran akibat pile hammer yang menghantam tiang pancang) bahwa dikhawatirkan getaran tersebut membuat retak dinding rumah warga. Permasalahan : * Kondisi / keadaan tanah diketahui bahwa pada kedalaman 3,00 meter s/d 4,00 meter sudah menemui batuan keras. Dampak : * Menyisakan tebing kritis (tebing kiri) pada Sungai Jatinegara yang terletak di Desa Karangsari RT 01 RW 01 Kec. Buayan Kab. Kebumen sepanjang 125 meter yang mengancam 6 (enam) rumah warga salah satunya rumah pelapor. Langkah yang telah dilaksanakan : * Koordinasi dengan BBWS-Serayu Opak dan Kepala Desa Karangsari serta melaporkan hasil assesment di lapangan oleh Koordinator Kelompok Pengelola Wilayah Luk Ulo (Teguh Setiyawan). * Menyarankan pihak Pemerintah Desa untuk	Selesai	Public	
5	LGWA78921566	Alamat: kabupaten tegal , Kecamatan kecamatan, Kelurahan kelurahan semedo kedungbanteng . Laporan : saya pengin melaporkan kalau di daerah saya sdh jd langganan banjir,setiap musim hujan,kebetulan rumah saya gk jauh dari sungai,dan sebetul nya sungai di desa kami sungai tadah hujan,dan kalau kemarau jd gk ada air nya, Jd kesimpulan nya,tolong pak solusinya,biar kita tenang setiap musim hujan,owh iya saya jg pernah bicara dengan pihak kelurahan,katanya sungai/kali itu di bawah wewenang provinsi,bahkan dr pihak desa pun,katanya sdh pernah mengajukan proposal untuk masalah ini,,tp belom ada hasil nya, Terima kasih muda2han bisa secepat nya di respon dan ada solusinya🙏🙏🙏	-	Whatsapp	KABUPATEN TEGAL	KEDUNGBANTENG	-	12/02/2024 00:50	INFRASTRUKTUR	PERMOHONAN PENANGGULANGAN BANJIR	BANJIR, PENANGGULANGAN BANJIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	27/02/2024 15:43	0 Hari 0 Jam 21 Menit	Siap koordinasikan.Terima kasih.	02/03/2024 19:34	4 Hari 3 Jam 50 Menit	Koordinasi dan cek lapangan oleh Balai PSDA Pemali Comal demgan Perangkat Desa Semedo dan Warga Sekitar tanggal 28 Februari 2024.	02/03/2024 19:41	0 Hari 0 Jam 6 Menit	Hasil koordinasi dan cek lapangan kami sampaikan sbb :1. Lokasi yg dimaksud adalah S. Pakijingan DAS Jimat yg mengalir melewati Ds. Semedo Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal;Berdasarkan informasi warga dan perangkat Desa dketahui bahwa kerap kali saat musim penghujan sungai tersebut meluap dan berpotensi menggenangi 7(tujuh) RT di wilayah Ds. Semedo, sebaliknya saat musim kemarau sungai tsb mengering; Perangkat desa dan warga jg menyadari saat hujan sungai membawa lumpur dari kawasan hutan daerah atas sehingga menyebabkan sedimentasi dan mengurangi volume tampungan sungai;2. Warga dan perangkat Desa berharap sungai tsb dapat di Normalisasi untuk mengurangi resiko limpasan dan lumpur yg masuk pemukiman saat musim penghujan;3. Disampaikan kepada Perangkat Desa dan Warga bahwa usulan tersebut akan di akomodir dan akan diupayakan penangannya melalui kegiatan pemeliharaan sungai Balai PSDA Pemali Comal di Tahun 2024 - 2025 sesuai dengan skala prioritas kebutuhan penanganan;4. Perangkat Desa dan warga juga akan berkoordinasi dengan Perhutani KPH Pemalang terkait upaya penataan daerah hutan untuk mengurangi dampak banjir di S. Jimat/Pakijingan.Demikian terima kasih.	Selesai	Public	
6	LGWA58890825	Alamat: Kabupaten/Kota Kendal, Kecamatan Rowosari, Kelurahan Gempolsewu. Laporan : Terimakasih Bp. PJ Gubernur Propinsi Jateng, yg telah merespon cepat aduan kami dg Nomor aduan LGWA 07444590. Hadir di Kantor P3 Tawang Bp.Syam (Balai PSDA Bodri Kuto), Bp. Nurkholis (Pokla Bodri), Bp. Ragil (DKP Prop.Jateng) dan Bp. Kurniawan (DKP Prop.Jateng) melalui sambungan telepon. Dg penjelasan sbb. : - Th. 2024 telah dianggarkan perbaikan bangunan Jetty di muara Sungai Kuto oleh DKP Prop. Jateng dari anggaran DAK Kementrian Kelautan dan Perikanan. - Rencana setelah Jetty diperbaiki akan dilakukan pengerukan kembali sedimen disekitar muara yg merupakan kegiatan masa pemeliharaan pengerukan tahun 2023 kemarin.	-	Whatsapp	KABUPATEN KENDAL	ROWOSARI	GEMPOLSEWU	13/02/2024 13:13	INFRASTRUKTUR	SUCCESS STORY	SUCCESS STORY	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	13/02/2024 19:13	0 Hari 4 Jam 29 Menit	Sama-sama	13/02/2024 19:14	0 Hari 0 Jam 1 Menit	Semoga perbaikan bangunan jety tahun ini terlaksana.	13/02/2024 19:15	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Mohon dukungannya.Terima kasih.	Selesai	Public	
7	LGWP01355179	Hal : permohonan Kepada : BBWS Pamali Juwana jl.Brigjendsudiarto Tembusan: Dinas PUSDATARU prov.Jateng Jl. Madukoro blok AA BB Hal : Permohonan pembuatan talut di jalan dewi sartika timur, kelurahan sukorejo, kecamatan gunung pati Lokasi : Check out 7°01'12.9"S 110°23'26.1"E on Google Maps https://maps.app.goo.gl/mWRdcAQgWc7TCT169?g_st=ic	-	Website	KOTA SEMARANG	-	-	17/02/2024 18:14	INFRASTRUKTUR	PERMOHONAN PEMBANGUNAN TALUD	BANTUAN PEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN TALUD, BANTUAN TALUD	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	18/02/2024 07:25	0 Hari 1 Jam 11 Menit	Siap.koordinasikan.Terima kasih.	21/02/2024 08:18	3 Hari 0 Jam 53 Menit	Cek lokasi bersama pada hari Senin tgl 19 Februari 2024 : - Balai PSDA Bodri Kuto - BBWS Pemali Juana - DPU Kota Semarang - Lurah Sukorejo - Kasi Pembangunan Kel.Sukorejo - Ketua RW.05 - Ketua RT. 01 - Pelapor berhalangan hadir karena keluar kota diwakili sdr Musa (anaknya)	21/02/2024 08:27	0 Hari 0 Jam 8 Menit	Hasil cek lokasi kami sampaikan sbb : 1.Lokasi aduan Jl.Dewi Sartika Timur RT.01 RW.05 Kel.Sukorejo, Kec.Gunungpati 2.Hsl assesment bidang yg rawan longsor berada di sebelah hulu jembatan besi sampangan (sungai garang) kew pusat BBWS PJ berada di sisi kiri S.Garang dengan panjang 33.00 m kedalaman -+7.00 m. 3. Jarak antara bangunan kost dg bidang longsor tinggal -+ 1.00 m. Untuk lokasi tsb belum diketahui masuk tanah HM atau sempadan sungai (pihak RT,RW dan Kel.Sukorejo tidak mengetahui) krn pihak pelapor tdk hdr. 4.Di lokasi tsb	Selesai	Public	
8	LGWA76577929	Alamat: kota semarang, Kecamatan tembalang, Kelurahan rowosari. Laporan : mohon bantuan talud/bronjong sungai	-	Whatsapp	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	ROWOSARI	18/02/2024 18:15	INFRASTRUKTUR	PERMOHONAN PEMBANGUNAN TALUD	BANTUAN PEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN TALUD, BANTUAN TALUD	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	19/02/2024 10:42	0 Hari 0 Jam 11 Menit	Siap cek dan koordinasikan.Terima kasih.	21/02/2024 08:38	1 Hari 21 Jam 55 Menit	Cek lokasi bersama pada hari Senin tgl 19 Februari 2024 oleh : - Balai PSDA Bodri Kuto - BBWS Pemali Juana - Kasi Pembangunan Kel.Rowosari - Staff Korpokla SDA Wil. Dolpeng - Babinsa Kel.Rowosari - Ketua RW.01 - Pelapor	21/02/2024 08:49	0 Hari 0 Jam 11 Menit	Hasil cek lokasi kami sampaikan sbb : 1.Lokasi aduan berada di Ds.Sambong RT.01, RW.01 Kel.Rowosari, Kec.Tembalang, Kota Semarang 2.Hsl assesment terdapat longsoran tebing kiri S.Dolok (Kew.BBWS Pemali Juana) berjarak -+250 m di hulu Shortcut Bd. Kebonbatur tepatnya berada di belakang rumah pelapor. Dimensi bid longsor yaitu P=-+ 50.00 m & H=-+ 6.00 m. Bid longsor berpotensi mengancam rumah pelapor dmn jarak antara rumah pelapor dg bibir bidang longsor tinggal -+ 1.00 m. 3. Sblm terjadi longsor, dahulu belakang rmh pelapor terdapat sempadan sungai sekitar -+ 4.00 m dan tanah HM -+ 6.00 m. 4. BBWS Pemali Juana telah melakukan cek lapangan dan dilakukan pengukuran bidang longsor dan akan melaporkan ke atasan terlebih dahulu. 6. BPSDA Bodri Kuto menyarankan kepada pelapor untuk membuat proposal bantuan pembuatan talud/ bronjong S.Dolok ditujukan ke BBWS PJ diketahui Ketua RT, RW dan Kel.Rowosari disertai ft dok. Dan BPSDA BK menawarkan kepada pelapor jika membutuhkan sandbag bisa datang ke Korpokla SDA Wil.Dolpeng. Demikian terima kasih.	Selesai	Public	
9	LGMB61535990	selamat siang ,mohon ijin melaporkan kondisi irigasi (saluran air waringin) desa banjarsari kecamatan nusawungu kabupaten cilacap belum ada penanganan sementara dilaporan sebelumnya sudah selesai. mohon bantuannya untuk menindaklanjuti kinerja pegawainya karena saluran tersebut merupakan pembuangan air sawah yang mengarah ke sungai ijo kemudian kelaut, dengan kondisi seperti itu banyak rumput menjadikan saluran tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya yang mengakibatkan sawah di daerah tersebut sering banjir	-	Mobile	KABUPATEN CILACAP	NUSAWUNGU	BANJARSARI	27/02/2024 10:23	INFRASTRUKTUR	PERMOHONAN NORMALISASI SALURAN IRIGASI	NORMALISASI SALURAN IRIGASI, SALURAN IRIGASI, SALURAN AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	04/03/2024 09:31	0 Hari 0 Jam 8 Menit	Siap koordinasikan.Terima kasih.	06/03/2024 09:00	1 Hari 23 Jam 28 Menit	Perawatan dan pembersihan tanggal 4 Maret 2024.	06/03/2024 09:00	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Bersama ini kami sampaikan tentang kondisi irigasi Ds. Banjarsari, Ke. Nusawungu, Kab. Cilacap sbb : 1. Saluran yang dimaksud adalah saluran pembuang/drainase persawahan yang berhilir ke Sungai Klumprit dan selanjutnya ke Sungai Idjo. 2. upaya upaya penanganan, jenis kewenangan, dan kerjasama dlm lapangan Koordinasi, kolaborasi, integrasi & sinergi terus kami diupayakan bersama pemangku kepentingan untuk keberlangsungan bangunan irigasi dan pelengkapnya, termasuk dalam hal ini drainase persawahan. Demikian terima kasih.	Selesai	Public	