

**REKAP INVENTARISASI KEJADIAN BENCANA ALAM BANJIR JAWA TENGAH  
PERIODE : OKTOBER 2020 S/D APRIL 2021**

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dlm. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I BALAI PSDA PEMALI COMAL</b>														
1	Banjir Air Laut (ROB) S.Banga dan S.Sikebo	13 Oktober 2020 04.00 Wib	Ds. Ketapang Kec. Ulujami Kab. Pemalang	- Dampak ROB menggenangi pemukiman penduduk 50 KK, Tambak 20 ha ketinggian air 0.60 m.	Rumah Tambak	50 KK 20 ha.					Masyarakat minta segera dibuatkan Tanggul untuk mengamankan pemukiman			
2	Banjir Air Laut (ROB) S. Sicumplung dan Sikebo	14 Oktober 2020 06.00 Wib	Ds. Blendung Kec. Ulujami Kab. Pemalang	- Dampak ROB menggenangi pemukiman penduduk 80 KK, Tambak 50 ha. Kebon Melati 5 ha.	Rumah Tambak Kebon	80 KK 50 ha 5 ha					Peninggian Tanggul oleh masyarakat dengan karung plastik, pemberian bantuan makanan untuk korban banjir.			
3	Banjir ROB	25 Oktober 2020 05.00 Wib	Ds. Ketapang Kec. Ulujami Kab. Pemalang	- Dampak ROB menggenangi pemukiman penduduk 50 KK., areal pertanian 20 ha.	Rumah Sawah	50 KK. 20 ha.					Koordinasi Instansi terkait pihak Balai PSDA Pemali Comal, dan BBWS Pemali Juana dan Pemerintah Kabupaten pemalang.			
4	Sungai Laren	13 Nopember 2020 16.30 Wib	Ds. Laren Kec. Bumiayu Kab. Brebes	Curah hujan tinggi Sungai Laren meluap menggenangi pemukiman penduduk Desa Laren dan Pasar Wage dengan ketinggian air 40 cm.							Koordinasi dengan Korpokla Pemali dan BPBD Kab. Brebes			
5	Sungai Pemali	1 Desember 2020 17.00 Wib	Ds. Bantarkawung Kec. Bantarkawung Kab. Brebes	Sungai Pemali banjir meluap menggenangi pemukiman penduduk dengan ketinggian air 30 - 60 cm. Jalan Desa tergenang ketinggian air 50 cm.							Investigasi lokasi oleh Korpokla Pemali			
6	Banjir dan Rob	7-8 Desember 2020 03.55 Wib	Kel. Kraton Kec. Pekalongan Utara Kab. Pekalongan	Terjadi gelombang pasang tinggi nyampai 3 m, mengakibatkan rusaknya tanggul pengaman pantai dan warung roboh. Terkait penyelenggaraan Pilkada ada 99 TPS yg diantisipasi dampak Rob dibuat Blilik panggung, untuk melancarkan jalannya pilkada. Dari 99 TPS yang terdampak ROB di Kel. Degayu ada 4 TPS, Kel Panjangbaru 3 TPS. Ada kendala akses jalan menuju TPS tergenang air laut. Bangunan pengaman pantai yang rusak/ambrol di Sta.25 ambrol 11 m. Sta. 75 ambrol 16 m.							Mengevakuasi warga yang terdampak Rob gelombang besar.			
7	Rob Pantai Pasir Kencana	11 Desember 2020 06.00 Wib	Kel. Panjangbaru Kec. Pekalongan Utara Kab. Pekalongan	Terjadi gelombang besar pasang mengakibatkan bangunan pengaman pantai rusak panjang 15 m, warung pinggir pantai rusak, menggenangi rumah warga ketinggian 30 cm.							Koordinasi Instansi terkait.			
8	Sungai Pemali	17 Desember 2020 12.50 Wib	Dk. Buaran Ds. Pangebatan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes	Sungai Pemali meluap/banjir menggenangi pemukiman penduduk dengan ketinggian ± 10 cm.										
9	Banjir ROB	24 Desember 2020 22.30 Wib	Ds. Tasikrejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang	Hujan dan ROB air masuk pemukiman dengan ketinggian 5 - 15 cm, menggenangi Dusun 1 10 rumah, Dusun 2 10 rumah, Dusun 3 40 rumah.										
10	Sungai Kemiri	26 Desember 2020 21.30 Wib	Kel. Sumurpanggung Kec. Margadana Kota Tegal	Terjadi genangan di Kel. Sumurpanggung akibat rusaknya pintu air tidak bisa ditutup, air lewat sela-sela bawah pintu yg. rusak menggenangi Jl. Banyuwangi RT.5/RW.1 ketinggian air 5 cm, Jl. Banyuwangi Gg. Khodiyah 6 RT.8/RW.1 ketinggian air 5-10 cm							Cek lokasi pada pukul 21.30 melakukan assesment di daerah terdampak.			
11	Sungai Pemali	29 Desember 2020 20.00 Wib	Ds. Lenkong Kec. Brebes Kab. Brebes	Pintu air di Sungai Pemali rusak menyebabkan air masuk lewat celah/celah/rongga menggenangi rumah warga dan Jalan Kabupaten ketinggian air 30 cm.							Cek lokasi oleh Balai PSDA Pemali Comal			



No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian dim. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )	Lama ( jam )		Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	Biaya ( Rp. )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20	Saluran Sekunder Jembangan	1 Januari 2021 20.16 Wib	Ds. Tembok Banjaran Ds. Tembok Kidul Ds. Tembok Lor Ds. Pesarean Kec. Adiwerno Kab Tegal	Curah hujan tinggi mengakibatkan Saluran Sekunder Jembangan meluap menggenangi Bangunan rumah warga di tepi saluran dengan ketinggian air 50 cm.						Cek lokasi oleh	Korpokla Gung				
21	Sungai Cacaban	1 Januari 2021 22.55 Wib	Ds. Sidaharja Kec. Surodadi Kab. Tegal	Curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Cacaban meluap menggenangi pemukiman warga Desa Sidaharja dengan ketinggian air 40 cm.						Cek lokasi oleh	Korpokla Gung				
22	Sungai Tayem	1 Januari 2021 22.45 Wib	Ds. Dukuhsalam Kec. Slawi Kab. Tegal	Akibat curah hujan tinggi berdampak Sungai Tayem meluap terjadi longsor panjang 2 m tinggi 2 m, lebar 1 m, bermacam pemukiman warga Dukuhsalam berjarak tinggal 3 m.						Cek lokasi oleh	Korpokla Gung				
23	Sungai Kabuyutan	1 Januari 2021 19.00 Wib	Ds. Cipajang Kec. Banjarharjo Kab. Brebes	Akibat curah hujan tinggi menyebabkan Sungai meluap menggenangi pemukiman dengan tinggi genangan 30 cm dan jalan desa ambles (Desa Malahayu) panjang 20 m.						BBWS Cimancis koordinasi dengan BPBD Kab. Brebes dan pihak desa setempat untuk penanganan daruratnya.					
24	Sungai Babakan	6 Januari 2021 20.24 Wib	Ds. Cikeusal Lor Kec. Ketanggungan Kab. Brebes	Akibat hujan intensitas tinggi mengakibatkan Sungai Babakan meluap menggenangi pemukiman dengan ketinggian air 50 cm.						Cek lokasi oleh	Korpokla Cisanggarung Kabuyutan.				
25	Sungai Cileuweung	6 Januari 2021 16.30 Wib	Ds. Pasirpanjang Kec. Salem Kab. Brebes	Akibat curah hujan intensitas tinggi mengakibatkan Sungai Cileuweung banjir berdampak Tanggul Longsor 2 titik panjang 16 m, tinggi 3 m dan panjang 20 m tinggi 3 m, longsor tersebut mengancam perumahan penduduk Desa Cileuweung berjarak kurang lebih tinggal 1 m.						Cek lokasi oleh	Korpokla Pemali				
26	Sungai Babakan	9 Januari 2021 21.38 Wib	Ds. Ketanggungan Kec. Ketanggungan Kab. Brebes	Akibat curah hujan tinggi berdampak Sungai Babakan meluap menggenangi Ds. Ketanggungan, Karangmalang, Dukuhhuri sejumlah 78 kk, tinggi air 30 cm, Dampak kerusakan Tanggul roboh panjang 10 m, lokasi di kring 5. Akses jalan Kabupaten dan jalan Provinsi, Mushola Nurul Islam tergenang dengan ketinggian air 50 - 70 cm.	Rumah	78	kk			Cek lokasi oleh	Korpokla Cisanggarung koordinasi BPBD Kab. Cirebon dan pihak desa setempat untuk penanganan daruratnya.				
27	Sungai Cenang	9 Januari 2021 16.30 Wib	Ds. Jatimulyo Kec. Surodadi Kab. Tegal	Akibat curah hujan tinggi berdampak Sungai Cenang meluap menggenangi pemukiman.						Cek lokasi oleh	Korpokla Gung				
28	Sungai Kabuyutan	9 Januari 2021 22.15 Wib	Ds. Ketanggungan Ds. Karangmalang Ds. Dukuhhuri Kec. Ketanggungan Kab. Brebes	Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sungai meluap menggenangi pemukiman penduduk 78 kk, akses jalan Kabupaten dan Provinsi tergenang dengan ketinggian 50 - 70 cm, tanggul bioengineering roboh panjang 10 m. Mushola Nurul Islam tergenang.	Rumah	78	kk			BBWS Cimancis koordinasi dengan BPBD Kab. Brebes dan pihak desa setempat.					



No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian dim. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )	Lama ( jam )		Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	Biaya ( Rp. )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
38	Sungai Rambut	14 Januari 2021	Ds. Lawangrejo	Banjir Sungai Rambut menggenangi area persawahan, jalur pantura arah							Koordinasi Korpokla Comal dan BPBD Kab. Pemalang.				
	Sungai Plawangan	04.00 Wib	Kec. Pemalang Kab. Pemalang	Pemalang - Tegal macet sepanjang 1 km, tinggi genangan 50 cm sepanjang 500 m.											
39	Sungai Cibiyuk	14 Januari 2021	Ds. Pasucen	Curah hujan tinggi mengakibatkan sungai Cibiyuk meluap menggenangi							Koordinasi dengan Korpokla Pekalongan dan BPBD Kab. Pemalang				
		01.00 Wib	Ds. Widodaren	dua desa, Ds. Pasucen RW.04 dan RW.03. Desa Widodaren RW.07 dengan											
			Kac. Petarukan Kab. Pemalang	ketinggian air 30 - 70 cm.											
40	Sungai Sragi dan ROB Air Laut	19 Januari 2021	Ds. Tasikrejo	Akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan Sungai Sragi Lama meluap banjir											
		02.00 Wib	Kec. Ulujami	menggenangi pemukiman Ds. Tasikrejo dengan ketinggian air 10 - 40 cm.											
			Kab. Pemalang	Disamping banjir juga dipicu adanya pasang air laut sehingga aliran tertahan oleh pasang air laut mengakibatkan limpasan ke pemukiman.											
41	Sungai Kupang dan ROB	19 Januari 2021	Ds. Bugisan	Sungai Kupang meluap menggenangi Desa Bugisan, Panjngwetan, Sampangan							Koordinasi dengan BPBD Kab./Kota, DPU Kab./Kota Pekalongan dan BPSDA				
		03.00 Wib	Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan	Klego, Krapyak.							Pemali Comal, untuk mengadakan evakuasi warga yang terdampak banjir.				
42	Sungai Sengkarang	19 Januari 2021	Ds. Bugisan	Sungai Sengkarang ikut meluap menggenangi Desa yg. Sama Bugisan, Panjngwetan,											
		02.00 Wib	Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan	Sampangan, Klego, Krapyak.											
43	Sungai Kupang	19 Januari 2021	Ds. Bugisan	Sungai Kupang meluap menggenangi Desa Bigisan, Krapyak, Panjngwetan,											
		02.00 Wib	Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan	Sampangan, Klego, Kebulen											
44	Sungai Logeni	22 Januari 2021	Ds. Wotgalih	Sungai Logeni meluap menggenangi pemukiman penduduk dengan ketinggian							Koordinasi dengan Korpokla Gung, BPBD Kab. Tegal dan Masyarakat setempat.				
		17.58 Wib	Kec. Jatinegara Kab. Tegal	30 cm.											
45	Sungai Cacaban	22 Januari 2021	Ds. Sidaharja	Sungai Cacaban meluap menggenangi pemukiman penduduk dengan ketinggian							Koordinasi dengan Korpokla Gung, BPBD Kab. Tegal dan Masyarakat setempat.				
		23.55 Wib	Kec. Surodadi Kab. Tegal	40 cm.											
46	Sungai Rambut	25 Januari 2020	Ds. Kedungjati	Limpasan Sungai Rambut yang menggenangi sawah seluas 60 ha	sawah	60 ha									
			Ds. Sidamulya												
			Ds. Banjaragung												
			Kec. Warureja												
			Kab. Tegal												
47	Sungai Pedes DAS Pemali	26 Januari 2021	Ds. Tonjong	- Akibat Hujan deras bagian hulu Tebing Longsor Tanggul Kiri P : 20 m T : 10 m							- penanganan darurat oleh Balai PSDA Pemali Comal,				
			Kec. Tonjong	- Mengancam pemukiman warga 15 rumah							DPU SDAPR Kab. Brebes, Camat Tonjong, Kades Tonjong				
			Kab. Brebes								Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, BPBD Kab. Brebes				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dim. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Sungai Kupang/Sungi Loji	27 Januari 2021 21.41 Wib	Kel. Bongsari Kel. Pekalongan Utara Kel. Sampang Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan	Sungai Kupang meluap menggenangi pemukiman penduduk dengan ketinggian 30 -50 cm.						Cek lokasi oleh Korpokla Pekalongan, BPBD Kota Pekalongan dan Masyarakat setempat.				
49	Sungai Kumisik DAS Pemali	01 Februari 2021 17.00 WIB	Ds. Prupuk Kec. Margasari Kab Tegal	Akibat hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan sungai kumisik DAS Pemali meluap dengan tinggi genangan 0,5-1,0 meter dan pemukiman penduduk tergenang						cek lokasi oleh koorpokla pemali, BPBD Kab. Tegal dan masyarakat setempat				
50	Sungai Sragi Baru	01 Februari 2021 08.00 WIB	Ds. Blimbing Wuluh Kec. Siwatan Kab. Pekalongan	Sampah tersangkut di pilar jembatan mengakibatkan konstruksi jembatan rusak apabila putus maka akses desa akan terputus						-Pembersihan sampah dengan alat berat				
51	Sungai Gabus	02 Februari 2021	Ds. Denasri Kec. Batang Kab. Batang Kel. Degayu	Akibat curah hujan tinggi debit air Sungai Gabus limpas. Data stasiun hujan 111 tercatat 106 cm, tinggi genangan 20-30 cm										
52	Sungai Gabus	02 Februari 2021	Kec. Pekalongan Utara Kel Gamer Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan	Akibat curah hujan tinggi debit air Sungai Gabus limpas. Data stasiun hujan 111 tercatat 106 cm, tinggi genangan 20-30 cm	Sawah	30 Ha								
					Rumah	2000 KK								
53	Sungai Pluang DAS Comal	03 Februari 2021 05.45 WIB	Ds. Blendung Kec. Ulujami Kab. Pematang	Banjir Akibat Luapan Sungai Pluang DAS Comal menggenangi tdengan tinggi ± 20cm	Sekolah	3 unit				Koordinasi oleh Koorpokla Comal, BPBD Pematang dan masyarakat				
					Rumah	30 KK								
					Sawah	2 Ha								
					Tambak	50 Ha								
					Kebon	5 Ha								
54	Sungai Comal	03 Februari 2021 23.00 WIB	Ds. Ketapang Kec. Ulujami Kab. Pematang	Akibat Drainase yang kurang baik dan curah hujan tinggi menyebabkan genangan di beberapa tempat jalan desa dengan ketinggian 20-40 cm						Koordinasi oleh Koorpokla Comal, BPBD Pematang dan masyarakat				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian d m . j u t a n ( Rp . )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp . )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	Sungai Breml, Sungai Meduri Sungai Sragi Lama / Baru	06 Februari 2021	Ds. Karanglompo Ds. Pacar Ds. Tegaldowo Ds. Jeruksari Ds. Mulvorejo Ds. Samborejo Ds. Curug Ds. Pandamarum Ds. Silirejo Kecamatan Tirto Ds. Depok Ds. Pait Ds. Blacanan Kecamatan Siwalan Ds. Bebel Kecamatan Wonokerto Kab. Pekalongan	Akibat Luapan Sungai Meduri dengan tinggi 20-50cm Akibat Luapan Sungai Meduri dengan tinggi 20-50cm Akibat Luapan Sungai Meduri dengan tinggi 10-70cm Akibat Luapan Sungai Meduri dengan tinggi 10-60cm Akibat Luapan Sungai Meduri dengan tinggi 20-50cm Akibat Luapan Sungai Meduri dengan tinggi 20-50cm Akibat Luapan Sungai Meduri dengan tinggi 20-50cm Akibat Luapan Sungai Meduri dengan tinggi 20-50cm Akibat Luapan Sungai Meduri dengan tinggi 20-50cm Akibat Luapan Sungai Sragi Baru / Sragi Lama dengan tinggi 10-30cm Akibat Luapan Sungai Sragi Baru / Sragi Lama dengan tinggi 20-60cm Akibat Luapan Sungai Sragi Baru / Sragi Lama dengan tinggi 10-30cm Akibat Luapan Sungai Meduri dengan tinggi 30-50cm					tedampak 674 rmh, 842 KK, 2086 jiwa, 7 sekolah, 1 balai desa, 6 mushola tedampak 722 rmh, 1169 KK, 3557 jiwa tedampak 667 rmh, 985 KK, 3227 jiwa, balai desa, PAUD, SD negeri Madrasah, Mushola tedampak 950 rmh, 1400 KK, 6000 jiwa, SD, PAUD, Mushola tedampak 416 rmh, 833 KK, 2500 jiwa, balai desa, TPQ, SD tedampak 31 rmh, 31 KK, 124 jiwa tedampak 25 rmh, 38 KK, 103 jiwa tedampak 13 rmh, 20 KK, 65 jiwa tedampak 30 rmh, 50 KK, 185 jiwa tedampak 325 rmh, 400 KK, 579 jiwa tedampak 182 rmh, 311 KK, 985 jiwa tedampak 329 rmh, 58 KK, 202 jiwa tedampak 712 rmh, 712 KK, 1300 jiwa					
56	Drainase Kota	6 Februari 2021 02.00 Wib	Dk. Karang Sari Ds. Ketapang Kec. Ulujami Kab. Pematang	Akibat curah hujan tinggi dan Sistem drainase desa yang kurang optimal berdampak pada jalan desa dan rumah warga tergenang dengan ketinggian air 50-70 cm.						Cek lokasi oleh Korpokla Comal, BPBD Kab. Pematang dan warga setempat.				
57	Drainase Kota	07 Februari 2021 09.35 WIB	Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan	Akibat banjir menyebabkan luapan drainase kota berwarna meah yang disebabkan home industri batik mengakibatkan kelurahan jenggot tergenang tinggi 0,3-0,4m						Koordinasi dengan BPBD Kab Pekalongan, DPU Kab Pekalongan, Korpokla BPSDA Pemali Comal dan masyarakat				
58	Sungai Meduri & Sungai Breml	07 Februari 2021 11.30 WIB	Ds. Pasir Sari Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan	Akibat Curah Hujan yang tinggi menyebabkan sungai breml dan sungai meduri meluap mengakibatkan luapan drainase di kelurahan pasaoir sari tergenang setinggi 0,50m						Koordinasi dengan BPBD Kab Pekalongan, DPU Kab Pekalongan, BPSDA Pemali Comal dan masyarakat				
59	Sungai Loji	7 Februari 2021 22.57 Wib	Dk. Sampangan Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan	Sungai Loji meluap menggenangi warga Sampangan, Kel. Kauman, Pekalongan Timur ketinggian air 1.7 m, sehingga warga mengungsi di gedung serbaguna ada 310 warga yang mengungsi, banjir sampai melipiti perkampungan Pesindon Bugisan, Krabyak, dan Klego, Jalan Pantura Kota Pekalongan ikut tergenang ketinggian air sekitar 30 cm, lalu lintas sempat tersendat dari arah Jakarta maupun Semarang.						Koordinasi dengan BPBD Pekalongan dan PUPR Pekalongan beserta masyarakat setempat.				
60	Sungai Sambong	07 Februari 2021	Ds. Karangasem Ds. Kasepuhan Ds. Klidang Lor Ds. Klidang Wetan Ds. Proyo Utara Ds. Denasri Kulon Kec. Batang Kab. Batang	Curah hujan tinggi mengakibatkan drainase meluap sehingga mengakibatkan sungai sambong meluap						Koordinasi BPBD Kab. Batang, DPU Kab Batang dan BPSDA Pemali Comal				
61	Sungai Kupang	08 Februari 2021 07.00 WIB	Ds. Pedukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan	- Akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan drainase kota kurang optimal mengakibatkan luapan sungai kupang ke pemukiman penduduk tergenang T=0,30m t= 0,30m - 0,50m										
62	Drainase Desa	10 Februari 2021 15.00 WIB	Ds. Dawuhan Kec. Sirampog Kab. Brebes	Drainase Desa tidak mampu menampung air dari hutan dengan curah hujan tinggi 26,5mm						Koordinasi dengan BPBD Kab. Brebes, DPU Kab Brebes dan Balai PSDA Pemali Comal				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dm. j u a a n ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	Sungai Kalong	11 Februari 2021 02.30 Wib	Ds. Linggapura Kec. Tonjong Kab. Brebes	Sungai Kalong meluap terjadi tebing longsor dekat Pasar ada Kios pasar ikut terbawa longsor tebing (lokasi longsor belakang pasar)						Koordinasi dengan BPBD dan aparat Desa setempat.				
64	Drainase Kota	12 Februari 2021 16.30 WIB	Ds. Rembul Dkec. Bojong Kab. Tegal	Akibat hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan tersumbatnya saluran drainase dan mengakibatkan talud jalan longsor dan menggenangi rumah						Koordinasi oleh korpokla gung, BPBD Kab Tegal dan masyarakat				
65	Sungai Jimat	13 Februari 2021 05.30 WIB	Ds. Sukareja Kec. Warureja Kab. Tegal	Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan sungai jimat meluap menggenangi desa sukareja setinggi 0,3 s/d 0,50 meter						Cek Lokasi oleh Koopokla Gung, BPBD Kab Tegal dan masyarakat				
66	Drainase Sikebo	15 Februari 2021 21.00 WIB	Ds. Ketapang Kec. Ulujami Kab. Pemalang	Curah Hujan yang tinggi disertai air pasang/ROB menggenangi sarana dan prasarana Sekolah 3 Unit, Tambak 50Ha, Kebun Melati 5 Ha, Sawah 2 Ha, Rumah 700KK, Fasum 4 Unit						Pembeian bantuan makanan dan sejenisnya				
67	Sungai Babakan	17 Februari 2021 02.15 WIB	Ds. Karangmalang Ds. Ketanggungan Ds. Padakaton Ds. Dukuh Turi Kec. Ketanggungan Kab. Brebes	Akibat Sungai Babakan meluap dengan tinggi genangan 0,3 s/d 0,5 Meter	Rumah	530	KK			Koordinasi dengan Korpokla Cisinggarung, BPBD Kab. Brebes, DPU Kab. Brebes dan Masyarakat Setempat				
68	Sungai Jenggot DAS Dampyak	17 Februari 2021 04.00 WIB	Ds. Pacul Kec. Talang Ds. Mejasem Kec. Kramat Kab. Tegal	Sungai Jenggot DAS Dampyak dan Drainase Desa tidak Optimal menggenangi Desa Pacul dan Desa Mejasem dengan tinggi 0,3 s/d 0,5 Meter						Koordinasi dengan Korpokla Gung, BPBD Kab. Tegal dan masyarakat setempat				
69	Sungai Gung Ketiwon DAS Gung	17 Februari 2021 03.00 WIB	Ds. Pacul Kec. Talang Kab. Tegal	akibat curah hujan tinggi dengan durasi yang lama (1 malam) mengakibatkan tiang penyangga jembatan desa miring, tanggul kanan jebol P=20m, T=3m, menggenangi perumahan penduduk setinggi 0,3 m dan areal persawahan seluas 5 Ha	Sawah	5	Ha			Koordinasi dengan BPBD Kab Tegal, Korpokla Gung, TNI, Camat dan Masyarakat				
70	Kali Sembilang anak Kali Sragi	17 Februari 2021 03.00 WIB	Ds. Tasikrejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang	Akibat curah hujan tinggi menggenangi pemukiman penduduk, Tambak, Sawah, Kebun melati dan 3 Sekolah	Rumah Tambak Sawah Kebun	850 50 75 5	KK Ha Ha Ha			koordinasi dengan BPBD Kab. Pemalang, masyarakat setempat dan Balai PSDA Pemali Comal Perlu segera normalisasi kali sembilang				
71	Sungai Ratujuaya	17 Pebruari 2021 00.30 Wib	Ds. Banjarharjo Kec. Banjarharjo Kab. Brebes	Curan hujan intensitas tinggi menyebabkan Sungai Ratujuaya meluap menggenangi pemukiman 60 kk, perkebunan 1 ha, Jalan kabupaten tergenang sepanjang 40 m.	Rumah Kebon	60	kk ha			Koordinasi BBWS Cimancis dengan desa setempat.				
72	Sungai Cibiyuk	17 Februari 2021 05.00 WIB	Ds. Pesucen Kec. Petarukan Kab. Pemalang	Akibat curah hujan tinggi mengakibatkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 0,3 s/d 0,7 Meter	Rumah	600	KK			koordinasi dengan BPBD Kab. Pemalang, masyarakat setempat dan Balai PSDA Pemali Comal Perlu segera normalisasi sungai cibiyuk				
73	Sungai Sikebo dan Sicumplung	17 Februari 2021 01.00 WIB	Ds. Blendung Kec. Ulujami Kab. Pemalang	Akibat curah hujan tinggi dan limpasan sungai menggenangi pemukiman penduduk, Tambak, Sawah, Kebun melati, 2 TK, 2 SD, 2 PAUD	Rumah Tambak Sawah Kebun	900 40 30 10	KK Ha Ha Ha			koordinasi dengan BPBD Kab. Pemalang, masyarakat setempat dan Balai PSDA Pemali Comal				
74	Genangan Banjir	17 Februari 2021 00.30 WIB	Ds. Banjarharjo Kec. Banjarharjo Kab. Brebes	hujan dengan intensitas besar dari jam 21.00-01.00 WIB yang menyebabkan air masuk ke halaman pemukiman dan perkebunan serta jalan kabupaten tergenang 0,4 meter	Rumah Kebun	60	KK Ha			BBWS Cimanuk Cisinggarung koordinasi dengan pihak desa setempat				



No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dm. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	Sungai Babakan	18 Februari 2021 21.00 WIB	Ds. Padakaton Kec. Ketanggungan Kab. Brebes	banjir akibat limpasan sungai babakan menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 0,3 s/d 0,5 meter						cek lokasi oleh korpokla cisanggarung kabuyutan dan BPBD kab Brebes				
76	Sungai Jimat	26 Pebruari 2021 05.00 Wib	Dk. Kesuman Ds. Sukareja Kec. Warureja Kab. Tegal	Sungai Jimat meluap menggenangi pemukiman penduduk RT.03. RW.08 Ds. Sukareja.						Koordinasi dengan BPBD Kab. Tegal dan Masyarakat setempat, Balai PSDA Pemali Comal.				
77	Sungai Kabuyutan	24 Maret 2021 19.41 WIB	Ds. Cikuya Kel Banjarharjo Kab. Brebes	Banjir menggenangi ds. Cikuya ds banjarharjo kel banjarharjo kab brebes dengan ketinggian 20-120cm						koordinasi denagn BPBD Kab brebs, DPU kab brebes dan korpokla cisanggarung kabuyutan				
78	DAS Pemali	26 Maret 2021	Ds. Banjaragung Kec. Balapulang Kab. Brebes	Jembatan Sungai Gintung Longsor Sepanjang 15 Meter						Koordinasi dengan BPBD Kab. Tegal, DPU Kab. Tegal, dan Korpokla Pemali				
79	Sungai Pemali	11 April 2021 22.23 WIB	Ds. Prupuk Kec. Margasari Kab. Tegal	akibat curah hujan tinggi, lamanya hujan 5 jam, limpas bendung notog= 2,90 m / Q= 964,345 m <sup>3</sup> /dt menggenangi desa prupuk kec. Margasari kab. Tegal dengan ketinggian 0,3 meter dan menggenangi jalan masional purwokerto dan tegal						Koordinasi dengan BPBD Kab. Tegal, DPU Kab. Tegal dan Korpokla Pemali				
80	Saluran Sekunder Krasak	12 April 2021 07.000 WIB	Ds. Kedung Tukang Kec. Jatibarang Kab. Brebes	akibat curah hujan tinggi, lamanya hujan 5 jam, limpas bendung notog= 2,90 m / Q= 964,345 m <sup>3</sup> /dt menggenangi desa kedung tukang kecamatan jatibarang dengan ketinggian 0,2 meter						Koordinasi dengan BPBD Kab. Tegal, DPU Kab. Tegal dan Korpokla Pemali				
81	Sungai Pakiingan	24 Juni 2021 10.00 WIB	Ds. Sukareja Kec. Warureja Kab Tegal	kitab Luapan Sungai Pakiingan menggenangi desa sukareja kec. Warureja kab tegal dengan tinggi genangan 0,2 meter dan areal sawah ±10 Ha						Koordinasi dengan BPBD Kab. Tegal, DPU Tegal dan Korpokla Gung				
82	Sungai Kupang	12 Juli 2021 05.30 WIB	Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan	Air Laut Pasang menggenangi 250 KK Dukuh Bugisan RT.02.03.04 RW.01 Kota Pekalongan dengan tinggi genangan ± 20-30 cm						Koordinasi BPBD, DPU, Balai PSDA PC				
83	Sungai Banger	12 Juli 2021 06.15 WIB	Ds. Ketapang Kec. Ulujami Kab Pemalang	Air Laut Pasang menggenangi 300 KK di Dukuh Karang Sari RT.01.02.03 RW.III Kab. Pemalang dengan tinggi genangan ± 10-20 cm						Koordinasi BPBD, DPU, Balai PSDA PC				



No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian dim. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )	Lama ( jam )		Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	Biaya ( Rp. )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	Sungai Plumbon	8 Januari 2021 17.00 Wib	Kel. Wonosari Kel. Mangkangkulon Kec. Ngalian Kec. Tugu Kota Semarang	Curah hujan dengan intensitas tinggi di wilayah DAS Plumbon mengakibatkan Sungai Plumbon meluap menggenangi pemukiman Dukuh Plumbon Kelurahan Wonosari, tinggi genangan rata - rata 20 cm, dihilir jembatan KA. Kel. Mangkang Kulon limpas kanan kiri sepanjang 100 m dan terjadi penyumbatan sampah pada bangunan Jembatan.						Koordinas PU Kota Semarang, BBWS Pemali Juana, BPBD Kota Semarang Tiem Tagana Kota Semarang melakukan inventarisasi kerusakan segera dilakukan penanganan darurat.					
11	Sungai Penggaron	17 Januari 2021 17.00 Wib	Perum. Dinar Mas	Akibat luapan Sungai Penggaron menggenangi Perumahan Dinar Mas, Perum Arion sebelah kanan Sungai Penggaron tergenang ketinggian air 50 cm.											
12	Sungai Dolok	17 Januari 2021 17.00 Wib	Ds. Banyumeneng	Meluap di pemukiman Ds. Banyumeneng tinggi genangan 30 cm.											
13	Sungai Waruk anak S. Setu	17 Januari 2021	Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak	Meluap menggenangi daerah pemukiman Desa Wonosekar.											
14	Sungai Dombo Sayung	17 Januari 2021 22.30 Wib	Ds. Sayung Kec. Sayung Kab. Demak	Parapet/ Talud Sungai Dombo Sayung bobol panjang 20 m, lokasi Ds. Sayung RT.02, RW.02.						Koordinasi dengan PUPR Demak, BPBD Demak, dan BBWS Pemali Juana Upaya daruratnya memasang karung plastik untuk peninggian tanggul					
15	Sungai Babon	17 Januari 2021 22.00 Wib	Kel. Karangroto Kec. Genuk Kota Semarang	Sungai Babon meluap limpas Tanggul Kiri di Kel. Karangroto, menggenangi jalan raya Genuk - Sayung ketinggian 30 cm.						Upaya masyarakat menanggulangi limpasan dengan karung plastik.					
16	Sungai Bodri	28 Januari 2021 18.00 Wib	Ds. Bangunsari Kec. Patebon Kab. Kendal	- Curah hujan tinggi dengan durasi lama mengakibatkan Sungai Bodri meluap menggenangi beberapa desa meliputi Ds. Bangunsari, 115 kk, Ds. Kumpulrejo Ds. Pidodokulon, Ds. Kebonharjo, menggenangi akses jalan dengan ketinggian air 5-10 cm. Lokasi Tanggul Ds. Lanji terjadi rembesan air yg. Cukup deras dikawatirkan semakin parah selanjutnya warga di evakuasi sejumlah 78 orang, setelah dipastikan aman warga bisa kembali kerumahnya masing-masing. - Ds. Tamangede Kec. Gemuh limpasan air masuk pemukiman warga dan akses jalan dengan ketinggian air 5-10 cm.						- Upaya yg. dilakukan BPBD Kab. Kendal melakukan assessment data melalui perangkat desa dan relawan gabungan, memberikan bantuan karung plastik 100 lembar untuk penanganan rembesan tanggul S. Bodri Ds. Kumpulrejo. - Masyarakat mulai melakukan membersihkan rumah dari sisa lumpur bekas limpasan banjir. - Balai PSDA Bodri Kuto melakukan penelusuran di masing masing sungai sebagai langkah untuk upaya penanganan darurat. - BPBD mendirikan dapur umum mandiri di Ds. Bangunsari, Kec. Patebon dirumah Kepala Desa Bangunsari.					
17	Sungai Blorong	28 Januari 2021	Ds. Ngampelwetan Kec. Ngampel Ds. Sudipayung Kec. Ngampel Ds. Sidirejo Ds. Tungulsari Kec. Brangsong	- Limpas air menggenangi RT.01, 03, 04 RW.04 dengan ketinggian air 10-20 cm - RT.02 RW.04 dua rumah tergenang ketinggian air 10-20 cm. - Menggenangi RT.04 RW.05, ketinggian air 70-80 cm. - Ds. Rejosari menggenangi beberapa ruas jalan desa ketinggian air 10-25 cm. - Limpas air menggenangi ruas jalan penghubung kedua desa ketinggian air 90 - 100 cm, shg. Akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 dan roda dua						- Koordinasi dengan Dinas terkait untuk penanganan pasca banjir.					

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dim. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Sungai Kuto	28 Januari 2021	Ds. Gempolsewu Kec. Rowosari	- Limpas air menggenangi pemukiman penduduk ketinggian air 30-40 cm. - Dsn. Kumpulsari limpas air menggenangi pemukiman dengan ketinggian air 30-40 cm, pada ruas jalan desa tergenang ketinggian rata rata 80-100 cm. - Dsn Tegalkapang limpas air menggenangi pemukiman ketinggian air 30-40 cm untuk ruas jalan desa ketinggian air 70-80 cm.										
19	Sungai Blukar	28 Januari 2021	Ds. Sojomerto Kec. Gemuh	- Dsn. Kiantung limpas air menggenangi bebrapa titik ruas jalan ketinggian air 30-50 cm.										
20	Banjir Kanal Barat	06 Februari 2021 04.58 WIB 08.13 WIB 07.09 WIB 07.45 WIB 08.03 WIB 08.34 WIB 09.18	Kota Semarang - Dinas PUSDATARU - Balai PSDA Bodri Kuto - Jalan Raya Mangkang - Jalan Dr. Cipto - Perum. Puri Anjasmoro - Jalan Madukoro - Bendung Simongan, Banjir Kanal Barat	Berdasarkan Laporan Dari Whatsapp Grup Posko Bajar Jateng: - Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan banjir dan genangan di wilayah kantor - Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan banjir dan genangan di balai bodri kuto - Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan limpasan di Sungai Beringin dan menggenangi jalan raya sehingga lalu lintas tidak berjalan normal - Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan debit air tidak dapat tertampung oleh drainase dan menggenangi jalan raya sehingga lalu lintas tidak berjalan normal - Pompa Air Madukoro saat ini hanya berfungsi 2 pompa dari 3 pompa yang ada karena dalam kondisi rusak - Pompa air madukoro saat ini yang berfungsi hanya 2 pompa dari 3 pompa - Berdasarkan pantauan lapangan, diinformasikan level tinggi muka air di bendung Simongan sudah mencapai level kuning										
21	S. Kali Tenggang	06 Februari 2021 05.00 WIB.	Kel. Kalicari Kel. Muktiharjo Kidul Kel. Palebon Kel. Tlogomulyo Kel. Tlogosari Kulon Kel. Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan	Banjir akibat hujan semalaman drainasi tidak mampu menampung debit air Rata-rata ketinggian genangan di jalan kampung Tlogosari 30 cm										koordinasi BPBD Kota Semarang, PU Kota Semarang dilaporkan BBWS PJ
22	S. Banjir Kanal Timur	06 Februari 2021 05.00 WIB.	Kel. Gayamsari Kel. Kaligawe Kel. Pandean Lamper Kel. Sambirejo Kel. Sawahbesar Kel. Siwalan Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari	Banjir akibat hujan semalaman drainasi tidak mampu menampung debit air Rata-rata ketinggian genangan di jalan Gajah 30 cm										koordinasi BPBD Kota Semarang, PU Kota Semarang dilaporkan BBWS PJ





No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	Genangan				Kerugian d/m. jutaan (Rp.)	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi (m)		Lama (jam)	Darurat Konstruksi	Biaya (Rp.)	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	S. Bodri	06 Februari 2021 05.00 WIB.	- Desa Bangunsari - Desa Kumpulrejo - Desa Kebonharjo - Desa Lanji - Desa Pidodokulon - Desa Pidodowetan - Desa Wonosari Kecamatan Patebon	Banjir akibat hujan lokal drainasi tidak mampu menampung debit air Rata-rata ketinggian genangan 50-90 cm						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas PU SDA TA RU Jawa Tengah				
32	S. Kuto	06 Februari 2021 05.00 WIB.	- Desa Manggungsari - Desa Sidomukti - Desa Bumiayu - Desa Karangdowo - Desa Naruban - Desa Tratemulyo - Desa Karanganom - Desa weleri - Desa Sumberagung Kecamatan Weleri	Banjir akibat hujan lokal drainasi tidak mampu menampung debit air Rata-rata ketinggian genangan 80cm-1m						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas PU SDA TA RU Jawa Tengah				
33	S. Blorong	06 Februari 2021 05.00 WIB.	- Desa Sudipayung - Desa Ngampelkulon - Desa Banyuurip Kecamatan Ngampel	Banjir akibat hujan lokal drainasi tidak mampu menampung debit air Rata-rata ketinggian genangan 15-60 cm						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas PU SDA TA RU Jawa Tengah				
34	S. Waridin	06 Februari 2021 05.00 WIB.	- Desa Purwokerto - Desa Sidorejo - Desa Tosari - Desa Brangsong - Desa Rejosari - Desa Turunrejo - Desa Kebonadern - Desa Kertomulyo - Desa Penjalin Kecamatan Brangsong	Banjir akibat hujan lokal drainasi tidak mampu menampung debit air Rata-rata ketinggian genangan 60-75 cm						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas PU SDA TA RU Jawa Tengah				
35	S. Kuto	06 Februari 2021 05.00 WIB.	- Desa Gempolsewu - Desa Kebonsari - Desa Sendangdawahun - Desa Randusari 5. Kecamatan Rowosari	Banjir akibat hujan lokal drainasi tidak mampu menampung debit air Rata-rata ketinggian genangan 20-30 cm						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas PU SDA TA RU Jawa Tengah				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian d m . j u t a a n ( R p . )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )	Lama ( jam )		Darurat Konstruksi	Biaya ( R p . )	Perbaikan Konstruksi	Biaya ( R p . )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36	S. Aji	06 Februari 2021 05.00 WIB.	- Desa Sumberejo - Desa Sarirejo - Desa Wonorejo - Desa Nolakerto - Desa Kutoharjo - Desa Krajangkulon - Desa Mororejo - Desa Karangtengah 6. Kecamatan Kaliwungu	Banjir akibat hujan lokal drainasi tidak mampu menampung debit air Rata-rata ketinggian genangan 30-60cm						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas		PU SDA TA RU Jawa Tengah			
37	S. Blukar	06 Februari 2021 05.00 WIB.	- Desa Tejorejo - Desa Rowobbranten 7. Kecamatan Ringinarum	Banjir akibat hujan lokal drainasi tidak mampu menampung debit air Rata-rata ketinggian genangan 20-35cm						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas		PU SDA TA RU Jawa Tengah			
38	S. Bodri	06 Februari 2021 05.00 WIB.	- Desa Dawungsari - Desa Puguh - Desa Karangmulyo 8. Kecamatan Pegandon	Banjir akibat hujan lokal drainasi tidak mampu menampung debit air Rata-rata ketinggian genangan 80-90 cm						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas		PU SDA TA RU Jawa Tengah			
39	S. Bodri	06 Februari 2021 05.00 WIB.	- Desa Cepiring - Desa Gondang 9. Kecamatan Cepiring	Banjir akibat hujan lokal drainasi tidak mampu menampung debit air Rata-rata ketinggian genangan 15-50 cm						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas		PU SDA TA RU Jawa Tengah			
40	S. Bodri	06 Februari 2021 05.00 WIB.	- Desa Pucangrejo - Desa Galih 10. Kecamatan Gemuh	Banjir akibat hujan lokal drainasi tidak mampu menampung debit air Rata-rata ketinggian genangan 20-30 cm						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas		PU SDA TA RU Jawa Tengah			
41	S. Kendal	06 Februari 2021 05.00 WIB.	- Kelurahan Ketapang - Kelurahan Patukangan - Kelurahan Langenharjo - Kelurahan Karangsari - Kelurahan Trompo - Kelurahan Candirotro - Kelurahan Kebondalem - Kelurahan Sijeruk - Kelurahan Pegulon - Kelurahan Banyutowo - Kelurahan Bugangin - Kelurahan Kalibuntu - Kelurahan Ngilir - Kelurahan Kalibuntuwetan - Kelurahan Pekauman - Kelurahan Bandengan - Kelurahan Jetis - Kelurahan Jotang 11. Kecamatan Kendal	Banjir akibat hujan lokal drainasi tidak mampu menampung debit air Rata-rata ketinggian genangan 60-70 cm						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas		PU SDA TA RU Jawa Tengah			



No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian dim. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )	Lama ( jam )		Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	Biaya ( Rp. )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
42	S. Bodri	06 Februari 2021 05.00 WIB.	Ds. Sedayu Kec. Gemuh	Banjir akibat hujan lokal Retakan tebing longsor sepanjang 50 m						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas PU SDA TA RU Jawa Tengah					
43	S. Bodri	06 Februari 2021 05.00 WIB.	Ds. Gemuh Blanten Kec. Gemuh	Banjir akibat hujan lokal Retakan tebing longsor sepanjang 100 m						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas PU SDA TA RU Jawa Tengah					
44	S. Blukar	06 Februari 2021 05.00 WIB.	Ds. Pandes Kec. Cepiring	Banjir akibat hujan lokal Tanggul Longsor longsor sepanjang 50 m						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas PU SDA TA RU Jawa Tengah					
45	S. Kuto	06 Februari 2021 05.00 WIB.	Ds. Gempol Sewu Kec. Rowosari	Banjir akibat hujan lokal Tanggul kanan Longsor longsor sepanjang 300 m membahayakan daerah pemukiman & pertanian						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas PU SDA TA RU Jawa Tengah					
46	S. Kuto	06 Februari 2021 05.00 WIB.	Ds. Lutungmati Ds. Yosorejo Kec. Gringsing Kab. Batang	Banjir akibat hujan lokal Tanggul kanan Longsor longsor sepanjang 50 m membahayakan daerah pemukiman						koordinasi BPBD Batang, PUPR Batang dilaporkan dinas PU SDA TA RU Jawa Tengah					
47	S. Aji	06 Februari 2021 05.00 WIB.	Ds. Krajan Kulon Kec. Kaliwungu	Banjir akibat hujan lokal Tanggul kanan Longsor longsor sepanjang 50 m membahayakan daerah pemukiman						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas PU SDA TA RU Jawa Tengah					
48	S. Blorong Kd. Pengilon	06 Februari 2021 05.00 WIB.	Ds. Jatirejo Kec. Ngampel	Banjir akibat hujan lokal Sayap kiri longsor longsor sepanjang 10 m mengancam rumah pintu Bendung Kd. Pengilon						koordinasi BPBD Kendal, PUPR Kendal dilaporkan dinas PU SDA TA RU Jawa Tengah					
49	Sungai Dombo Sayung	08 Februari 2021 08.00 WIB	Ds. Sayung Kec. Sayung Kab. Demak	Akibat Cuaca Ekstrem pemantauan TMA di Bendung pucanggading jam 04.30 H= 180 cm Q=38 m3/dt mengakibatkan limpasan di Desa Dombo dan jembatan parapet kanan Ds sayung bobol 3 tempat panjang 20 meter menggenangi daerah pemukiman tinggi genangan rata-rata 60cm						Koordinasi dengan BPBD Kab Demak, PUPR Demak, BBWSPJ melakukan penanganan darurat					
50	Sungai Babon, KBT, Banger, Kali Asin, KBB, Siangker	23 Februari 2021 18.00 WIB	Kel Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang	hujan lebat kota semarang selama empat hari mulai hari selasa s/d jumat mengakibatkan genangan di wilayah kecamatan pedurungan, gayamsari, genuk, semarang utara, semarang barat, semarang timur. Menggenangi sebagian kantor gubernur selama 1 jam dan kawasan industri terboyo dan jalan nasional kaligawe. Meninggal 1 orang tersengat listrik di depan RSI Sultan Agung						koordinasi dengan BPBD kota semarang, Dinas PU Kota semarang, BBWS PJ, Dinas Pusdataru dengan upaya memaksimalkan pompa pengendali banjir di semarang					
51	Sungai Plumbon	11 Juni 2021 06.00 WIB	Ds. Mangkang Kulon Kec. Tugu Kota Semarang	Akibat Hujan Lebat di DAS Plumbon, Kontrol Point Bendung Plumbon jam 05.00 WIB Ita=70 cm Q = 25 m/det. mengakibatkan pekerjaan darurat jebol lagi sepanjang 15 meter tanggul kiri mennggenangi warga RT.04 RW.04 Kel. Mangkang Kulon						Koordinasi dengan BBWS PJ, PU Kota Semarang, BPBD Kota Semarang, melakukan penanganan darurat					

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian dim. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )	Lama ( jam )		Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	Biaya ( Rp. )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>III BALAI PSDA SELUNA</b>															
1	Sungai Sat	31 Oktober 2020 16.00 Wib	Ds. Tanjungrejo Kec. Margoyoso Kab. Pati	Sungai Sat meluap menggenangi areal tambak 5 ha., Tanggul jebol dua titik 1. Panjang 8 m, Kedalaman 4 m 2. Panjang 4 m, Kedalaman 4 m	Tambak	5 ha.					Telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Dinas PUPR Kab. Pati BBWS Pemali Juana untuk melakukan penutupan jebol, kondisi saat ini sudah surut.				
2	Sungai Langak	1 Nopember 2020 16.00 Wib	Ds. Sidomulyo Kec. Jekulo Kab. Kudus	Akibat hujan deras yang terjadi mulai jam 12.00 s/d jam 15.30 WIB. di lereng pegunungan Pati Ayam wil. Kab. Kudus menyebabkan Sungai Langak banjir mengakibatkan Pasangan Perkuatan Tanggul Luar jebol panjang 12 m, ketinggian 1.5 m.							Koordinasi dengan Instansi terkait Balai PSDA Seluna, Dinas PUPR Kabupaten Kudus, BBWS Pemali Juana dan Kades setempat, untuk penanganan daruratnya.				
3	Sungai Afour Desa Sono	17 Nopember 2020 17.30 Wib	Ds. Sono Kec. Sukolilo Kab. Pati	Dampak banjir terjadi longsor/sliding dinding Talud Pasangan Tegak yang sudah lama doyong, akan roboh di Kosdren Ruas BKK 123, mengancam Jalan Alternatif Jalan Utama penghubung akses ekonomi Desa Sono Kec. Sukolilo.							Koordinasi dengan Instansi terkait Balai PSDA Seluna, Dinas PUPR Kabupaten Grobogan, BBWS Pemali Juana dan Kades setempat,				
4	Sungai Mangin	17 Nopember 2020 18.00 Wib	Ds. Kayen, Trimulyo Srikaton Kec. Kayen Kab. Pati	Curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Mangin meluap menggenangi pemukiman penduduk dengan ketinggian air 10 - 20 cm, Jalan Raya Pati - Purwodadi ketinggian air 10 - 20 cm.							Korpokla Juana berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk mengadakan pengecekan dilapangan.				
5	Sungai Wedi	29 Nopember 2020 16.00 Wib	Ds. Sidomulyo Kec. Jekulo Kab. Kudus	Sungai Wedi banjir mengakibatkan Tanggul jebol panjang 15 m, kedalaman 0.70 m, menggenangi sawah sekitar 20 ha. Umur padi baru 15 hari.	Sawah	20 ha.					Koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat.				
6	Luapan Air Hujan	29 Nopember 2020 20.00 Wib	Ds. Rembang Ds. Mondoteko Ds. Ngotet Ds. Tireman Ds. Gedangan Ds. Kabongan Kidul Kec. Rembang Ds. Kuangsan Kec. Kaliori Kab. Rembang	- Akibat luapan air hujan menggenangi perumahan Palm View Residence ketinggian air 120 cm, Jalan Raya tergenang 50 - 100 cm, RS. Bina Husada, Gor Rembang ikut tergenang. - Menggenangi pemukiman 15 KK, ketinggian 20 - 130 cm. - Mengakibatkan jalan raya Rembang - Blora macet sekitar setengah jam. ketinggian air tergenang 50 - 100 cm. - Menggenangi pemukiman ketinggian 20-40 cm.	Rumah	15 KK					Koordinasi Instansi terkait membersihkan Gorong-gorong				
7	Sungai Pelelesan, Jati	29 Nopember 2020 16.00 Wib	Ds. Sidomulyo Ds. Bulung Kulon Kec. Jekulo Kab. Kudus	Akibat hujan deras ditereng Pegunungan Pati Ayam Kudus, mengakibatkan Tanggul jebol panjang 15 m, kedalaman 0.70 m, menggenangi sawah 20 ha.	Sawah	20 ha.					Koordinasi Pemerintah Desa setempat untuk penanganan daruratnya.				
8	Sungai Sengon	7 Desember 2020 07.30 Wib	Ds. Kuanyar Kec. Mayong Kab. Jepara	Akibat curah hujan tinggi Sungai sengon meluap terjadi tanggul kanan jebol panjang 7 m, lebar 5 m, kedalaman 3 m, menggenangi tanaman padi seluas 11 ha, umur padi 10-20 hari.	Sawah	11 ha.					Koordinasi Instansi terkait BPSDA Seluna, Dinas PUPR Jepara, dan warga setempat mengadakan kerja bhakti menutup jeboln tanggul.				
9	Sungai Kardimah	7 Desember 2020 17.00 Wib	Ds. Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus	Sungai meluap menggenangi lahan persawahan seluas 250 ha, tanaman padi umur 7 hari,	Sawah	250 ha.					Koordinasi Instansi terkait				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dm. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Sungai Londo	7 Desember 2020 17.00 Wib	Ds. Wonosoco Ds. Beruganjang Kec. Undaan Kab. Kudus	Sungai Londo meluap menggenangi areal persawahan 80 ha Desa Wonosoco 70 ha Desa Beruganjang.	Sawah	150 ha				Koordinasi Instansi terkait				
11	Sungai JU.2	7 Desember 2020 17.00 Wib	Ds. Balaiaadi Ds. Wegil Kec. Sukolilo Kab. Pati	Curah hujan tinggi di bukit selatan lereng pegunungan kendeng mengakibatkan Sungai JU.2 meluap menggenangi area tanaman padi di Ds.Baleadi seluas 20 ha., Ds. Wegil seluas 10 ha., umur padi sekitar 15-20 hari.	Sawah	30 ha.				Koordinasi Instansi terkait untuk mengadakan normalisasi Sungai JU.2 karena kondisi sungai terjadi pendangkalan dan reboisasi/penghijauan di seputaran lereng pegunungan kendeng terjadi penggundulan lahan.				
12	Sungai Gono	10 Desember 2020 09.00 Wib	Ds. Sunggingwarno Ds. Soko Kec. Gabus Kab. Pati	Curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Gono meluap terjadi tanggul jebol menggenangi rumah warga RT.01-05 ada 50 kk, ketinggian air 5-10 cm. Areal pertanian padi umur 30 hari seluas 30 ha, ketinggian air 10-30 cm.	Rumah Sawah	50 kk 30 ha				Koordinasi instansi terkait dengan Pemerintah Desa setempat, BPBD dan Dinas PUPR Kab. Pati.				
13	Sungai Jembangan	10 Desember 2020 05.00 Wib	Ds. Bulungkulon Kec. Jekulo Kab. Kudus	Curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Jembangan meluap menggenangi rumah warga RT.04 RW.03, RT.01 RW.05, RT.05 RW.08 sekitar 58 kk, ketinggian air 20-30 cm, sawah padi umur 15-25 hari ketinggian air 20-30 cm. Jalan penghubung antar kampung tergenang ketinggian 20-30 cm.	Rumah Sawah	58 kk 11 ha.				Koordinasi instansi terkait dengan Pemerintah Desa setempat, BPBD dan Dinas PUPR Kab. Kudus.				
14	Sungai Widodaren	17 Desember 2020 06.00 Wib	Ds. Ngening Kec. Batangan Kab. Pati Ds. Plosojenar Kec. Jakenan Kab. Pati	Curah tinggi di wilayah Pati terjadi banjir di Sungai Widodaren mengakibatkan Tanggul jebol panjang 10 m, lebar 3,5 m, kedalaman 4 m, kedalaman 4 m, Tanggul Saluran Sekunder Plosojenar jebol panjang 5 m, lebar 2,5 m, kedalaman 1 m.						Koordinasi dengan Pemerintah desa dan Dinas PUPR Kab. Pati untuk mengadakan kerja bakti menutup bobolan tanggul yang jebol. Koordinasi dengan Pemerintah desa dan Dinas PUPR Kab. Pati untuk mengadakan kerja bakti menutup bobolan Saluran Sekunder tanggul yang jebol.				
15	Sungai Jajar	17 Desember 2020 17.15 Wib	Ds. Anggaswangi Kec. Karangrayung Kab. Grobogan	Akibat curah hujan tinggi di wil.Kab. Grobogan mengakibatkan Sungai Jajar banjir dampaknya Jembatan penghubung antara Ds. Anggaswangi - Ds. Guci hanyut terbawa derasnya arus sungai.						Korpokla Serang koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat dan Dinas PUPR Kab. Grobogan.				
16	Sungai Piji	18 Desember 2020 16.00 Wib	Ds. Kesambi Kec. Mejobo Kab. Kudus	Curah hujan tinggi di lereng Pegunungan Muria mengakibatkan pasangan talud sebelah kiri Sungai Piji sleding panjang 15 m, kedalaman 2 m.						Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan BBWS Pemali Juana.				
17	Sungai Wulan dan Drainase Kota	19 Desember 2020 08.00 Wib	Ds. Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus	Data rumah warga yang tergenang Dk. Barisan 36 kk, ketinggian air 10-55 cm. Dk. Tanggulangin 196 kk, ketinggian air 5 - 85 cm. Dk. Gendok 63 kk, ketinggian air 10-75 cm.	Rumah	295 kk				Pompa Folder Tanggulangin untuk mengurangi genangan, bersama Forkoppimcam Kec. Jati terus monitor wilayah daerah rawan bencana.				
18	Sungai Wulan	1 Januari 2021 23.40 Wib	Dk. Golog Ds. Pasuruhan Lor Kec. Jati Kab. Kudus	Akibat hujan deras dua hari berturut turut di wilayah Blora, Grobogan dan sekitarnya menyebabkan Sungai wulan banjir meluap berdampak Tanggul Kanan jebol panjang 5 m Lebar 5 m, kedalaman 4 m, menggenangi pemukiman warga dan areal pertanian.						Upaya yg. dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Dinas PUPR Kab., BPBD dan BBWS Pemali Juana.				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian dim. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )	Lama ( jam )		Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	Biaya ( Rp. )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	Sungai Gelis	2 Januari 2021 23.40 Wib	Ds. Pasuruhan Lor Kec. Jati Kab. Kudus	Curah hujan tinggi dengan intensitas lama mengakibatkan Sungai Gelis meluap berdampak Tanggul Kanan jebol panjang 50 m, lebar 3 m, kedalaman 7 m menggenangi pemukiman penduduk RT.01, 02, 03, RW.12 dengan ketinggian air 100 cm, lahan pertanian 56 ha (kondisi bero habis panen).	Sawah	56 ha					Koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat, Forkompincam, BPBD Kab. Dinas PUPR dan BBWS Pemali Juana, evakuasi warga di SMP dan Madrasah.				
20	Banjir Bandang	7 Januari 2021 11.00 Wib	Ds. Kayen Ds. Landoh Ds. Trimulyo Ds. Srikaton Kec. Kayen Kab. Pati	Telah terjadi hujan lebat di lereng Pegunungan Kendeng di wilayah Kec. Kayen Ds. Sumbersari, Sering, Beketel pada pukul 13.45 desa dihilirnya terjadi banjir bandang di Ds. Kayen, Landoh, Trimulyo, Srikaton akibat luapan Sungai Mangin Dampaknya rumah warga tergenang ketinggian air 5 -10 cm, jalan Syeh Jangkung Landoh tergenang sepanjang 100 m, arah Dukuh Karanganyar sepanjang 100 m ketinggian air rata rata 20 - 30 cm.							Koordinasi Instansi terkait.				
21	Sungai Mangin	7 Januari 2021 13.45 Wib	Ds. Kayen Kec. Kayen Kab. Pati	Sungai Mangin meluap menggenangi Jl. Raya Pati - Purwodadi dengan tinggi air 10 - 20 cm.							Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan BPBD, Dinas PUPR Kab.				
22	Sungai Piji	9 Januari 2021 19.30 Wib	Ds. Tenggeles Kec. Mejobo Kab. Kudus	Curah hujan tinggi disepertaran wilayah Kudus mengakibatkan Sungai Piji meluap berdampak Tanggul Kanan Sungai Piji jebol panjang 10 m, lebar 3 m, Tanggul Kiri jebol panjang 10 m, lebar 3 m, menggenangi pemukiman warga RT.02, RT.03 RW.02 dengan ketinggian air 30 cm, areal pertanian 25 ha dengan ketinggian air 100 cm, jalan raya Tenggeles-Mejobo tergenang tinggi 50 cm.	Sawah	25 ha					Koordinasi dengan Pemerintah desa, BPBD Kabupaten, Dinas PUPR Kab. BBWS Pemali Juana.				
23	Saluran Induk DI. Medani	13 Januari 2021 21.30 Wib	Ds. Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati	Curah hujan tinggi mengakibatkan Tebing Kanan Sal. Induk longsor panjang 7 m menutupi saluran dan terjadi limpasan di lima titik.							Upaya penanganan menutup Pintu Intake dan membuang di saluran pembuangan, membersihkan longsoran tebing yang menutup saluran. Koordinasi dengan P3A untuk penanganan daruratnya.				
24	Sungai Sidomulyo	17 Januari 2021	Dk. Jurangjero Ds. Sidomulyo Kec. Banjarejo Kab. Blora	Akibat dampak hujan deras yang terjadi di hulu pegunungan kendeng wilayah Kab. Blora menyebabkan Sungai Sidomulyo meluap berdampak Rumah Warga RT.01 dan RT.02 rusak berat dan ringan, Jembatan darurat yg. terbuat dari kayu ambrol dan sebagian hanyut.							Koordinasi dengan Dinas terkait pemerintah Desa, Dinas PUPR dan BPBD				
25	Sungai Druju dan Sungai Sentul	19 Januari 2021 16.10 Wib	Ds. Bungasrejo Ds. Glonggong Kec. Jakenan Kab. Pati	Akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Kec. Jakenan Kab. Pati mengakibatkan kedua sungai tersebut meluap menggenangi jalan desa Bungasrejo ketinggian air 35 cm, jalan raya Glonggong ketinggian air 30 - 50 cm.							Koordinasi dengan Pemerintah Desa, Dinas PUPR Kab., BPBD Kab. Pati				
26	Saluran Induk Dumpil	22 Januari 2021 13.00 Wib	Ds. Jetaksari Kec. Pulokulon Kab. Grobogan	Akibat curah hujan yang tinggi selama 1.5 jam mengakibatkan Tanggul Sisi Kanan Sal. Induk Dumpil Kiri jebol di ruas BLKr 15.c s/d 15.d dengan ukuran Lebar Tanggul 5 m, Tinggi 4 m, Lebar 7 m, menggenangi areal tanaman padi dan tertimbun longsor ± 70 cm.							Koordinasi dengan Dinas terkait PUPR Kab. Grobogan dan Pemerintah Desa				
27	Saluran Irigasi Bdg. Tempur	24 Januari 2021 21.30 Wib	Ds. Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara	Saluran Irigasi Bendung Tempur meluap menggenangi Jl. Jepara - Bangsri sepanjang 150 m dengan ketinggian air 10 - 15 cm.							Koordinasi dengan Forkompincam Bangsri				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian d m . j u t a n ( Rp . )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp . )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Sungai Tambak Pekeng	27 Januari 2021 22.10 Wib	Ds. Bulungcangkring Kec. Jekulo Kab. Kudus	Luapan Sungai Tambak Pekeng menggenangi akses jalan dan pemukiman penduduk dengan ketinggian air 100 cm. Wilayah terdampak RT.07,08 RW.06 sebelah timur sungai, RT.01,02,03,04 RW.15 sebelah barat sungai.	Rumah	650	KK			Koordinasi Instansi terkait Dinas PUPR Kab. Kudus, BPBD Kab. Kudus, BBWS Pemali Juana, Balai PSDA Seluna.				
29	Sungai Lusi	29 Januari 2021 11.30 Wib	Ds. Karanganyar Kec. Purwadadi Kab. Grobogan	Telah terjadi hujan merata dengan curah hujan lebat di wilayah Kab. Grobogan meliputi Kec. Purwadadi dan Kec. Tawangharjo mengakibatkan Sungai Lusi meluap yang berdampak pada Desa Karanganyar Krajan tergenang 22 KK, Ds. Kedungrejo 15 KK, Kel. Purwadadi 94 KK, Kel. Kuripan 45 KK, Ds. Jono Krajan 4 kk, Ds. Rejosari 3 kk, dengan ketinggian air 25 - 30 cm, sebagian ruas jalan tergenang ketinggian air 25-30 cm.	Rumah	183	KK			Upaya melaksanakan assessment dilokasi bencana, pemberian logistik bagi warga terdampak,				
30	Sungai Gono	30 Januari 2021 17.15 Wib	Ds. Sunggingwarno Kec. Gabus Kab. Pati	Sungai Gono meluap menggenangi tanaman padi usia 2.5 bulan seluas 30 ha.	Sawah	30	ha.			Koordinasi dengan Korpokla Seluna, Babinsa, Babinkamtibmas, warga desa setempat, Korpokla Juana.				
31	Sungai Gayam	30 Januari 2021 17.15 Wib	Ds. Jatihetan Kec. Jati Kab. Kudus	Sungai Gayam meluap menggenangi 167 rumah dengan ketinggian air 15-75 cm dan akses jalan juga ikut tergenang	Rumah	167	kk.			Koordinasi PUPR Kudus, Forkompincam, BPBD Kab. Kudus dan Instansi terkait.				
32	Sungai Mayong	31 Januari 2021	Ds. Blimbingrejo Kec. Nalumsari Kab. Jepara	Terjadi curah hujan yg. tinggi mengakibatkan Tanggul Kiri Sungai Mayong longsor.						Upaya mengadakan kerja bhakti bersama Balai PSDA Seluna, Warga setempat Babinsa, Dinas PUPR Jepara,				
33	Sungai JU.2	31 Januari 2021	Ds. Talun Kec. Kayen Ds. Srikaton Kec. Jaken Ds. Kasiyan Kec. Kayen Ds. Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati	Sungai JU.2 meluap menggenangi tanaman padi seluas 300 ha, umur padi 30-55 hari dengan ketinggian air 50-90 cm. Sungai JU.02 limpas menggenangi tanaman padi seluas 207 ha umur padi 30-45 hari ketinggian air 50-90 cm. Sungai JU.02 limpas menggenangi tanaman padi seluas 50 ha umur padi umur padi 30 hari, ketinggian air 40-90 cm, jalan raya Kasiyan Bau tergenang sepanjang 100 m, ketinggian air 10-30 cm. Tanaman padi tergenang seluas 15 ha umur padi 30 hari ketinggian air 30-50 cm	Sawah	300	ha			Koordinasi Instansi terkait.				
34	Sungai JU.02	31 Januari 2021	Ds. Pasuruhan Kec. Jati Kab. Kudus	Tanaman padi tergenang seluas 250 ha umur padi 30 - 45 hari ketinggian air 70-125 cm, pemukiman penduduk RT.11, RT.12, sekolah, tempat ibadah, jalan penghubung tergenang tinggi air 15 cm.	Sawah	250	ha							
35	Sungai JU.01	31 Januari 2021	Ds. Tanjung Kec. Gabus Ds. Sudo Kec. Gabus Kab. Pati	Tanaman padi tergenang seluas 25 ha umur padi 30 - 54 hari ketinggian air 50-90 cm, jalan raya Kudus - Sukolilo tergenang ketinggian air 30-40 cm. Tanaman padi tergenang seluas 75 ha umur padi 30 - 54 hari ketinggian air 50-90 cm, jalan penghubung desa tergenang ketinggian air 30 cm.	sawah	25	ha							
36	Sungai Mrisen	31 Januari 2021 06.15 Wib	Ds. Golantepus Kec. Mejubo Kab. Kudus	Tanggul Kanan Kali Mrisen bobol panjang 10 m, lebar 3 m, tanaman padi hampir panen 8 ha	Sawah	8	ha			Upaya perbaikan darurat oleh aparat desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Balai PSDA Seluna, dan warga sekitar.				
37	Sungai Serang	31 Januari 2021 06.00 Wib	Ds. Kemloko Kec. Godong Kab. Grobogan	Tanggul Kiri Sungai Serang jebol panjang 10 m, lebar 6 m, kedalaman 7 m.						Koordinasi dengan BBWS Pemali Juana dan Warga dan tenaga TPOP kerja bakti.				
38	Sungai Serang	31 Januari 2021 08.00 Wib	Ds. Wilalang Kec. Gajah Kab. Demak	Tanggul Kiri Limpas ke Saluran Irigasi DI. Sedadi.						Koordinasi dengan BBWS Pemali Juana dan Warga gotong royong menumpuk karung plastik untuk menutup limpasan.				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian dm. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )	Lama ( jam )		Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	Biaya ( Rp. )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
39	Sungai Lusi (Orde 2)	31 Januari 2021 07.00 Wib	Ds. Sendangharjo Kec. Biora Kab. Biora	Tebing Sungai Kiri terkikis dan menggenus tanah milik warga, pemukiman tergenang 10 kk. Masjid dan jalan desa ikut tergenang.							Koordinasi dengan PUPR Kab. Biora dan BBWS Pemali Juana.				
											Koordinasi instansi terkait				
40	Sungai SWD.I	2 Februari 2021 05.00 Wib	Ds. Banget Ds. Setrokalangan Ds. Kedungdowo Ds. Blimbing Kidul Kec. Kaliwungu Kab. Kudus	Sungai SWD.I meluap menggenangi pemukiman penduduk 424 kk, dengan ketinggian air 1-1,5 m, sawah 12 ha umur padi 1,5 bulan. 147 kk tergenang, Sekolah SD dan akses jalan ke Karangturi tergenang, sawah 200 ha umur padi 1,5 bulan, ketinggian air 100 cm. 71 KK tergenang dengan ketinggian air 1 m, sarana prasarana Sekolah SD, Balai Desa, areal pertanian 12 ha umur padi 1 bulan. 281 kk, tergenang ketinggian air 1-1,5 m, sawah 10 ha umur padi 12 hari.	Rumah Sawah	424 kk 12 ha									
					Rumah	147 kk									
					Rumah	200 ha									
					Rumah	71 kk									
					Sawah	12 ha									
					Rumah	281 kk									
					Sawah	10 ha									
41	Sungai Dawe	2 Februari 2021 05.00 Wib	Ds. Mejobo Kec. Mejobo Kab. Kudus	Sungai Dawe meluap mengakibatkan pasangan parapet jebol panjang 10 m, kedalaman 7 m, menggenangi pemukiman penduduk dan areal sawah 5 ha umur padi 1,5 bulan.	Sawah	5 ha					Koordinasi Pemerintah desa dan mengirim bahan banjiran oleh BPSDA Setuna				
42	Sungai Piji	2 Februari 2021 05.00 Wib	Ds. Hadiwarno Kec. Mejobo Kab. Kudus	Sungai Piji meluap menggenangi pemukiman penduduk RT.03 23 kk, Sawah 11 ha,	Rumah Sawah	23 kk 11 ha					Koordinasi dengan PUPR Kabupaten Kudus.				
43	Sungai JU.1	4 Februari 2021 08.15 Wib	Ds. Karangrowo Ds. Ngemplak Kec. Undaan Kab. Kudus	Sungai JU.1 meluap menggenangi pemukiman penduduk 28 kk, ketinggian air 60-90 cm, sekolah tempat ibadah tergenang tinggi air 30-70 cm, sawah 112 ha. 194 rumah tergenang, sawah 420 ha, umur padi 1 bulan tinggi genangan 100 cm	Rumah Sawah Rumah Sawah	28 kk 112 ha 194 kk 420 ha.					Koordinasi dengan Forkopimcam Undaan Koordinasi dengan Forkopimcam				
44	Sungai Langak	06 Februari 2021 12.15 WIB	Ds. Pladen Kec. Jekulo Kab. Kudus	- Terjadi hujan dengan intensitas tinggi di Pegunungan Kendeng Patiayam berdurasi 5 jam yang mengakibatkan meningkatnya debit aliran sungai. Curah hujan di Pos Tanjung Rejo tanggal 5 Februari 2021 = 22 mm & tanggal 6 Februari 2021 = 80 mm. Curah hujan di pos Rahtawu tanggal 5 Februari 2021 = 30 mm & tanggal 6 Februari 2021 = 63 mm - Pasangan parapet kiri sungai langgak jebol ± 10 m dan mengakibatkan genangan air di pemukiman penduduk sekitar sungai dengan ketinggian air ± 1 m							- Koordinasi dengan BBWS Pemali Juana, Dinas PUPR Kabupaten Kudus, BPBD Kabupaten Kudus, Forkopimcam, dan warga desa setempat - Pemasangan karung pasir				
45	Sungai Piji	06 Februari 2021 15.00 WIB	Ds. Golang Tepus Kec. Mejobo Kab. Kudus	- Terjadi hujan dengan intensitas tinggi di Pegunungan Kendeng Patiayam berdurasi 5 jam yang mengakibatkan meningkatnya debit aliran sungai. Curah hujan di Pos Tanjung Rejo tanggal 5 Februari 2021 = 22 mm & tanggal 6 Februari 2021 = 80 mm. Curah hujan di pos Rahtawu tanggal 5 Februari 2021 = 30 mm & tanggal 6 Februari 2021 = 63 mm - Pasangan parapet kanan sungai piji sleding dengan panjang ± 30 m							- Koordinasi dengan BBWS Pemali Juana, Dinas PUPR Kabupaten Kudus, BPBD Kabupaten Kudus, Forkopimcam, dan warga desa setempat - Pemasangan karung pasir				
46	Sungai Dawe	06 Februari 2021 13.00 WIB	Ds. Ngembalrejo Kec. Bae Kab. Kudus	- Terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan meningkatnya debit aliran sungai dan sedimentasi dasar sungai. Curah hujan di Pos Karang Malang tanggal 5 Februari 2021 = 10 mm) & tanggal 6 Februari 2021 = 49 mm. Curah hujan di pos Rahtawu tanggal 5 Februari 2021 = 30 mm & tanggal 6 Februari 2021 = 63 mm - Terjadi genangan air di pemukiman penduduk sekitar sungai dengan ketinggian air ± 35 cm dan menggenangi Jalan Raya Kudus-Pati sehingga mengakibatkan macet							- Koordinasi dengan BBWS Pemali Juana, Dinas PUPR Kabupaten Kudus, BPBD Kabupaten Kudus, Forkopimcam, dan warga desa setempat				
47	Sungai Jembangan Kali Jati	06 Februari 2021	Ds. Bulung Cangkring Kec. Jekulo Kab. Kudus	- Terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan meningkatnya debit aliran sungai. Curah hujan di Pos Bendung Logung tanggal 5 Februari 2021 = 22 mm & tanggal 6 Februari 2021 = 80 mm. Curah hujan di pos Rahtawu tanggal 5 Februari 2021 = 30 mm & tanggal 6 Februari 2021 = 63 mm - Pasangan parapet sungai jembangan kali jati jebol dengan dimensi 30							- Koordinasi dengan BBWS Pemali Juana, Dinas PUPR Kabupaten Kudus, BPBD Kabupaten Kudus, Forkopimcam, dan warga desa setempat				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dim. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Sungai Gungwedi	7 Februari 2021 06.00 Wib	Ds. Panggung Royon Kec. Wedariaksa Kab. Pati	Sungai Gungwedi meluap, jalan Desa antar Dukuh Ds. Panggung Royom rusak, menggenangi pemukiman warga 10 kk, jalan penghubung antar dukuh tergenang.	Rumah	10	kk							Koordinasi dengan Pemdes dan DPUPR Kab. Pati, BBWS Pemali Juana
49	Sungai Tayu	23 Februari 2021 22.00 Wib	Ds. Cluwak Kec. Tayu Kab. Pati	Akibat curah hujan tinggi Sungai Tayu meluap menggenangi Jalan Raya Tayu Puncel lumpuh, pemukiman warga di beberapa desa tergenang diantaranya Desa Luwang, Kebonromo Kec. Tayu, Desa Bakalan, Ngagel Kec. Dukuhseti tinggi genangan 70 cm. Jalan Raya Tayu - Puncel tergenang ketinggian air 40 - 50 cm.										Koordinasi dengan Porkompincam setempat.
50	Sungai Sengon	24 Februari 2021 08.15 Wib	Ds. Sengon Kec. Mayong Kab. Jepara	Curah hujan tinggi mengakibatkan Tanggul Kanan Sungai Sengon jebol panjang 15 m, lebar 5 m, menggenangi tanaman padi umur 90-100 hari padi siap panen meliputi 4 desa antara lain ds. Sengon, Pelang, Kuanyar, Paren, tinggi genangan 50 - 70 cm.										Koordinasi Dinas terkait dan Desa setempat
51	Sungai Tunggul	24 Februari 2021 10.15 Wib	Ds. Nalumsari Kec. Nalumsari Kab. Jepara	Tebing loncor panjang 10 m, kedalaman 7 m										Koordinasi dengan desa dan Dinas PUPR Kab. Jepara, BBWS Pemali Juana
52	Sungai Bapoh	12 April 2021 02.00 WIB	Ds. Marqarejo Kec. Wedari Jaksa Kab. Pati	Sungai Bapoh jebol dengan panjang 15 meter lebar 2 meter kedalaman 3 meter menggenangi padi umur 1-30 hari	sawah	15	Ha							Koordinasi dengan DPUPR Pati dan Pemerintah Desa Kerjabakti membersihkan sampang dengan warga dan PPA TPOP

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian d m . j u t a a n ( Rp . )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )	Lama ( jam )		Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp . )	Perbaikan Konstruksi	Biaya ( Rp . )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
53	Sungai Widodaren	11 Juni 2021 03.00 WIB	Ds. Bulu Mulyo Kec. Batangan Kab. Pati	Tanggul Kiri Jebol dengan ukuran panjang 5m tinggi 3m Lahan pertanian setelah panen menjadi tergenang							Koordinasi dengan pemerintah desa kemudian dilakukan kerja bakti menutup jebolan tanggul				
<b>IV BALAI PSDA BENGAWAN SOLO</b>															
1	Sungai Samin	13 Desember 2020 18.30 WIB	Ds. Polokarto Kec. Grogol Kab. Sukoharjo	Sungai Samin banjir/meluap menggenangi Jl. Kec. Polokarto, areal persawahan dan pemukiman Ds. Bacak, Mranggen, Bugel, Tegalmade, Pandeyan.							Koordinasi Instansi terkait Balai PSDA Bengawan Solo dan Pemerintah Desa setempat.				
2	Sungai Mlese	13 Desember 2020 19.30 WIB	Ds. Mlese Kec. Cawas Kab. Klaten	Sungai Mlese meluap menggenangi akses jalan kampung ketinggian air 40 cm. di Desa Mlese RT.01 RW.02.							Koordinasi dengan BPBD Klaten dan DPUPR Kab. Klaten, BBWS Bengawan Solo.				
3	Sungai Bloro/ Sungai Gawe	31 Desember 2020 20.00 WIB	Ds. Jetis Kec. Juwiring Ds. Kupang Kec. Karangdowo Kab. Klaten	Curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Bloro meluap menggenangi Ds. Jetis 90 KK sebuah Masjid dan Tempat Pemakaman Umum. Ds. Kupang 80 KK, Masjid, TK, Pertiwi, area persawahan 2 ha., tinggi genangan 30 cm.	Rumah Sawah	170 kk. 2 ha.					Koordinasi pihak Desa, BPBD Kab Klaten dan BBWS Bengawan Solo.				
4	Sungai Gamping	6 Januari 2021 16.15 WIB	Ds. Burikan Kec. Cawas Kab. Klaten	Akibat curah hujan tinggi dengan waktu lama di perbukitan Seribu Kab. Gunung Kidul menyebabkan Sungai Gamping meluap dan terjadi Tanggul Kanan jebol panjang 25 m, lebar 3 m, tinggi 3 m dan Tanggul Kiri jebol panjang 15 m, lebar 3 m, tinggi 3 m, menggenangi sawah 30 ha Dukuh Sawahan, Desa Karambilsawit Desa Karangasem 40 ha padi umur 2 bulan.	Sawah	70 ha					Koordinasi dengan BBWS Bengawan Solo, BPBD Klaten, Pemerintah Desa setempat.				
5	Sungai Tretes	10 Januari 2021	Ds. Pengkol Kec. Karanggede Kab. Boyolali	Sungai Tretes meluap menggenangi pemukiman penduduk 6 kk dengan ketinggian air 30 - 40 cm, Puskesmas Desa.	Rumah	6 kk					Koordinasi dengan Dinas PSDA Boyolali.				
6	Sungai Cemoro	10 Januari 2021 17.30 WIB	Dk. Bapang Ds. Bukuran Kec. Kalijambe Kab. Sragen	Sungai Cemoro banjir menggenangi pemukiman penduduk 5 kk ketinggian air 50 -100 cm, jalan desa tergenang ketinggian 50 - 100 cm.	Rumah	5 kk					Koordinasi dengan Pemerintah Desa				
7	Daerah Irigasi Wonotoro	02 Februari 2021 14.15 WIB	Ds. Papringan Kec. Kaliwungu Kab. Semarang	Akibat intensitas hujan tinggi daerah hulu Menggenangi lahan sawah ± 0,5 Ha dengan tanaman padi umur 1 minggu Tanggul Kana Jebol HM 21+50 P=3m L=1m T=2m Tanggul Kanan Jebol HM 23+00 P=5m L=1m T=2m							Koordinasi dengan BPBD Boyolali, Perangkat Desa, GP3A Setempat				
8	Sungai Gamping	02 Februari 2021 14.15 WIB	Ds. Burikan Kec. Cawas Kab. Klaten	akibat jebolan tanggul mengakibatkan lahan persawahan padi 2-5 bulan tergenang seluas ± 30 Ha. tanggul kanan jebol panjang 6 m, lebar 3 m, tinggi 3 m.							Koordinasi dengan BPBD Klaten, Pemerintah Desa dan BBWS Bengawan Solo				
9	Sungai Dengkeng	3 Pebruari 2021 22.24 WIB	Ds. Talang Kec. Bayat Kab. Klaten	Curah hujan tinggi sungai Dengkeng meluap menggenangi sawah 3 ha, jalan tergenang ketinggian air 20-40 cm.	Sawah	3 ha					Koordinasi Pemerintah Desa setempat.				
10	Sungai Mungkung	13 Pebruari 2021 01.30 WIB	Ds. Tlobongan RT.11 Kec. Sidoharjo Kab. Sragen	Sungai Mungkung meluap terjadi Tebing longsor Panjang 78 m, Tinggi 15 m.							Koordinasi BBWS Bengawan Solo dan BPBD Kab. Sragen dan DPUPR Sragen				



No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian d m . j u t a a n ( Rp . )	Penanganan		Usulan		Keterangan	
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp . )	Perbaikan Konstruksi		Biaya ( Rp . )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	Sungai Mungkung	14 Februari 2021 18.30 WIB	Ds. Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen	Banjir luapan sungai mungkung mengakibatkan jalan tergenang ketinggian 50 cm sepanjang 300 meter											pengalihan jalur lalu lintas serta koordinasi dengan BPBD Kab Sragen, TNI, POLRI dan Pemerintah Desa Setempat
12	Sungai Cemoro	14 Februari 2021	Ds. Bukuran Kec. Kalijambe Kab. Sragen	banjir akibat luapan sungai cemoro menggeangi7 rumah dengan ketinggian 70cm											koordinasi dengan BBWS Bengawan Solo, BPBD Sragen dan Pemerintah Setempat
13	Sungai Kedung Gede	30 Maret 2021 15.00 WIB	Ds. Kaliboto Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar	Bendung Hanyut akibat intensitas hujan yang tinggi di hulu sungai kedung gede	sawah	83 Ha									Koordinasi dengan desa kaliboto, DPUPR Kab. Karanganyar
<b>V BALAI PSDA PROGO BOGOWONTO LUK ULO</b>															
1	Sungai Lesung	26 Okt. 2020 00.10 WIB	Ds. Pesunir Kec. Prembun Kab. Purworejo	- Sungai Lesung meluap mengakibatkan Tanggul Kanan Jebol panjang 15 m, Lebar 4m, tinggi 4 m menggenangi pemukiman ketinggian air 50 cm.											KERJA bakti penanganan darurat bersama masyarakat dengan karung plastik sejumlah 7.200 lembar.
			Ds. Mulyosari	- Tanggul Kanan jebol panjang 20 m, lebar 2 m, tinggi 2 m.											Rencana penanganan darurat menggunakan karung plastik 2.400 lembar.
			Ds. Kedungbulus	- Tanggul jebol panjang 10 m, menggenangi pemukiman ketinggian air 30 - 50 cm.											Alat berat 2 unit di lokasi Madurejo, Karung Plastik 1.000 lembar, Bronjong 200 unit ke Madurejo.
			Ds. Ngabean	- Jembatan penghubung desa putus terkena banjir.											
			Ds. Pekacangan Kec. Pituruh	- Tanggul kiri jebol panjang 15 m, lebar 4 m, tinggi 4 m											Rencana penanganan menggunakan sanbag 7.200 lembar.
2	Sungai Luk Ulo	26 Okt. 2020	Ds. Kaligending Kec. Karangambung	- Kerusakan Bangunan Sayap Kanan Hilir Bendung Kaligending											- Rencana penanganan menggunakan kawat bronjong 200 unit, sanbag 1000 lembar, Batu belah 130 m3 dari BBWS Serayu Opak. - Kekurangan material dibantu oleh DPUPR Kab. Kebumen.
			Ds. Karangembang Kec. Kebumen	- Peternakan New Assa pagar jebol terkena banjir.											
3	Sungai Kedungbener	26 Okt. 2020	Ds. Bojong Kec. Alian dan Kebumen	- Tanggul Sungai Kedungbener jebol menggenangi pemukiman dengan ketinggian air 1 meter, parapet jebol panjang 10 m.											Rencana penanganan perbaikan parapet oleh BBWS Serayu Opak.
			Ds. Jatisari	- Kerusakan parapet di dua titik lokasi di hulu ukuran 4 x 0,5 x 3 m, dihilir ukuran 5,5 x 0,5 x 3 m,											Penanganan oleh BBWS Serayu Opak.
			Ds. Krakal	- luapan air sungai menggenangi pemukiman dengan ketinggian 1,6 m, warga mengungsi ke Balai Desa Krakal sejumlah 170 jiwa.											
			Ds. Kalirancang	- Kandang ternak rusak, ketinggian air 30 - 50 cm.											
			Ds. Sawangan	- Luapan sungai ketinggian air 30 - 50 cm.											
			Ds. Seling	- Tanggul jebol panjang 10 m, menggenangi pemukiman ketinggian air 50 cm.											
4	Sungai Karanganyar	26 Okt. 2020 00.20 WIB	Ds. Jatiluhur Ds. Candi Ds. Piarangan Kec. Karanganyar Kab. Kebumen	- Luapan air sungai mengakibatkan tanggul jebol panjang 20 m, lebar 5 m, tinggi 3 m, ketinggian air 30 - 50 cm.											- Rencana penanganan peninggian tanggul darurat dengan trucuk bambu dan karung plastik di isi tanah oleh BBWS Serayu Opak dibantu DPUPR Kab. Kebumen, BPBD Kebumen.

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian d m . j u t a a n ( Rp . )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp . )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Sungai Kemit	26 Okt. 2020	Ds. Grengeng Ds. Panjangsari Ds. Adimulyo Kec. Karanganyar	- Sungai meluap menggenangi pemukiman ketinggian air 30 - 50 cm.										
6	Sungai Telomoyo	26 Okt. 2020	Ds. Madurejo Ds. Sidobunder Kec. Puring	- Tanggul Sungai jebol panjang 30 m, menggenangi pemukiman penduduk 1.295 KK, ketinggian air 30 - 100 cm, warga mengungsi ke SD Madurejo	Rumah	1295	KK				- Penutupan tanggul jebol oleh BBWS Serayu Opak dibantu Balai PSDA Probolo BPBD Kab.Kebumen, DPUPR Kab. Kebumen menggunakan karung plastik.			
7	Sungai Jatinegara	26 Okt. 2020	Ds. Kalibej Ds. Sidoharum Kec. Sempor	- Luapan sungai menggenangi pemukiman dengan ketinggian air 30-50 cm.										
8	Sungai Tolang	26 Okt. 2020	Ds. Kuwasi Kec. Kutowinangun	- Luapan sungai Tolang menggenangi Jalan Nasional depan Warung Ijo										
9	Saluran Drainase Kedunggupit	13 Desember 2020 15.30 WIB	Ds. Wironatan Kec. Butuh Kab. Purworejo	Akibat luapan Saluran Drainase Kedunggupit yang tidak dapat langsung masuk Sungai Pepe, menggenangi pemukiman penduduk 230 kk di Dusun Gebangrejo RT.02.03.04 RW. 01 Desa Wironatan, Kec. Butuh, Kab. Purworejo, ketinggian air 20-100 cm, areal sawah 100 ha, umur padi sekitar 10 hari.	Rumah Sawah	230 100	KK ha.				Koordinasi dengan BBWS Serayu Opak, BPBD dan DPUPR Purworejo. Menyiapkan dapur umum dekat lokasi untuk kebutuhan sekitar 500 orang.			
10	Sungai Bogowonto	12 Januari 2021 00.45 WIB	Ds. Jenarwetan Ds. Bagelen Ds. Bojongsari Kec. Bagelen Kab. Purworejo	Sungai Bogowonto meluap menggenangi pemukiman 15 kk, ketinggian air 10 - 70 cm,	Rumah	15	kk				Evakuasi warga mengungsi 91 jiwa/orang di masjid setempat Ds. Bojongsari oleh BPBD Kab.			
11	Sungai Lesung	09 Februari 2021 19.00 WIB	Ds. Merden Ds. Pecarikan Ds. Pesuningan Ds. Mulyosri Ds. Brengkol Ds. Karanggetas Ds. Pekacangan Ds. Petuguran Kec. Padureso Kec. Prembun Kec. Pituruh Kab. Kebumen	Sungai Lesung terjadi limpasan dan tanggul jebol dan menggenangi jalan desa sepanjang 150 meter Tanggul Kanan limpas +- 25 Meter, Jebol =- 10 Meter (Ds. Pesuningan) Tanggul Kanan Jebol +- 25 Meter (DS Mulyosri)	Rumah	105	KK				Koordinasi dengan BPBD Kab Kebumen			

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian d m . j u t a a n ( Rp . )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )	Lama ( jam )		Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp . )	Perbaikan Konstruksi	Biaya ( Rp . )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>VI BALAI PSDA SERAYU CITANDUI</b>															
1	Sungai Lebeng	19 Okt. 2020	Ds. Planjan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap	Curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Lebeng meluap menggenangi areal persawahan sekitar 3 ha. dan putusnya Jembatan Desa (jembatan semi permanen).	Sawah	3 ha.					Pengecekan lapangan oleh	Korpokla Serayu Hilir.			
2	Sungai Sawangan	20 Okt. 2020	Ds. Sawangan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap	Curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Sawangan meluap							Pengecekan lapangan oleh	BPSDA Serayu Citanduy.			
3	Sungai Wates	25 Okt. 2020 15.00 WIB	Ds. Adisana Kec. Kebasen Kab. Banyumas	- Sungai Wates meluap menggenangi pemukiman penduduk 50 KK.	Rumah	50 KK					Pengecekan dan Inventarisir lokasi kejadian oleh Balai PSDA Serayu Citanduy dan BPBD Kab. Banyumas				
4	Sungai Sibakung Sungai Sikalong	26 - 29 Okt. 2020 09.00 WIB	Ds. Mujur Kec. Kroya Kab. Cilacap	Curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Sibakung meluap menggenangi pemukiman penduduk 400 KK, ketinggian air 20-70 cm, Jalan Desa ketinggian air 20 - 100 cm, area persawahan sekitar 50 ha.	Rumah Sawah	400 KK 50 ha.					Upaya yg. dilakukan evakuasi warga dengan perahu karet oleh BPBD Cilacap dan Relawan dibantu warga. Pengecekan lapangan oleh BPSDA Sercit dan Pemerintah Desa setempat, BBWS Serayu Opak, BPBD Kab. Cilacap dan PSDA Kab. Cilacap.				
5	Sungai Wates Sungai Bangsa Sungai Minyak Sungai Tipar	26 - 29 Okt. 2020 11.00 WIB	Ds. Mujur Lor Kec. Kroya Kab. Cilacap	Menggenangi Pemukiman penduduk 685 KK, ketinggian air 40 - 80 cm, Jalan Provinsi tergenang sepanjang 700 m, Jalan Desa ketinggian air 60-100 cm Area persawahan tergenang sekitar 180 ha, jalan desa tergenang ketinggian 60 - 100 cm, Tanggul Sungai Siwaja jebol panjang 5 m.	Rumah Sawah	685 KK 180 ha.					Mengadakan evakuasi warga dengan perahu karet oleh BPBD Cilacap dibantu relawan dan warga. Pengecekan bersama oleh BPSDA Sercit, Pemerintah Desa setempat, BBWS Serayu Opak, BPBD Kab. Cilacap dan PSDA Kab. Cilacap.				
6	Sungai Alam	26 Okt. 2020 00.15 WIB	Ds. Adisana Kec. Kebasen Kab. Banyumas	- Bantaran Sungai Alam Longsor akibat hujan deras dan banjir berdampak pada rumah Ibu Sukinah, Garasi longsor dan 3 buah kendaraan bermotor ikut hanyut terbawa arus. - Pondasi 2 kamar kos menggantung, kerugian ± Rp. 50.000.000							Koordinasi dengan Korpokla Serayu Hilir, Staf Balai PSDA Serayu Citanduy dan Tim TRC BPBD Banyumas untuk mengambil langkah penanganan lebih lanjut.				
7	Sungai Angin	27 Okt. 2020 03.00 WIB	Dk. Grumbul Karet Kel. Sumpiuh Kab. Banyumas	Curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Angin meluap mengakibatkan Tanggul Kiri jebol sepanjang 4 m, tinggi 2 m, lebar 2,5 m, Parapet Pasangan Batu roboh sepanjang 20 m, menggenangi pemukiman penduduk 7 KK dengan ketinggian air 25 cm, menggenangi jalan desa dengan ketinggian 25 - 40 cm,	Rumah	6 KK					Upaya yang dilakukan menutup jebolan Sungai Angin dengan sanbag. Pengecekan lapangan oleh Balai PSDA Serayu Citanduy bersama Pemerintah Desa setempat, pihak Balai PSDA Sercit membantu karung plastik 500 lembar. Polsek Sumpiuh, TNI, BPBD Banyumas, Relawan dan tokoh masyarakat.				
8	Sungai Srengseng	26 Okt. 2020	Ds. Lebeng Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas	Tanggul Sungai Srengseng jebol panjang 4 m, tinggi 1 m, menggenangi area persawahan 10 ha.	Sawah	10 ha.					Upaya yang dilakukan menutup jebolan Sungai Srengseng dengan karung plastik oleh PPA Serayu Hilir bersama warga setempat. Pengecekan lapangan oleh Balai PSDA Sercit bersama Pemerintah Desa dan warga.				
9	Sungai Siwaja	26 Okt. 2020 00.30 WIB	Ds. Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap	Terjadi banjir Sungai Siwaja mengakibatkan Tanggul jebol panjang 4 m, menggenangi pemukiman warga 109 KK, ketinggian air 20 - 40 cm, areal sawah 50 ha dan jalan desa ikut tergenang ketinggian 25 - 60 cm.	Sawah Rumah	50 ha 109 KK					Cek lokasi oleh BPSDA Sercit dan Korpokla Serayu Hulu dan Pemerintah Desa setempat.				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian d m . j u t a a n ( Rp . )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )	Lama ( jam )		Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp . )	Perbaikan Konstruksi	Biaya ( Rp . )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	Sungai Angin	29 Okt. 2020	Ds. Karet Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas	Tanggul Kanan Sungai Angin jebol panjang 2 m, tinggi 1 m, menggenangi pemukiman 10 KK, ketinggian air 15 - 50 cm.	Rumah	10	KK				Pihak Balai PSDA Sercit bersama masyarakat kerja bhakti menutup jebolan dengan karung plastik.				
11	Sungai Siwaja	29 Okt. 2020 13.00 WIB	Ds. Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap	Dampak menggenangi pemukiman sekitar 600 KK dengan ketinggian air 50 - 110 cm, areal persawahan 540 ha., Jalan Desa ketinggian air 20 - 110 cm.	Rumah Sawah	600 540	KK ha				Upaya mengevakuasi warga ke pengungsian dan koordinasi dengan BBWS Serayu opak dari BBWS SO menyarankan untuk diadakan Normalisasi Sungai Tipar dan anak anak sungainya, BPBD Kab. Cilacap dan PSDA Kab. Cilacap.				
12	Sungai Sibakung	29 Okt. 2020 14.00 WIB	Ds. Kedawung Kec. Kroya Kab. Cilacap	Dampak curah hujan tinggi Sungai Sibakung meluap menggenangi pemukiman 350 KK, areal persawahan 160 ha, ketinggian air 10 -110 cm.	Rumah Sawah	350 160	KK ha.				Koordinasi dengan aparat Desa dan BBWS Serayu Opak, Balai PSDA Sercit BPBD Kab. Cilacap, PSDA Kab. Cilacap untuk mengadakan penanganan daruratnya.				
13	Sungai Cihaur	31 Okt. 2020 14.30 WIB	Ds. Lumbir Kec. Lumbir Kab. Banyumas	Sungai Cihaur meluap menggenangi Jalan Nasional Wangon - Lumbir dengan ketinggian 30 - 50 cm, mengakibatkan kemacetan cukup panjang ada dua titik genangan Jalan Raya Nasional Lumbir - Wangon depan kantor Balai Desa Lumbir sepanjang 600 m, ketinggian air 30 - 60 cm, Depan Kantor BKK Lumbir sepanjang 300 m, ketinggian air 30 - 50 cm.							Petugas Polsek dan Satlantas Wangon, Koramil Lumbir mengatur Lalu Lintas				
14	Sungai Tipar	5 Nopember 2020 17.00 Wib	Ds. Sidamulya Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Curah hujan yang tinggi dengan durasi yang lama mengakibatkan Tanggul Sungai Tipar jebol menggenangi areal Persawahan, dimungkinkan air akan menggenangi Jl. Provinsi dan Desa Mujur Lor.							Cek lokasi oleh BPSDA Serayu Citanduy dan BBWS Serayu Opak untuk penanganan daruratnya.				
15	Sungai Sibakung	9 Nopember 2020	Ds. Kedawung Kec. Kroya Kab. Cilacap	Tanggul Kiri Sungai Sibakung Jebol Panjang 12 m, Lebar 5 m Tinggi 2 m, menggenangi areal persawahan sekitar 160 ha.	Sawah	160	ha.				BPSDA Seracita sudah dropping sanbag 500 lembar di Desa Kedawung, Kec. Kroya Cilacap dan koordinasi dengan BBWS Serayu Opak untuk cek lapangan sekaligus langkah penanganannya.				
16	Sungai Angin	13 Nopember 2020 21.00 Wib	Ds. Grumbul Karet Kef. Sumpiuh Kab. Banyumas	Terjadi banjir Sungai Angin meluap mengakibatkan Tanggul Sungai Angin jebol panjang 20 m, lebar 1 m, tinggi 0.8 m, menggenangi pemukiman 66 KK, ketinggian air 10 - 40 cm.	Rumah	66	KK				Sudah ditangani oleh BPSDA Sercit dan BPBD Banyumas di bantu masyarakat setempat menggunakan Karung Plastik.				
17	Sungai Wates	15 Nopember 2020 18.00 Wib	Ds. Mujur Lor Kec. Kroya Kab. Cilacap	Sungai Wates banjir meluap menggenangi Jl. Kroya - Buntu							Cek lokasi oleh Korpokla Serayu hilir				
18	Sungai Cibeureum	16 Nopember 2020 11.00 Wib	Ds. Purwosari Kec. Wanareja Kab. Cilacap	Terjadi banjir di Sungai Cibeureum mengakibatkan Tanggul Kanan jebol panjang 12 m, menggenangi pemukiman warga 310 KK, ketinggian air 10 s/d 100 cm, Jl.Kab. Cipari - Bendung Manganti tergenang sepanjang 750 m, ketinggian air 20 s/d 50 cm, area persawahan 200 ha,	Rumah Sawah Jalan	310 200 750	KK ha. m				Cek lapangan oleh Korpokla Citanduy bersama BBWS Citanduy, Pemerintah Desa, unsur Forkopincam Wanareja untuk mengadakan penanganan daruratnya				
19	Sungai Tempoyan dan Gumelem	16 Nopember 2020 22.00 Wib	Ds. Kemranggon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara	Sungai Tempoyan dan Gumelem banjir mengakibatkan Tanggul jebol panjang 40 m, tinggi 2 m, lebar 2 m, menggenangi area persawahan 40 ha., Tanggul Kiri Sungai Gumelem jebol panjang 30 m.	Sawah	40	ha.				Pengecekan lokasi oleh Korpokla Serayu Hulu				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian dim. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )	Lama ( jam )		Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	Biaya ( Rp. )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20	Sungai Sumpiuh dan Sungai Gatel	17 Nopember 2020 17.00 Wib	Ds. Karang Gedang Ds. Kedungpring Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas	Akibat curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Sumpiuh dan Sungai Gatel meluap mengakibatkan tanggul Sungai Sumpiuh longsor dan Sungai Gatel meluap ke Jalan Sumpiuh - Buntu, menggenangi Pemukiman, Jembatan Desa Karang Gedang putus. Luapan Sungai Gatel menggenangi Jl. Nasional dan Rumah penduduk Desa Kebarongan Sumpiuh ketinggian air 50 - 75 cm						Cek lokasi oleh	Korpokla serayu hilir				
21	Sungai Kecepat	17 Nopember 2020	Ds. Prembun Ds. Gebangsari Kec. Tambak Kab. Banyumas	Terjadi banjir Sungai Kecepat mengakibatkan Tanggul Kiri jebol panjang 30 m lebar 4 m, tinggi 3 m, menggenangi area persawahan dan pemukiman, ketinggian air 20 - 100 cm.						Cek lokasi oleh	Korpokla Serayu hilir bersama Balai PSDA Serayu Citanduy.				
22	Sungai Cihaur	18 Nopember 2020 18.00 Wib	Desa Cingebul Desa Grumbul Kec. Karangbawang	Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan Sungai Cihaur meluap menggenangi pemukiman warga RT.02 RW.09 ketinggian air 40 cm.											
23	Sungai Blimbing	28 Nopember 2020 15.30 Wib	Ds. Binarong Kec. Bawang Kab. Banjarnegara	Akibat curah hujan tinggi mengakibatkan Tebing Kanan Sungai Blimbing longsor panjang 20 m, tinggi 8 m, lebar 6 m, satu unit rumah rusak bagian dapur.						Investigasi lapangan oleh	Korpokla Serayu Hulu.				
24	Sungai Minyak	29 Nopember 2020 08.00 Wib	Ds. Mujur Lor Kec. Kroya Kab. Banyumas	Luapan Sungai Minyak menggenangi Jalan Raya Buntu - Kroya, Jalan Nasional tergenang ketinggian 25 cm. lokasi perbatasan Cilacap - Banyumas.						Investigasi lapangan oleh	Korpokla Serayu Hilir				
25	Saluran Irigasi Pucang HM.65	1 Desember 2020 15.00 Wib	Ds. Mantri Anom Kec. Bawang Kab. Banjarnegara	Tanggul Saluran Irigasi Pucang HM.65 jebol panjang 2 m, tinggi 1,5 m, menggenangi rumah warga 7 KK., ketinggian air 50 cm.	Rumah	7	KK.			Cek lokasi oleh	Korpokla Serayu Hulu.				
26	Sungai Cimanuk	1 Desember 2020 17.00 Wib	Ds. Padangsari Kec. Mienang Kab. Cilacap	Luapan Sungai Cimanuk menggenangi rumah warga dan area persawahan.						Investigasi lapangan oleh	Korpokla Citanduy				
27	Sungai Blimbing	1 Desember 2020	Ds. Parakan Kec. Kab. Banjarnegara	Sungai Blimbing banjir meluap menggenangi pemukiman warga 6 KK.	Rumah	6	KK.			Investigasi lapangan oleh	Korpokla Serayu Hulu.				
28	Sungai Cilopadang	1 Desember 2020 17.00 Wib	Ds. Padang Jaya Kec. Majenang Kab. Cilacap	Curah hujan tinggi mengakibatkan Tanggul Sungai Cilopadang jebol menggenangi pemukiman penduduk dan area persawahan.						Cek lokasi oleh	Korpokla Citanduy				
29	Sungai Cikawung	1 Desember 2020	Ds. Bantarpanjang Ds. Panimbang Kec. Cimanggu Kab. Cilacap	Luapan Sungai Cilopadang menggenangi pemukiman penduduk dan area persawahan.						Cek lokasi oleh	Korpokla Citanduy				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dim. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Sungai Klawing	2 Desember 2020 22.30 Wib	Ds. Jetis Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga	Sungai Klawing banjir meluap menggenangi beberapa rumah warga.						Investigasi lokasi	Korpokla Serayu Tengah dan BBWS Serayu Opak.			
31	Sungai Serayu	3 Desember 2020 06.30 Wib	Ds. Pegalangan Kec. Patikraja Ds. Tumiyang Kec. Kebasen Kab. Banyumas Ds. Kalisube Kec. Banyumas Kab. Banyumas	Sungai Serayu banjir meluap menggenangi Desa Pegalangan, Jalan Provinsi Patikraja - Banyumas ketinggian air 50 cm. areal persawahan 13 ha., Desa Tumiyang tergenang 16 KK. Ketinggian air 50 cm, areal sawah 4 ha tergenang. Luapan Sungai Serayu menggenangi Desa Kalisube, Jl. Kabupaten Patikraja - Banyumas ketinggian air 20 - 50 cm.	Rumah Sawah	16 KK 17 ha.				Investigasi lokasi	Korpokla Tajum dan Unit Pengelola Bendung Gerak Serayu.			
32	Sungai Cihaur	3 Desember 2020 15.00 Wib	Ds. Cingebul Kec. Lumbir Kab. Banyumas	Akibat luapan sungai Cihaur menggenangi pemukiman penduduk 28 KK.	Rumah	28 KK.				Cek lokasi oleh	Korpokla Tajum dan koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat.			
33	Sungai Serayu	3 Desember 2020 07.00 Wib	Ds. Grumbul Kaliwangi Ds. Tambaknegara Kec. Rawalo Kab. Banyumas Ds. Kalisube Kec. Banyumas Kab. Banyumas	Sungai Serayu banjir meluap menggenangi pemukiman penduduk 99 KK, di 3 RT dengan ketinggian air 50 - 100 cm. Luapan Sunagi Serayu berdampak di Ds. Kalisube, Jl. Kabupaten Patikraja Banyumas tergenang ketinggian air 20 - 50 cm.	Rumah	99 KK.				Koordinasi dengan	Korpokla Tajum, Balai PSDA Serayu Citanduy, BPBD Kab. Banyumas, TNI, POLRI dan Relawan, sudah dilakukan evakuasi warga yang terdampak ke tempat yang aman.			
34	Sungai Lebak dan Langkap	3 Desember 2020 19.00 Wib	Ds. Selanegara Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga	Akibat luapan sungai tersebut menggenangi pemukiman penduduk dan Jl. Kabupaten Kaligondang - Kejobong ketinggian air 50 cm.						Identifikasi lokasi oleh	Balai PSDA Serayu Citanduy.			
35	Sunagi Ranu	3 Desember 2020 22.00 Wib	Ds. Cilapar Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga	Akibat luapan Sungai Ranu mengakibatkan beberapa rumah tergenang.						Identifikasi lapangan oleh	BPSDA Serayu Citanduy.			
36	Sungai Siraja, anak sungai Cikawung	4 Desember 2020 15.00 Wib	Ds. Karangrejo Kec. Cipari Kab. Cilacap	Sungai Siraja banjir mengakibatkan tannggul jebol panjang 100 m, menggenangi 4 desa Pandansari, Mulyasari, Mulyadadi, Pahonjean, Kec. Majenang dan area persawahan.						Koordinasi dengan	BBWS Citanduy, dan Balai PSDA serayu Citanduy, BPBD Cilacap untuk penanganan daruratnya.			
37	Sungai Wates	5 Desember 2020 17.30 Wib	Ds. Sidamulya Ds. Mujur Kec. Kroya Kab. Cilacap	Akibat hujan deras mengakibatkan Sungai Wates meluap menggenangi Jl. Provinsi Buntu - Kroya						Cek lokasi oleh	Korpokla Serayu Hilir dan BPSDA Serayu Citanduy.			

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian d m . j u t a n ( Rp . )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp . )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	Sungai Tajum	12 Desember 2020 17.00 Wib	Ds. Darmakradenan Kec. Ajibarang Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi Sungai Tajum meluap menggenangi 6 Desa diantaranya Desa Darmakradenan, Grumbul Kesal, Cipecang, Pegawulan Wetan, Pegawulan kulon, Darma Wetan Kali. Perbatasan Darmakradenan Kracak jalur Gumelar - Ajibarang tidak bisa dilalui kendaraan.						Cek lokasi oleh Korpokla Tajum.				
39	Sungai Klawing	12 Desember 2020 02.00 Wib	Ds. Jetis Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga	Curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Klawing meluap menggenangi pemukiman penduduk dan areal pertanian dengan ketinggian air 50 cm						Koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat, lokasi pengungsian di Masjid Sambas Desa Jetis.				
40	Sungai Ranu	13 Desember 2020 11.45 Wib	Ds. Cilapar Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga	Sungai Ranu meluap menggenangi pemukiman penduduk dengan ketinggian air 20-50 cm, areal pertanian/sawah ikut tergenang.						Koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat.				
41	Sungai Cibereum	13 Desember 2020 17.00 Wib	Ds. Purwosari Kec. Wanareja Kab. Cilacap	Akibat curah hujan tinggi mengakibatkan Tanggul Sungai Cibereum jebol menggenangi tanaman padi yang baru berumur 1-2 minggu dan pemukiman penduduk Dusun Gayamsari dan Mulyasari.						Koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat.				
42	Sungai Cimeneng	13 Desember 2020 16.00 Wib	Ds. Bantarsari Kec. Bantarsari Kab. Cilacap	Curah hujan tinggi mengakibatkan Tanggul Kanan Sungai Cimeneng jebol panjang 10 m, tinggi 3 m menggenangi areal sawah.						Cek lokasi oleh Korpokla Citanduy dan koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat.				
43	Sungai Pelus	17 Desember 2020 17.30 Wib	Kel. Arcawinangun Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas	Curah hujan tinggi mengakibatkan Tebing Sungai Pelus longsor berdampak 3 rumah rusak.						Cek lokasi Balai PSDA Sercit koordinasi dengan BBWS Seryu Opak.				
44	Sungai Pelus	19 Desember 2020 18.25 Wib	Ds. Ledug Kec. Kembaran Kab. Banyumas	Tebing longsor panjang 55 m, lebar 4 m, tinggi 13 m.						Sudah dilaksanakan survey dan investigasi oleh Balai PSDA Seryu Citanduy.				
45	Sungai Awen	25 Desember 2020 18.30 Wib	Ds. Kertayasa Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara	Curah hujan intensitas tinggi mengakibatkan Sungai Awen meluap/banjir terjadi sleding pada tanggul kiri posisi sebelah hulu Bendung Kertayasa panjang 5 m, tinggi 1.50 m, lebar 1.5 m, bisa berdampak pada Saluran Induk Kertayasa mengalami kekeringan untuk areal pertanian sekitar 429 ha.						Diupayakan segera ditangani Tanggul Saluran Induk yang longsor dengan karung plastik supaya bisa beroperasi normal kembali.				
46	Sungai Alasmalang	25 Desember 2020 18.30 Wib	Ds. Alasmalang Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Akibat hujan intensitas tinggi menyebabkan Sungai Alasmalang meluap menggenangi pemukiman 20 kk, ketinggian air 30 cm, Jl. Alasmalang-Kemranjen panjang 200 m.						Cek lokasi oleh Korpokla seryu hilir.				
47	Lantai Talang Saluran Gendong HM.7+00.Bks 2.c ambias	29 Desember 2020 15.30 Wib	Ds. Glempong Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara	Lantai Talang Saluran Gendong HM.7 Bks 2.c ambias D.1 Kalisapi panjang 5 m, tinggi 2.5 m, lebar 1 m, puing bangunan masuk Saluran Induk Kalisapi dan menyumbat, bisa berdampak kekeringan dengan luas areal 1119 ha, meliputi 11 Desa. .						Cek lokasi oleh Korpokla Seryu hulu bersama Pengelola lapangan Staf POB Kali Sapi dan IP3A Gajah Nguling untuk mengadakan penanganan darurat dengan karung plastik di isi tanah.				
48	Sungai Tutung anak S. Klawing	29 Desember 2020 15.00 Wib	Ds. Sirandu Kec. Karangjambu Kab. Purbalingga	Akibat hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan Jembatan Sungai Tutung Gunung anak Sungai Klawing putus. Jembatan Desa penghubung Desa Sirandu dengan Desa Purbasari tidak bisa terlewati.						Koordinasi dengan BBWS Seryu Opak.				
49	Sungai Cigegeh	1 Januari 2021	Ds. Limbangan Kec. Wanareja Kab. Cilacap	Curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Gegemeh meluap menggenangi pemukiman warga dan areal persawahan.						Cek lapngan oleh Korpokla Citanduy.				
50	Sungai Cilangir, anak S. Cijalu	1 Januari 2021	Ds. Mulyadadi Kec. Wanareja Kab. Cilacap	Curah hujan tinggi mengakibatkan Sungai Cilangir meluap menggenangi pemukiman dan area pertanian.						Cek lapngan oleh Korpokla Citanduy.				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dm. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	Saluran Induk Blimbing	2 Januari 2021	Ds. Purwonegoro Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara	Tanggul Saluran Induk Blimbing putus panjang 5 m, tinggi 3 m, lebar 2 m, menggenangi areal pertanian 50 ha.	Sawah	50 ha.								Cek lokasi Korpokla Serayu Hulu, UPTD 2 Mandiraja dan P3A akan melakukan penanganan darurat dengan karung plastik.
52	Sungai Lanang	8 Januari 2021 16.52 Wib	Ds. Kedungmudu Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Sungai Lanang banjir meluap menggenangi Jl. Kabupaten dan area persawahan dengan tinggi genangan 25 cm.										Cek lokasi Korpokla Tajum
53	Saluran Induk Arca Kanan	12 Januari 2021 17.00 Wib	Kel. Mersi Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas	Akibat hujan dengan intensitas tinggi Saluran Induk Arca Kanan meluap ke Jalan raya dan pemukiman dengan ketinggian air 20 - 30 cm.										Cek lokasi oleh Korpokla Tajum dengan upaya membuka pintu saluran Balai Kambang HM.19
54	Sungai Angin	14 Januari 2021 12.00 Wib	Dk. Grumbul Karet Kel. Sumpiuh Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas	Tanggul longsor dan parapet pasangan batu kali roboh panjang 15 m, tinggi 1 m, di Desa Grumbul Karet RT.01, RW. 04										Cek lokasi oleh Korpokla Tajum untuk penanganan daruratnya
55	Sungai Angin	24 Pebruari 2021 01.30 Wib	Ds. Grumbulkaret Kel. Sumpiuh Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas	Curah hujan tinggi dengan durasi lama mengakibatkan Sungai Angin meluap menggenangi Jalan Desa , area pertanian/sawah luas 5 ha umur padi 1 bulan	Sawah	5 ha								Upaya yang dilakukan assesment lapangan oleh Korpokla Serayu Hilir dan koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat.
56	Sungai bener	10 April 2021 17.00 WIB	Perum Karangpucung Indah Kel. Karangpucung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas	Akibat curah hujan tinggi mengakibatkan sungai bener meluap, sehingga debit air dari sungai bersole dan drainase di sekitar perum karangpucung tidak bisa masuk ke sungai bener. sehingga mengakibatkan back water. Banjir terjadi pukul 17.00 s/d 19.00 WIB. tembok keliling perumahan karangpucung jebol sepanjang 30 meter	Rumah	20 KK								koordinasi warga melakukan kerja bakti membersihkan bekas banjir dan memasang pagar pengaman perumahan

Semarang, 2021

Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai  
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Kepala Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan  
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah  
Selaku Koordinator Piket Banjir

KUNARTO, ST. MT  
Nip. 19660907 198809 1 001

AZWAN ANNAS KUNAIFI, ST.MT  
Nip. 19830717 201001 1 028