



**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA ALAM BANJIR**  
**PERIODE: 1 OKTOBER 2022 S/D MARET 2023**

No.	Balai PSDA	Kabupaten/ Kota	Frekuensi Kejadian	Genangan					Kerusakan Jembatan (bh)	Kerusakan Sekolah+Kantor (Sar Pras)	Kejadian Air limpas tanggul	Kejadian Tanguk Jebol / Longsor	Korban		Ket.
				Sawah (Ha)	Tambak (Ha)	Pekarangan (Ha)	Pemukiman (KK)	Jalan (m)					Mengungsi (orang)	Meninggal (orang)	
1	Bodri Kuto	Kab. Demak	-												
		Kab. Kendal	5												
		Kota Semarang	1			2				1		1			
		Kab. Semarang	-												
		Kab. Batang	1								1				
2	Seluna	Kab. Kudus	-												
		Kab. Pati	35	335	15	819	4,000				31	4			
		Kab. Rembang	13			983	300				13				
		Kab. Jepara	-												
		Kab. Grobogan	10	30		82					7	3			
Kab. Blora	13			388					13						
3	Pemali Comal	Kab. Brebes	7	36							7				
		Kota Pekalongan	2								2				
		Kab. Pekalongan	-												
		Kab. Pemalang	-												
		Kota Tegal	-												
Kab. Tegal	3									3					
4	Probolo	Kab. Purworejo	2			10					1	1			
		Kab. Kebumen	3			45					2	1	175		
5	Bengawan Solo	Kab. Klaten	6	1							6				
		Kab. Sukoharjo	2	2		317					2				
		Kab. Boyolali	-												
		Kab. Sragen	1								1				
		Kab. Karanganyar	-												
Kota Surakarta	-														
6	Serayu Citanduy	Kab. Cilacap	7								6	1			
		Kab. Banyumas	23			81					21	2			
		Kab. Banjarnegara	1									1			
		Kab. Purbalingga	5	7							2	3			
		Kab. Wonosobo	-												
<b>Total</b>			<b>140</b>	<b>411</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>2,727</b>	<b>4,300</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>123</b>	<b>17</b>	<b>175</b>	<b>-</b>	

Semarang, 2022  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang  
Provinsi Jawa Tengah

**Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19640601 199302 1 002





**REKAP INVENTARISASI KEJADIAN BENCANA ALAM BANJIR JAWA TENGAH  
PERIODE : 1 OKTOBER 2022 S/D MARET 2023**

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian djm. jutaan (Rp.)	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi (m)		Lama (jam)	Darurat Konstruksi	Biaya (Rp.)	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I BALAI PSDA PEMALI COMAL</b>														
1	Sungai Layapan DAS Pemali	12 Oktober 2022 13.23 WIB	Ds. Sidamulya Kec. Wanasari Kab. Brebes	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan genangan areal pertanian bawah seluas 15 Hektar	Sawah	15 Ha				Berkoordinasi dengan BPBD Kab. Brebes, Dinas Pertanian Kab. Brebes, Korpokla Wilayah Pemali dan Gapok				
2	Sungai Bremsi	21 Oktober 2022 19.37 WIB	Ds. Pasirsari Kec. Pekalongan Barat Ds. Pabean Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan genangan di Kel. Pasirsari dan kel pabean setinggi 50 cm						Berkoordinasi dengan BPBD Kota Pekalongan, DPU kota Pekalongan dan masyarakat setempat dan menutup limpasan dengan papan dan bambu				
3	Drainase Desa	21 Oktober 2022 19.35 WIB	Ds. Kauman Kec. Batang Kab. Batang	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang di desa kauman setinggi 50 cm						berkoordinasi dengan BPBD Kab. Batang dan DPUPR Kab. Batang				
4	Sungai Babakan Drainase kurang optimal	09 November 2022 20.33 WIB	Ds. Padakaton Ds. Ketanggungan Kec. Ketanggungan Kab. Brebes	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 30 cm dan jalan nasional setinggi 30 cm						Koordinasi dengan BPBD Kab. Brebes dan BPSDA PR Kab. Brebes				
5	Sungai Pemali	18 November 2022 21.50 WIB	Ds. Surupan Kec. Margasari Kab. Tegal	Akibat curah hujan intensitas tinggi mengakibatkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 1 meter dan menggenangi jalan rah purwokerto - tegal setinggi 1 meter						Berkoordinasi dengan BPBD Kab. Tegal				
6	Sungai Cenang	19 November 2022 06.41 WIB	Ds. Sukareja Kec. Warureja Kab. Tegal	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 50 cm						Berkoordinasi dengan BPBD Kab. Tegal				
7	Sungai Pemali DAS Pemali	19 November 2022 08.01 WIB	Ds. Telangu Ds. Pulosari Ds. Glonggong Ds. Sidamulya Ds. Lengkong Kec. Brebes Kec. Wanasari Kab. Brebes	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 50 cm						Koordinasi dengan BPBD Kab. Brebes DPSDAPR Kab. Brebes dan masyarakat setempat				
8	Sungai Pemali DAS Pemali	19 November 2022 06.38 WIB	Ds. Purwatan Kec. Bumiayu Kab. Brebes	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pasangan bronjong longsor						Berkoordinasi dengan BPBD Kab. Brebes dan Pemdes setempat				





















No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian d/m. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )	Lama ( jam )		Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	Biaya ( Rp. )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9															
10															
11															
12															
13															
14															

Semarang, 2022

Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai  
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Sub Koordinator Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan  
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah  
Selaku Koordinator Picket Banjir

**KUNARTO, ST, MT**  
Nip. 19660907 198809 1 001

**AZWAR ANNAS KUNAIFI, ST, MT**  
Nip. 19830717 201001 1 028

**REKAP INVENTARISASI KEJADIAN BENCANA ALAM BANJIR JAWA TENGAH  
PERIODE : 1 OKTOBER 2022 S/D MARET 2023**

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	Genangan				Kerugian dim. jutaan (Rp.)	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi (m)		Lama (jam)	Darurat Konstruksi	Biaya (Rp.)	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>III BALAI PSDA SELUNA</b>														
1	Sungai Jajar	08 Oktober 2022 01.00 WIB	Ds. Kemloko Kec. Godong Kab. Grobogan	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan tanggul kanan longsor di 2 titik dengan panjang 2 meter kedalaman 5 meter dan taggul kiri longsor dengan panjang 30 meter kedalaman 5 meter							Koordinasi dengan PUPR Kab. Grobogan dan BBWS PJ dan Dinas Terkait			
2	Sungai JU 02	10 Oktober 2022 14.30 WIB	Ds. Wegil Ds. Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan lahan pertanian seluas 25 hektar tergenang setinggi 30-50 cm							Koordinasi dengan Dinas Terkait ( PUTR Pati, BBWS PJ)			
3	Sungai Mangin	13 Oktober 2022 16.00 WIB	Ds. Sering Ds. Sumbersari Ds. Ngalingan Ds. Beketel Kec. Kayen Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan desa arah makam syeh jangkung kec. Kayen tergenang air sepanjang 150cm setinggi 20-40 cm							Koordinasi dengan PUPR pati, Instansi terkait dan Dinas PSDA Taru Pati			
4	Sungai Kedung lumbang	14 Oktober 2022 02.00 WIB	Ds. Tambahaqung Kec. Tambakromo Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan tanggul kiri jebol sepanjang 3 meter tinggi 3 meter lebar 3 meter. Menggenangi sawah umur padi 2 minggu seluas 5 hektar	Sawah	5 Ha					Koordinasi dengan Dinas terkait untuk penanganan darurat			
5	Sungai Mangin	14 Oktober 2022 16.58 WIB	Ds. Kayen Kec. Kayen Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan penghubung antar warga tergenang setinggi 40 cm							Koordinasi dengan Dinas terkait untuk antisipasi perkembangan genangan di lokasi			
6	Sungai Widodaren	15 Oktober 2022 01.00 WIB	Ds. Ngening Kec. Batangan Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan tanggul kiri sungai widodaren jebol sepanjang 8 meter lebar 4 meter kedalaman 3 meter menggenangi pemukiman penduduk seinggi 40 cm							Koordinasi dengan Dinas terkait untuk antisipasi perkembangan genangan di lokasi			
7	Sungai Randugunting	15 Oktober 2022 08.30 WIB	Ds. Gunungari Kec. Batangan Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan tergenang sepanjang 200 meter setinggi 10-20 cm dan pemukiman penduduk setinggi 20-40 cm	Rumah	284 KK					Koordinasi dengan Dinas terkait			
8	Sungai Bacem	15 Oktober 2022 16.30 WIB	Ds. Baturejo Dkh. Bombong Kec. Sukolilo Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan akses pemukiman warga tergenang sepanjang 300 meter setinggi 30cm							Koordinasi dengan Dinas terkait, PUPR Kab Pati dan BBWS Pemali Juana			
9	Sungai Gono	15 Oktober 2022 07.00 WIB	Ds. Kahuripandriyo Kec. Gabus Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan tanggul kiri longsor dan jebol sepanjang 10 meter kedalaman 3 meter menggenangisawah setinggi 30-50 cm							Koordinasi dengan PUPR Kab Pati, BBWS PJ dan Dinas Terkait			

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dim. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Sungai Randu Gunting	15 Oktober 2022 07.30 WIB	Ds. Logede Kec. Sumber Kab. Rembang	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk terendam 3 KK setinggi 40-50 cm dan jalan area makam pandan sili terputus	Rumah	3	KK				Koordinasi dengan DPUPR Kab. Rembang, BBWS PJ dan Dinas Terkait			
11	Sungai Randu Gunting	15 Oktober 2022 08.00 WIB	Ds. Logung Kec. Sumber Kab. Rembang	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang	Rumah	15	KK				Koordinasi dengan DPUPR Kab. Rembang, BBWS PJ dan Dinas Terkait			
12	Sungai Randu Gunting	15 Oktober 2022 08.00 WIB	Ds. Krikilan Kec. Sumber Kab. Rembang	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang 120 KK setinggi 40cm	Rumah	120	KK				Koordinasi dengan DPUPR Kab. Rembang, BBWS PJ dan Dinas Terkait			
13	Sungai Randu Gunting	15 Oktober 2022 10.00 WIB	Ds. Kedung Tulup Kec. Sumber Kab. Rembang	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang 70 KK setinggi 40 cm, 10 KK setinggi 1 meter, kerugian 1 ekor kambing, dan teras rumah roboh	Rumah	80	KK				Koordinasi dengan DPUPR Kab. Rembang, BBWS PJ dan Dinas Terkait			
14	Sungai Randu Gunting	15 Oktober 2022 08.00 WIB	Ds. Maguan Kec. Kaliori Kab. Rembang	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang 50 KK	Rumah	50	KK				Koordinasi dengan Pihak Terkait			
15	Drainase	15 Oktober 2022 09.00 WIB	Ds. Wiroto Kec. Kaliori Kab. Rembang	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang 165 KK	Rumah	165	KK				Koordinasi dengan Instansi terkait			
16	Drainase	15 Oktober 2022 10.00 WIB	Ds. Meteseh Kec. Kaliori Kab. Rembang	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang 350 KK	Rumah	350	KK				Koordinasi dengan Pihak Terkait			
17	Drainase	15 Oktober 2022 13.00 WIB	Ds. Mojorembun Kec. Kaliori Kab. Rembang	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang 73 KK	Rumah	73	KK				Koordinasi dengan Pihak Terkait			
18	Drainase	15 Oktober 2022 13.00 WIB	Ds. Tunggalari Kec. Kaliori Kab. Rembang	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang 40 Kk setinggi 20-30 cm	Rumah	40	KK				Koordinasi dengan Pihak Terkait			
19	Sungai Lasem	15 Oktober 2022 11.30 WIB	Ds. Jolotundo Kec. Lasem Kab. Rembang	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan desa untuk aktivitas warga tergenang							setelah dilakukan pembersihan gorong-gorong yang tersumbat aliran air menjadi lancar dan mulai surut			
20	Sungai Gentong	15 Oktober 2022 01.00 WIB	Ds. Talun Kec. Kayen Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan penghubung warga tergenang setinggi 30cm							Warga desa membendung limpasan ari dengan karung plastik yang diisi dengan tanah urug.			
21	Drainase	19 Oktober 2022 18.00 WIB	Ds. Mulyorejo Kec. Cepu Kab. Blora	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan genangan di pemukiman penduduk 1 RW tergenang							Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Terkait dan penanganan darurat			
22	Drainase	19 Oktober 2022 18.00 WIB	Ds. Ngelo Kec. Cepu Kab. Blora	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan genangan di pemukiman penduduk 2 RW tergenang							Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Terkait dan penanganan darurat			
23	Sungai Ngareng	19 Oktober 2022 18.00 WIB	Ds. Karangboyo Kec. Cepu Kab. Blora	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan genangan di pemukiman penduduk 2 RW tergenang							Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Terkait dan penanganan darurat			
24	Sungai Ngareng	19 Oktober 2022	Ds. Balun	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan genangan di pemukiman penduduk							Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Terkait			



No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	Genangan				Kerugian dim. jutaan (Rp.)	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas Ha	Tinggi (m)	Lama (jam)		Darurat Konstruksi	Biaya (Rp.)	Perbaikan Konstruksi	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	Sungai Mangin	21 Oktober 2022 14.00 WIB	Ds. Sumber Sari Kec. Kayen Kab. Pati	Pukul 14.00 telah terjadi hujan lebat di lereng pegunungan kendeng di wilayah kec. Kayen desa ngalihan pada pukul 16.25 terjadi banjir akibat luapan dari sungai mangin menyebabkan jalan desa arah popoh dan trimulyo kayen tergenang air setinggi 20 -30 cm jalan arah makam syeh langkung landoh kec. Kayen tergenang air 150 cm						Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Terkait				
28	Sungai Lusi Ordo II	21 Oktober 2022 16.20 WIB	Ds. Balong Kec. Jepon Kab. Blora	Telah terjadi hujan lebat durasi lama sehingga sawah tidak mampu menampung air hujan sehingga menggenangi rumah penduduk di RT 6/ sebanyak 40 Rumah setinggi 30-40 cm	Rumah	40 KK				Membersihkan lingkungan masing-masing				
29	Sungai Bogotanjung	21 Oktober 2022 16.25 WIB	Ds. Tlogoayu Kec. Gabus Kab. Pati	pada pukul 14.00 terjadi hujan lebat di lereng pegunungan kendeng di wilayah kecamatan tambakromo sehingga mengakibatkan banjir bandang di tlogoayu Pati akibat luapan sungai bogotanjung menggenangi saluran irigasi DI klambu kanan ruas BGE 02						dimohon ada perhatian untuk reboisasi / penghijauan kembali di pegunungan kendeng dan normalisasi di sungai bogotanjung dan sungai dung limbung				
30	Sungai Widodaren	26 Oktober 2022 21.00 WIB	Ds. Ngening Kec. Batangan Kab. Pati	Akibat hujan deras dari hari rabu 26 Okt 2022 jam 21.00 WIB di hulu Bendung Widodaren di desa ngening mengakibatkan bendung widodaren limpas 80 cm dan tanggul kanan sungai widodaren rusak sepanjang 8 meter, lebar 6 meter tinggi 2,5 meter & menggenangi areal persawahan dgn tanaman padi umur 7 hari tergenang seluas 30 Ha	Swah	30 Ha				Koordinasi dengan Pemerintah desa terkait				
31	Sungai Sentul	27 Oktober 2022 05.00 WIB	Ds. Bungasrejo Kec. Jakenan Kab. Pati	Akibat curah hujan denngan intensitas tinggi di wilayah kec. Pucakwangi mengakibatkan bendung sentul limpas 80 cm menyebabkan genangan di areal persawahan di desa bungasrejo seluas 10 ha, desa tambahmulyo seluas 15 ha	Sawah	25 Ha				Koordinasi dengan Pemerintah desa terkait				
32	Sungai Godo	06 November 2022 17.00 WIB	Ds. Sinom Widodo Kec. Tambakromo Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang sebanyak 120 rumah setinggi 20 cm dan menggenangi jalan	Rumah	120 KK				Koordinasi dengan Koopokla Juana beserta Korlap dan Dinas terkait (BPBD dan PUPR) serta Forkopimcam				
33	Sungai Grawon	11 November 2022 22.30 WIB	Ds. Kuangan Kec. Kaliori Kab. Rembang	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 25 cm sebanyak 80 rumah warga dan jalan desa setinggi 30 cm	Rumah	80 KK				Koordinasi dengan Instansi terkait (BPBD dan PUPR)				
34	Sungai Sentul	12 November 2022 07.45 WIB	Ds. Bungasrejo Ds. Glonggong Ds. Sembatur Agung Kec. Jakenan Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan Desa Bungasrejo: jalan tergenang 20cm, perumahan tergenang 30 KK, sawah tergenang 30 Ha Desa Glonggong: jalan tergenang 50 cm, perumahan tergenang 40 KK, sawah 30 Ha Ds. Sembatur Agung: jalan tergenang 15 cm, perumahan tergenang 20 KK, Sawah 10 Ha	Rumah Sawah	90 KK 70 Ha				Koordinasi dengan Pemerintah desa terkait				
35	Sungai Sentul	18 November 2022 06.30 WIB	Ds. Bungas Rejo Kec. Jakenan Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan rumah tergenang 25 KK, Jalan tergenang setinggi 20 cm dan tanaman seluas 15 Ha	Rumah	25 KK				Koordinasi dengan Dinas Terkait (BPBD, PUPR, Pemdes setempat)				
36	Sungai Sentul	18 November 2022 06.30 WIB	Ds. Glonggong Kec. Jakenan Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan tergenang sepanjang 250 m, 20 cm						Koordinasi dengan Dinas Terkait (BPBD, PUPR, Pemdes setempat)				
37	Sungai Jajar Baru	26 November 2022 20.45 WIB	Ds. Kemloko Kec. Godong Kab. Grobogan	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan tanggul kiri sungai jajar baru jebol sepanjang 10 meter kedalam 4 meter menggenangi sawah 30 Ha	Sawah	30 Ha				Koordinasi dengan Dinas Terkait (BPBD, PUPR, BBWS PJ dan Pemdes setempat)				
38	Sungai Jajar Baru	26 November 2022 20.00 WIB	Dusun Bengkil Dusun Krasak Dusun Lejok Desa Mojo Agung Kec. Karang Rayung Kab. Grobogan	Akibat curah hujan inelnsitas tinggi menyebabkan tanggul kanan sungai jajar baru jebol sepanjang 5 meter dan longsor 40 meter dan menggenangi sawah seluas 55 Ha	Sawah	55 Ha				Koordinasi dengan Dinas Terkait (BPBD, PUPR, BBWS PJ dan Pemdes setempat)				
39	Sungai JU-02	26 November 2022	Ds. Bale Adi Kec. Sukolilo Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan areal persawahan tergenang seluas 20 Ha setinggi 50-60 cm	Sawah	20 Ha				Koordinasi dengan Instansi terkait untuk pendtaan dampak genangan				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dim. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Sungai Dukut	27 November 2022 16.00 WIB	Ds. Prawoto Kec. Sukolilo Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan rumah tergenang setinggi 10-20 cm dan jalan desa setinggi 20-30 cm										Koordinasi dengan Dinas Terkait (BPBD, PUPR, Pemdes setempat)
41	Sungai	28 November 2022 16.30 WIB	Ds. Putatsari Kec. Grobogan Kab. Grobogan	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan akses untuk menuju dusun tersebut ada yang tidak bisa dilalui karena terdapat ranting pohon yang menyumbat jembatan dan tidak bisa dilalui kendaraan										Tim TRC BPBD Grobogan dan PMI melaksanakan asesment dan pendataan warga yang terdampak banjir luapan sungai
42	Sungai Taman Siswa	28 November 2022 18.00 WIB	Kel Balun Ds. Muyejo Kec. Cepu Kab. Blora	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan provinsi tepatnya seribu lampu kecamatan balun										Tim TRC BPBD Blora melaksanakan asesment dan pendataan warga yang terdampak banjir luapan sungai
43	Sungai Mangin	29 November 2022 18.00 WIB	Ds. Ngaliyan Kec. Kayen Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 20-30 cm										Koordinasi dengan instansi terkait
44	Sungai Mangin	29 November 2022 18.00 WIB	Ds. Sering Sumber Kec. Kayen Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan masuk aktifitas Desa Trimulyo ke Desa Srikaton Popoh tergenang sepanjang 600 m setinggi 20-30 cm, jalan masuk ke makam simbah saridin syeh jangkung landoh tergenang sepanjang 200 meter 30-40 cm, jalan masuk arah RSUD Kayen 300 meter tergenang setinggi 20-45cm	Jalan	1100 m								Koordinasi dengan instansi terkait
45	Sungai Dukut	29 November 2022 16.00 WIB	Ds. Prawoto Kec. Sukolilo Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan raya rusak berat akibat gerusan arus air, jalan masuk aktifitas desa tergenang sepanjang 600 meter setinggi 20-30 cm dan menggenangi rumah sebanyak 10 KK setinggi 20-30 cm	Rumah	10 KK								Koordinasi dengan instansi terkait
46	Sungai Kedung Sapen	29 November 2022 23.00 WIB	Ds. Klayen Ds. Babadan Ds. Gunungsari Kec. Kaliore Kab. Rembang	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan desa klayen tergenang setinggi 5-10 cm sepanjang 100 meter, jalan desa babadan tergenang setinggi 5-10 cm sepanjang 100 meter, jalan desa gunung sari tergenang setinggi 10-70 cm rumah 7 KK	Rumah	7 KK								Koordinasi dengan instansi terkait
47	Sungai Sentul	29 November 2022 23.00 WIB	Ds. Bungasrejo Ds. Glonggong Kec. Jakenan Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan desa bungasrejo tergenang T=20cm panjang 200 meter dan rumah 20 KK, jalan desa glonggong tergenang setinggi 30 cm panjang 100 meter dan areal persawahan tergenang setinggi 15 Ha	Jalan	300 m								Koordinasi dengan instansi terkait
48	Sungai Kedung Sapen	29 November 2022 23.00 WIB	Ds. Meteseh Ds. Maguan Kec. Kaliore Kab. Rembang	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan desa meteseh tergenang 5-10 cm sepanjang 100 meter, jalan desa maguan tergenang 5-10 cm sepanjang 100 meter	Jalan	200 m								Koordinasi dengan instansi terkait

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dim. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	Sungai Kidangan Jepon	29 November 2022 18.00 WIB	Ds. Jiken Kec. Jiken Kab. Blora	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 20-50 cm							Korpokla dan Staf melakukan pengecekan lokasi bersama Dinas Terkait			
50	Sungai Kidangan Jepon	29 November 2022 18.00 WIB	Ds. Gombong Kec. Bogorejo Kab. Blora	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 80-100 cm							Korpokla dan Staf melakukan pengecekan lokasi bersama Dinas Terkait			
51	Sungai Kidangan Jepon	29 November 2022 18.00 WIB	Ds. Gandu Kec. Bogorejo Kab. Blora	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 50 cm							Korpokla dan Staf melakukan pengecekan lokasi bersama Dinas Terkait			
52	Sungai Kidangan Jepon	29 November 2022 18.00 WIB	Ds. Prantaan Kec. Bogorejo Kab. Blora	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jembatan desa putus dan jalan desa tergenang setinggi 50 cm							Korpokla dan Staf melakukan pengecekan lokasi bersama Dinas Terkait			
53	Sungai Kidangan Jepon	29 November 2022 18.00 WIB	Kec. Jepon Kec. Bogorejo Kec. Jiken Kab. Blora	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan rumah warga tergenang 90-100cm pasar jepon tergenang 50-100 m, jembatan penghubung desa terputus.	Rumah	340	KK				Melaksanakan assesment & pendataan warga di wilayah yg terdampak banjir luapan sungai kidangan jepon dan melaksanakan koordinasi dengan lintas terkait penanganan tindak lanjut			
54	Sungai Mangin	30 November 2022 18.00 WIB	Ds. Sering Ds. Sumbersari Kec. Kayen Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang sebanyak 10 KK dan menggenangi jalan desa popoh dan trimulyo setinggi 30 cm	Rumah	10	KK				Korpokla Juanan dan staf beserta dinas terkait memantau lokasi kejadian			
55	Sungai Gudo	30 November 2022 18.00 WIB	Ds. Gudo Ds. Sinomwidodo Kec. Tambakromo Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan masuk aktifitas desa sinomwidodo ke desa gudo lumuh total akibat genangan sepanjang 600 meter rata-rata setinggi 1-1,5 meter	Rumah Jalan	70	KK 600 m				Koordinasi dengan PUPR Kab. Dan BBWS PJ dan Dinas Terkait			
56	Sungai Godo	30 November 2022 22.00 WIB	Ds. Danyang Mulyo Kec. Winong Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 1-2 m dan menggenangi puskesmas setinggi 1-2 meter							Korpokla beserta staf melakukan pemantauan dilokasi			
57	Sungai Godo	30 November 2022 22.00 WIB	Ds. Kropak Kec. Winong Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 1-2 m dan jembatan penghubung desa putus							Korpokla beserta staf juanan melakukan cek lokasi dan koordinasi dengan dinas terkait			
58	Sungai Godo	30 November 2022 22.00 WIB	Ds. Kudur Kec. Winong Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 1-2 m							Korpokla beserta staf melakukan pemantauan dilokasi			
59	Sungai Godo	30 November 2022 22.00 WIB	Ds. Kudur Kec. Winong Kab. Pati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 1-2 m, sempat mati lampu dan akses jalan terisolasi oleh banjir							Korpokla Juana koordinasi dengan dinas terkait			



No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dim. jutaan (Rp.)	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi (m)		Lama (jam)	Darurat Konstruksi	Biaya (Rp.)	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73														
74														
75														
76														
77														

Semarang,

2022

Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai  
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Sub Koordinator Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan  
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah  
Selaku Koordinator Piket Banjir

KUNARTO, ST, MT  
Nip. 19660907 198809 1 001

AZWAR ANNAS KUNAIFI, ST.MT  
Nip. 19830717 201001 1 028

**REKAP INVENTARISASI KEJADIAN BENCANA ALAM BANJIR JAWA TENGAH  
PERIODE : 1 OKTOBER 2022 S/D MARET 2023**

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dml. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>IV BALAI PSDA BENGAWAN SOLO</b>														
1	Sungai Mungkung	21 Oktober 2022 20.30 WIB	Ds. Jetak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan desa tergenang setinggi 50-80 cm sepanjang 100 meter						Koordinasi dengan BPBD Kab. Sragen				
2	Banjir Limpasan	14 November 2022 18.30 WIB	Ds. Talang Kec. Bayat Kab. Klaten	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan desa tergenang kurang lebih 20-50 cm dan menggenangi areal persawahan						Koordinasi dengan PemDes setempat dan BPBD Kab. Klaten				
3	Parapet Jebol	14 November 2022 20.30 WIB	Ds. Talang Kec. Bayat Kab. Klaten	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang di 3 Desa 5 Dk Modran, Karangturi, Bayan, Gatak, Bawak dan jalan desa tergenang setinggi 20-50 cm						Koordinasi dengan PemDes setempat dan BPBD Kab. Klaten				
4	Sungai Dengkeng	14 November 2022 21.15 WIB	Ds. Talang Kec. Bayat Kab. Klaten	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang di RT.02 Dukuh Tanag Bayat Klaten dan menggenangi jalan setinggi 20-50 cm						Koordinasi dengan PemDes setempat dan BPBD Kab. Klaten				
5	Sungai Dengkeng	15 November 2022 20.45 WIB	Ds. Paseban Kec. Bayat Kab. Klaten	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan saluran pembuangan kampung tidak bisa masuk ke sungai sehingga terjadi genangan setinggi 20-50 cm						Koordinasi dengan BPBD Kab. Klaten, BBWS Bengawan Solo dan Pemdes setempat				
6	Sungai Dengkeng	15 November 2022 20.00 WIB	Ds. Talang Kec. Bayat Kab. Klaten	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan tergenang setinggi 20-50 cm						Koordinasi dengan BPBD Kab. Klaten, BBWS Bengawan Solo dan Pemdes setempat				
7	Sungai Kuning	15 November 2022 20.00 WIB	Ds. Kalikebo Kec. Trucuk Kab. Klaten	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan raya kalikebo-bayat tergenang setinggi 20-90 cm						Koordinasi dengan BPBD Kab. Klaten, BBWS Bengawan Solo dan Pemdes setempat				
8	Sungai Jaran	19 November 2022 04.30 WIB	Ds. Sidorejo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan genangan di perumahan warga, jalan perkampungan dan areal persawahan seluas 2 HA	Sawah	2 Ha				Koordinasi dengan BPBD Kab. Sukoharjo, BBWS Bengawan Solo dan Pemdes setempat				
9	Sungai Bengawan Solo	19 November 2022 06.30 WIB	Ds. Gadingan Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan Pemukiman penduduk tergenang sebanyak 317 KK	Rumah	317 kk				Koordinasi dengan BPBD Kab. Sukoharjo, BBWS Bengawan Solo dan Pemdes setempat				



No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dim. jutaan (Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Darurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														

Semarang, 2022

Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai  
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Sub Koordinator Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan  
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah  
Selaku Koordinator Piket Banjir

KUNARTO, ST, MT  
Nip. 19660907 198809 1 001

AZWAR ANNAS KUNAIFI, ST, MT  
Nip. 19830717 201001 1 028





No	Nama Sungai	tanggal jam	Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	Daerah	Luas	Ha	Tinggi (m)	Lama (jam)	d/m. jutaan (Rp.)	Darurat Konstruksi	Biaya (Rp.)	Perbaikan Konstruksi	Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															

No	Nama Sungai	tanggal jam	Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	Daerah	Luas Ha	Tinggi (m)	Lama (jam)	d/m. jutaan (Rp.)	Darurat Konstruksi	Biaya (Rp.)	Perbaikan Konstruksi	Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**KUNARTO, ST, MT**  
**Nip. 19660907 198809 1 001**

**AZWAR ANNAS KUNAIFI, ST, MT**  
**Nip. 19830717 201001 1 028**

**REKAP INVENTARISASI KEJADIAN BENCANA ALAM BANJIR JAWA TENGAH  
PERIODE : 1 OKTOBER 2022 S/D MARET 2023**

No	Nama Sungai	Waktu kejadian langgail jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n				Kerugian dm. jutaan ( Rp. )	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi ( m )		Lama ( jam )	Danurat Konstruksi	Biaya ( Rp. )	Perbaikan Konstruksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>VI BALAI PSDA SERAYU CITANDUI</b>														
1	Sungai Angin	02 Oktober 2022 18.00 WIB	Ds. Karet Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan luapan sungai angin. Menggenangi RW.04 Dusun karet Kel. Sumpiuh dan jalan desa							pengecekan lokasi oleh staf korpokla serayu hilir			
2	Sungai Tipar	02 Oktober 2022 19.00 WIB	Kec. Kemranjen Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan tebing sungai tipar ambrol sepanjang 10 meter lebar 2 meter tinggi 4 meter. Serta menggenangi Jalan Nasional Buntu - Tambak							pengecekan lokasi oleh staf korpokla serayu hilir			
3	Sungai Cilebah	02 Oktober 2022 21.19 WIB	Ds. Mandala Kec. Cimanggu Kab. Cilacap	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan tanah longsor di dusun lengkung dan merusak bangunan bengkel							Survey Lokasi oleh pokla Citanduy Kerjabakti oleh warga pembersihan puing bangunan			
4	Sungai Reja	07 Oktober 2022	Ds. Karanggedang Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan genangan di pemukiman penduduk							pengecekan lokasi oleh staf korpokla serayu hilir dan koordinasi dengan pememrintah desa setempat			
5	Sungai Sidasari	07 Oktober 2022	Ds. Kubangkangkung Kec. Kawunganten Kab. Cilacap	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan genangan di pemukiman penduduk dan jalan raya kubangkangkung tergenang							Koordinias dengan UPT Jeruklegi Kab. Cilacap			
6	Drainase Jalan	07 Oktober 2022	Ds. Wangon Kec. Wangon Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan genangan di jalan raya wangon sepanjang 700 meter							Survey Lokasi oleh Pokla Tajum			
7	Sungai Cibalung	07 Oktober 2022	Ds. Karangtalun Kidul Kec. Purwojati Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang, jalan raya tergenang, serta lahan persawahan tergenang							Survey Lokasi oleh Pokla Tajum			
8	Sungai Trengguluh Ordo 3 DAS Serayu	07 Oktober 2022	Ds. Sawangan Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 80cm							Cek Lokasi oleh Pokla Tajum			
9	Sungai Trengguluh	07 Oktober 2022	Ds. Panusupan Kec. Cilongok Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan Kabupaten tergenang serta areal persawahan tergenang							Cek Lokasi oleh Pokla Tajum			

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian d/m. jutaan (Rp.)	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi (m)	Lama (jam)		Darurat Konstruksi	Biaya (Rp.)	Perbaikan Konstruksi	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	Sungai Cibalung	07 Oktober 2022	Ds. Kaliwangi Kec. Purwojati Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi dan debit sungai besar menyebabkan jembatan putus							Cek Lokasi oleh Pokla Tajum dan kkoordinasi dengan Pemerintah Desa Setempat				
11	Sungai Cawang	07 Oktober 2022	Ds. Banjar Panepen Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi dan debit sungai besar menyebabkan pergeseran tiang penyangga jembatan							Cek Lokasi oleh Pokla Serayu Hilir				
12	Sungai Jeruk	07 Oktober 2022	Ds. Bojong Kec. Kawungaten Kab. Cilacap	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman tergenang di 5 dusun, jalan desa tergenang dan lahan pertanian sawah							Survey lokasi oleh Pokla Citanduy				
13	D.I. Krenceng Hm.68	08 Oktober 2022 06.00 WIB	Ds. Wirasaba Kec. Sukareja Kab. Purbalingga	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan tanggul putus saluran induk krenceng kiri HM68 sepanjang 3 meter, lebar 2 meter tinggi 1,5 meter dan menggenangi area persawahan seluas 1 Ha umur padi 50 hari	Sawah		1 Ha				Cek Lokasi oleh Korpokla Serayu tengah bersama PPA, Koordinasi dengan Pemerintah desa setempat Penanganan darurat dilaksanakan pada 09 oktober 2022 oleh korpokla serayu tengah dan P3A dan PPA menggunakan karung dan bambu				
14	Sungai Cimeneng	08 Oktober 2022	Ds. Sidareja Kec. Sidareja Kab. Cilacap	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 50 cm dan menggenangi jalan raya sidareja							Cek Lokasi oleh Pokla Citanduy				
15	Saluran Sekunder Senan D.I. Banjarcahyana	08 Oktober 2022	Ds. Kedungbenda Kec. Kemangkon Kab Purbalingga	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan tanggul sisi kanan putus sepanjang 3 meter lebar 2 meter tinggi 3 meter menggenangi area persawahan							Cek Lokasi oleh Pokla Serayu Hulu Koordinasi dengan Pemdes dan P3A Kedung benda				
16	Sungai Wates	08 Oktober 2022	Ds. Mujurlor Kec. Kroya Kab. Cilacap	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman tergenang setinggi 20-50 cm, jalan raya kroya-buntu tergenang sepanjang 700 meter dan menggenangi area persawahan							Cek Lokasi oleh Pokla Serayu Hilir				
17	Saluran Induk Siwuluh D.I. Singomerto	09 Oktober 2022 05.30 WIB	Ds. Semarang Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan tanggul longsor di saluran induk siwuluh sepanjang 8 meter lebar 6 meter tinggi 15 meter dan mengancam areal persawahan							Cek lokasi oleh korpokla serayu hulu Menutup lokasi longskor dengan terpal akan segera dilakukan penanganan darurat menggunakan karung dan bambu				
18	Sungai Cijatu	09 Oktober 2022 17.00 WIB	Ds. Jenang Kec. Majenang Kab. Cilacap	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan tanggul kiri longsor sepanjang 100 meter dari hulu jembatan provinsi setinggi 6 meter panjang 15 meter							Cek lokasi oleh staf pokla citanduy				

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian dim. jutaan (Rp.)	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi (m)	Lama (jam)		Darurat Konstruksi	Biaya (Rp.)	Perbaikan Konstruksi	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	Sungai Serayu	09 Oktober 2022 17.30 WIB	Ds. Wirasaba Kec. Bukateja Kab. Purbalingga	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan tanggul kiri longsor sepanjang 30 meter setinggi 6 meter						Cek Lokasi oleh Staf Pokla Serayu Hulu					
20	Sungai Arus Ordo 3 DAS Serayu	09 Oktober 2022 21.00 WIB	Ds. Pekuncen Kec. Pekuncen Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan Fasum Jembatan Desa Putus dan 1 Rumah Terancam di Grumbul Legok	Rumah	1	KK			Penutupan Akses Jalan dan akan segera dibuat jembatan baru oleh Pemkab Banyumas					
21	Sungai Tajum	12 Oktober 2022 23.30 WIB	Ds. Kracak Kec. Ajibarang Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan genangan masuk ke pemukiman dan jembatan tergenang air						Cek Lokasi oleh korpokla tajum					
22	Sungai Ijo & Kecepak	13 Oktober 2022	Ds. Prembun Kec. Tambak Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk dan areal persawahan tergenang						Cek lokasi oleh pokla serayu hilir dan koordinasi dengan pemerintah desa					
23	Sungai Trenggulun	13 Oktober 2022	Ds. Notoq Kec. Patikraja Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk dan areal persawahan tergenang						Cek lokasi oleh korpokla tajum dan koordinasi dengan UPT Purwokerto					
24	Sungai Tajum	12 Oktober 2022	Ds. Tunjung Kec. Jatilawang Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jembatan gantung tidak bisa dilewati						Cek lokasi oleh Pokla Tajum					
25	Sungai Angin	13 Oktober 2022 06.00 WIB	Ds. Sumpiuh Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan desa tergenang air dan menggenangi areal persawahan						Cek lokasi oleh Pokla Serayu Hilir dan koordinasi dengan Kelurahan setempat					
26	Sungai Kecepak	13 Oktober 2022 07.00 WIB	Ds. Gebangsari Kec. Tambak Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman di RT 03 RW 03 tergenang setinggi 50 cm						Cek Lokasi oleh Pokla Serayu Hilir					
27	Sungai Laban & sungai Klawing	25 Oktober 2022	Ds. Banjarkerta Kec. Karanagryar Kab. Purbalingga	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan area persawahan tergenang seluas 6 Ha	Sawah	6	Ha			Cek Lokasi oleh Pokla Serayu Hulu bersama BBWS SO dan Koordinasi dengan pemerintah desa setempat					
28	Sungai Citanduy	26 Oktober 2022	Ds. Cinyawang Kec. Patimuan Kab. Cilacap	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan genangan di jalan sidareja - pengantaran sepanjang 100 meter						Pengecekan lokasi dan persiapan evakuasi apabila terjadi luapan lebih tinggi dan pengiriman karung plastik untuk menanggulangi luapan bila terjadi luapan ke pemukiman					
29	Sungai Leler	03 November 2022 19.00 WIB	Ds. Randegan Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 10-15 cm di 1 RT						Pengecekan Lokasi oleh PoklaSerayu Hilir, Koordinasi dengan BPBD Kab. Banyumas dan Perdes setempat					
30	Avoor Pembuangan	03 November 2022 21.48 WIB	Ds. Karangari Kec. Kebasen Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang setinggi 20-25 cm sebanyak 30-40 KK. Debit air meluap ke daerah pemukiman penduduk karena saluran avur yang masuk ke crossdrain di bawah saluran irigasi tidak mampu menampung volume air	Rumah	40	KK			Cek Lokasi oleh Korpokla serayu hilir dan koordinasi dengan BPBD setempat dan Pemdes					
31	Drainase Jalan	09 November 2022 17.00 WIB	Ds. Pekuncen Kec. Ajibarang Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan raya tergenang						Cek lokasi kejadian, koordinasi dengan pihak terkait, korpokla dan BPBD Banyumas					
32	Sungai Cibalong	13 November 2022 15.00 WIB	Ds. Karangtalun Kec. Purwajati	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan sawah dan jalan desa tergenang serta pemukiman penduduk sebanyak 40 unit setinggi 20 cm	Rumah	40	KK			cek lokasi oleh petugas posko banjir korpokla tajum					

No	Nama Sungai	Waktu kejadian tanggal jam	Lokasi : Desa Kecamatan Kabupaten	Sebab / Akibat	G e n a n g a n					Kerugian d/m. jutaan (Rp.)	Penanganan		Usulan		Keterangan
					Daerah	Luas	Ha	Tinggi (m)	Lama (jam)		Darurat Konstruksi	Biaya (Rp.)	Perbaikan Konstruksi	Biaya (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Kab. Banyumas												
33	Sungai Suling	13 November 2022 16.000 WIB	Ds. Karanglewas Lor Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang sebanyak 22 unit rumah setinggi 50-100 cm							Cek lokasi oleh korpokla tajam dan BPPD Banyumas dan penutupan pintu bendung				
34	Sungai Pelus Ordo 2 DAS Serayu	15 November 2022 17.35 WIB	Ds. Ledug Kec. Kembang Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan jalan desa ledug-kedondong tergenang							Cek Lokasi oleh staf Balai PSDA Serayu Citanduy				
35	Banjir Bandang	18 November 2022	Ds. Kertanegara Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan pemukiman penduduk tergenang 30-50 cm							Cek Lokasi dan Koordinasi dengan Pemdes Setempat				
36	Sungai Pelus	06 Desember 2022 15.45 WIB	Ds. Ledok Kec. Kembang Kab. Banyumas	Akibat curah hujan intensitas tinggi menyebabkan longsor pada tebing sungai pelus							Cek Lokasi oleh staf Balai PSDA Serayu Citanduy				

Semarang,

2022

Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai  
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Sub Koordinator Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan  
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah  
Selaku Koordinator Piket Banjir

**KUNARTO, ST, MT**  
Nip. 19660907 198809 1 001

**AZWAN ANNAS KUNAIFI, ST, MT**  
Nip. 19830717 201001 1 028