

LAPORAN ADUAN (SEMUA STATUS - SEMUA KALAH - DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG BULAN APRIL 2025

NO	KODE	ADUAN	LINK	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI		TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRES		TANGGAPAN PROGRES		PROSES SELESAI		STATUS	PUBLIC/PRIVATE	GAMBAR
													VERIFIKASI	REVISI		PROGRES	REVISI	SELESAI	REVISI					
1	L0013251000	Meminta klarifikasi laporan L0050340667. Laporan bukti foto sebuah berbede dengan foto pengkiran. Sedangkan aktualnya pada lokasi tersebut belum selesai. Hanya sedikit yang di bangun.	https://www.instagram.com/direktu/	Instagram	KABUPATEN TEGAL		TALANG	KAEAN	INFRASTRUKTUR	PERMCHONAN PEMBANGUNAN TANGGUL	ANTIDIPAS BANIR, PEMBUATAN TANGGUL SUNGAI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DATA AIR DAN PENATAAN RUANG	12/04/2025 09:30	0 Hari 1 Jam 5 Menit	Siap koordinasi	12/04/2025 10:23	0 Hari 0 Jam 52 Menit	Hasil koordinat dengan Balai PSDA Pemulih Cumi kami sampaikan bahwa lokasi yang pengirangan maksud sudah kita cek, dan hasilnya tidak optimal kalo tanpa manual Tahun ini insyaAllah akan dilaksanakan pengkiran dengan alat berat.Ditunjuk terima kasih.	22/04/2025 10:23	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Mohon kepercayaannya warga untuk ikut kerja bakti gotong royong membersihkan saluran.Terima kasih.	Selesai	Public	
2	L0WY34762006	Mohon Mas bupti blabab perbaiki drainase terakut saluran vertikalnya sangat sepihanya Kademangan karena airnya tidak mengalir dan lebih tinggi daripada jalan.	-	Website	KABUPATEN TEGAL	KURUHUTRI	PENGABIAN	12/04/2025 11:26	INFRASTRUKTUR	PERMCHONAN REVITALISASI SUNGAI	REVITALISASI SUNGAI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DATA AIR DAN PENATAAN RUANG	14/04/2025 09:37	0 Hari 0 Jam 11 Menit	Siap cek dan koordinasikan.Tks	23/04/2025 12:45	0 Hari 3 Jam 8 Menit	Koordinasi dan Cek Lokasi dilaksanakan staff Balai PSDA Pemulih Cumi dilaksanakan oleh Perangkul Dinas Kademangan Kcs. Duhuturi Kab. Tegal tanggal 15 April 2024.	23/04/2025 12:47	0 Hari 0 Jam 2 Menit	Hasil Koordinat dan cek lokasi kami sampaikan abt. 1. Saluran yg dimaksud untuk diuraikan realisasi adalah Saluran Sekunder Lengen DS. Penyeangan, saat ini awal laporan Saluran Sekunder Lengen sudah banyak yg rusak. Lengen menjadi Perumahan dan banyak bangunan yg berdiri di atas saluran dan sampakan saluran ditengah tanggul saluran tersebut diukutir saluran drainase buangan dari perumahan warga, sehingga menimbulkan banyak sedimentasi sehingga mengakibatkan Tangul kapuran tinggi. 2. Untuk rehab DS. Penyeangan akan dituikan sesuai data prioritas dan	Selesai	Public	
3	L0WY310519921	Yth. Bapak Gubernur, Mohon bantuannya, saluran ngalir terkurut saat melewati jalan Nasional, sehingga air meluap/ditimpa ke warga. Dirang yang sempat menyebabkan saat debit air kintan besar tidak mampu menalarkan sehingga menyebabkan wilayah kami banjirnya banyak. mohon dibantu agar wilayah kami tidak banjir lagi. Terima Kasih.	-	Website	KOTA SEMARANG	NGALIHAN	WONGSARI	15/04/2025 11:03	INFRASTRUKTUR	PERMCHONAN PERBAIKAN SALURAN IRIGASI	PERBAIKAN IRIGASI, JAMINGAN IRIGASI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DATA AIR DAN PENATAAN RUANG	02/06/2025 11:07	0 Hari 0 Jam 26 Menit	Siap cek dan koordinasikan.Tks	16/04/2025 08:30	47 Hari 2 Jam 36 Menit	Terima kasih atas informasinya. Kami akan koordinasikan ke petugas terkait untuk ditindak lanjut.			Verifikasi	Public		
4	L0WB21499442	Sungai Pakelangan (diukir daerah landungsang mengalami pendangkalan eksistem) Rd jg berumua dikawatirkan kembali	-	Mobile	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN TIMUR	-	15/04/2025 12:12	INFRASTRUKTUR	PERMCHONAN NORMALISASI SUNGAI	NORMALISASI SUNGAI, PENDANGKALAN SUNGAI, PENCAKAMAN SUNGAI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DATA AIR DAN PENATAAN RUANG	16/04/2025 15:22	0 Hari 0 Jam 12 Menit	Siap cek dan koordinasikan.Terima kasih.	23/04/2025 12:53	7 Hari 21 Jam 30 Menit	Cek Lapangan tanggal 17 April 2025	23/04/2025 12:54	0 Hari 0 Jam 1 Menit	Hasil cek lapangan kami sampaikan abt. 1. Lokasi foto yang dipotretkan berada di sungai Pakelangan tanggul di jembatan perantara / jalan nasional di landungsang atau barat pasar perantara diukir. 2. Foto perantara yang sistem pengendalian banjir rob jg Renger bahwa di sungai Pakelangan sudah di bangun tanggul perab di muara sungai dan tanggul foto di foto jembatan perantara kapuran di foto saluran sungai Renger sehingga Sungai Pakelangan di longkran sehingga aliran riverine long. Sehingga karena air dari hulu sudah dituikan ke Sungai Renger. 3. Berdikasikan SDP	Selesai	Public	
5	L000130514003	Lokasi aduan : tanggul hntidangkapan/ foto : CilecapKecamatan : PalimauDinas/lokasi : Sidamukti Aduan/Permohonan Informasi : tanggul tanggul Cilanduy kritis... Membahayakan warga sekitar saat air meluap	https://www.instagram.com/direktu/	Instagram	KABUPATEN CILACAP	PATIMUAN	SIDAMUKTI	21/04/2025 11:39	INFRASTRUKTUR	PERMCHONAN PERBAIKAN TANGGUL	PERBAIKAN TANGGUL, TANGGUL SUNGAI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DATA AIR DAN PENATAAN RUANG	21/04/2025 11:51	0 Hari 0 Jam 4 Menit	Siap koordinasikan. Terima kasih.	24/04/2025 09:13	2 Hari 21 Jam 21 Menit	Hasil koordinat dengan BMWS Cilanduy dan Pemdes Patimuan kami sampaikan abt. 1. Laporan yang dimaksud merupakan tanggul tanggul pada tanggul kiri Sungai Cilanduy akibat abrasi dan sudah pernah dilaporkan di awal tahun 2023. 2. BMWS Cilanduy telah melakukan upaya penanganan abrasi perikanan tanggul dengan menggunakan trovok bambu dan sarung pada bulan Februari 2025 bersama warga.	24/04/2025 09:13	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Ditunjuk terima kasih	Selesai	Public	
6	L0WY60809308	Mohon untuk perbaikan tanggul bodri, diarea kebawahjo bodrikan, lokasi jebol banyak ditambang di area kebawahjo kondisiyy sangat mengkhawatirkan kalo tidak segera dilakukan perbaikan atau pengantian	-	Website	KABUPATEN KENDAL	PATEBOH	KEBOHARJO	23/04/2025 14:29	INFRASTRUKTUR	PERMCHONAN PERBAIKAN TANGGUL	PERBAIKAN TANGGUL, TANGGUL SUNGAI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DATA AIR DAN PENATAAN RUANG	23/04/2025 19:52	0 Hari 0 Jam 58 Menit	Siap cek dan koordinasikan.Terima kasih.	25/04/2025 14:28	1 Hari 18 Jam 36 Menit	Cek lapangan tanggal 24 April 2025	25/04/2025 14:31	0 Hari 0 Jam 2 Menit	Hasil cek lapangan kami sampaikan abt. 1. Tanggul yg jebol sudah dilakukan perbaikan dengan menaruh bambu tanggul yg mengalami jebol pada akhir Januari dg diukur at parang bambu, saat dan perabasi kati tanggul dg jembor bag. 2. Kondisi saat ini tanggul atas bodrikan masih stabil tidak ada rekahan ataupun perusakan elevasi tanah, berm dalam sungai terdapat gresian dan tanggul dengan panjang kurang bh 200 m. 3. Direncanakan penanganan diukur tanggul dg jembor bag dan urutasi bambu menengga rasi tidak membi. Ditunjuk terima kasih.	Selesai	Public	
7	L0P821090001	halah banyak warga pasang gasing terentang sungai dan tanggulan sungai yg sudah rusak tidak karsan banyak yg antur/berhenti oleh aliran air sangat mengakibatkan jalan rusak/pada tanggul. Tolong diura terakut kalsikanya dataku https://www.facebook.com/harengiz1684kywaf/	https://www.facebook.com/harengiz1684kywaf/	Facebook	KABUPATEN DEMAK	ARANGGUTH	BATURSARI	20/04/2025 14:21	INFRASTRUKTUR	PERMCHONAN PEMBANGUNAN/PERBAIKAN TALUD	PERBAIKAN TALUD, SANTARAN SUNGAI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DATA AIR DAN PENATAAN RUANG	20/04/2025 14:39	0 Hari 0 Jam 17 Menit	Siap cek dan koordinasikan.Terima kasih.	26/04/2025 12:57	2 Hari 22 Jam 17 Menit	Cek lapangan oleh : Balai PSDA Bodi Kuto : Kepala SDA Wilayah Dindik Pengantar : Kepala Desa Batursari Hari Senin Tanggal 28 April 2025	26/04/2025 15:04	0 Hari 2 Jam 0 Menit	Hasil Koordinat dan cek lapangan kami sampaikan abt. 1. Lokasi sungai yg dimaksud adalah Saluran Irigasi Kanan Pacanggading dimana banyak tereng pasang batu yang rusak akibat abrasi yang dikarenakan pemeliharaannya oleh Provinsi Jawa Tengah Balai PSDA Bodi Kuto. 2. Kerasukan di Saluran Irigasi Kanan Pacanggading sudah pernah dilakukan pendataan. 3. Setiap tahun ada kegiatan pemeliharaan rutin, berdasarkan anggaran yg ada tlg ditunjukan skala prioritas dituikan yg tdp kahlangan air Saluran Irigasi Talud dan perbaikan akibat banjir dari dem.	Selesai	Public	