

LAPORAN ADUAN (SEMUA STATUS - SEMUA KANAL - DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG BULAN APRIL 2025

NO	KODE	ADUAN	LINK	KANAL	KAB/NOTA	KECAMATAN	KELU/DESA	WAKTU	KATEGORI	TOPIK	SUB KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI		TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS	PUBLIC/PRIVATE	GAMBAR
													VERIFIKASI	ADIA		PROGRESS	ADIA		SELESAI	ADIA				
1	LOWP29067791	Kendaraan dinas polisi semarang diketahui menyalang di luar daerah semarang (di Kota Tegal) pada hari sabtu, bukan hari kerja. Apakah untuk keperluan pribadi?	-	Website	KOTA TEGAL	-	-	05/05/2025 08:55	INFRASTRUKTUR	KENDARAAN DINAS DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI	PENGELUARAN KENDARAAN DINAS, KEPENTINGAN PRIBADI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DATA AIR DAN PENATAAN RUANG	07/05/2025 13:04	0 Hari 0 Jam 1 Menit	Siap cek dan koordinasikan. Terima kasih.	07/05/2025 14:21	0 Hari 1 Jam 16 Menit	Kami sampaikan bahwa Bapak Pengendara Motor H 6172 KW adalah Staf Balai PSDA Pematj Corneli yang sedang perjalanan menuju Alun-alun Kota Tegal dalam rangka mengikuti Seminar Bersama memperingati Hari Pendidikan Nasional. Demikian terima kasih.	07/05/2025 14:22	0 Hari 0 Jam 1 Menit	Berikut Kegiatan Seminar Bersama selengkapnya dari radar.com seperti pada link dibawah ini https://radarregal.id/news/713096/0000-siswa-pada-14-dan-15-luar-samar-sejauh-bekas-anak-indonesia-hebat-di-alun-alun-regulerterima-kasih.	Selesai	Public	
2	LOWP00451318	Apakah bapak gubernur melanjutkan aduan saya di bulan maret terkait kendaraan tanggul busdi yg baru diresetkan akibat kecelakaan tanggul tersebut karena busdi bandang dalam aduan saya diarah pakekapan umum akan menimbulkan pengurangan tanggul diakhir bulan april, akan tetapi sampai hari ini 5 mei 2025 belum ada tanda tanda tanggul akan diperbaiki, hal ini sangat membahayakan bagi warga kabupaten yang langsung berakutuan dengan tanggul tersebut, mohon segera tangguh busdi, karena adanya keluhan sudah ditanggapi maka saya tidak ada permasalahan ya pemerintah	-	Website	KABUPATEN KENDAL	-	-	05/05/2025 11:23	INFRASTRUKTUR	PERMICHONAN PERBAIKAN TANGGUL	PERBAIKAN TANGGUL, TANGGUL SUNGAI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DATA AIR DAN PENATAAN RUANG	06/05/2025 12:00	0 Hari 0 Jam 17 Menit	Siap cek untuk kita tindaklanjuti. Iks	14/05/2025 17:10	5 Hari 5 Jam 9 Menit	Cek Lapangan Tanggal 9 Mei 2025	14/05/2025 17:17	0 Hari 0 Jam 7 Menit	Hasil cek lapangan kami sampaikan : 1. Tanggul yg jelat sudah dilakukan perbaikan dengan memasang tembok tanggul yg mengikat jelat pada akhir Januari dg direset pasang tembok, saat ini pendaki kiki tanggul dg jurai bag. 2. Kondisi saat ini tanggul atas kondisi masih stabil tidak ada keluhan adanya getaran atau rusak. Kami dalam tangul tanggul gerusan dan longsor dengan panjang kurang bh 200 m. 3. Direncanakan penanganan darurat tanggul dg jurai bag dan curauk. Kami menunggu cuaca tidak hujan. Demikian terima kasih.	Selesai	Public	
3	LOW591583431	Jadid: Panti. Perbaikan Panti. Kawasan Sungai Babon [Lokasi: Kampung Gingsir RT. 04 Bangketya wetan] Deskripsi Laporan : 1. Sudah ada busan ini, wilayah kami longsor, membuat ribetkan hujan, hujan sedikit saja langsung banjir. 2. Perlu perbaikan panti pertemuan anak sungai dengan Kali Babon	-	Web Service	KOTA SEMARANG	GENUK	BANGKETYA WETAN	26/05/2025 08:02	RENCANA	BANTUAN PENANGGULANGAN BANJIR	PENANGGULANGAN BANJIR, BANJIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DATA AIR DAN PENATAAN RUANG	26/05/2025 13:57	0 Hari 3 Jam 37 Menit	Siap cek dan koordinasikan. Iks	02/06/2025 10:33	6 Hari 20 Jam 36 Menit	Cek lapangan bernama yg dikawat tim di Korpsika Ditak Pengaman, Ketua RI-02 Rur 04 Kel. Bangketya Wetan dan petinggi di lokasi tanggapan panti air yg rusak hari Rabu tanggal 28 Mei 2025.	02/06/2025 13:29	0 Hari 2 Jam 55 Menit	Hasil koordinasi dan cek lapangan kami sampaikan sbb : 1. Kondisi ruas ukuran 8.13 x 0.8 T.4 terdapat tumpukan sampah, sedimentasi dan longsor kawat median. 2. Tumpukan sampah dan sedimentasi merupakan dampak panti air tdi. dg dipersempit cor normal, ini tidak terdapat kerusakan pd beberapa bagian dr panti air. 3. Apabila kondisi elevasi permukaan air 5. Babon bh tinggi dr elevasi muka air Sal. Sekunder Tambakdulo, maka aliran air di 5. Babon masuk menuju saluran tlgan dg membawa sediment, maka ruas ukuran 8.13 x 0.8 akan terdapat/ditrusi. 4. Hasil	Selesai	Public	
4	LOWB43028330	Tanggul Breksi - Jarak Sari Kab Pekalongan lebih mohon panti dan Perbaikan untuk a. Dinas Pekerjaan Umum Kab Pekalongan b. Balai Besar Wilayah Sungai Jawa Tengah c. Pemerintah Daerah Kab Pekalongan Dengan adanya tanggul ini mengakibatkan luapan air sungai yang berakumulasi banjir untuk saat ini juga air ribe sedang dalam intensitas besaa	-	Mobile	KABUPATEN PEKALONGAN	-	-	31/05/2025 18:07	INFRASTRUKTUR	PERMICHONAN PERBAIKAN TANGGUL	PERBAIKAN TANGGUL, TANGGUL SUNGAI, ANTIPADI BANJIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DATA AIR DAN PENATAAN RUANG	01/06/2025 09:26	0 Hari 3 Jam 15 Menit	Siap Tindaklanjuti. Iks	01/06/2025 10:55	0 Hari 1 Jam 29 Menit	Kerja baik perolehan tanggul darurat dengan saribag. Selain dan saat banjir, ulu mengeringi dampak banjir dilaksanakan oleh 12 Korpsika Kuapang2 DPU PR Kota Pekalongan DPRD Kota Pekalongan Wargantri 08000, 01 Juni 2025			Progress	Public		