

**PENILAIAN KONDISI FISIK JARINGAN IRIGASI
KEWENANGAN PEMERINTAH
TAHUN 2022**

No.	BALAI PU SDA TARU / DAERAH IRIGASI		Nilai Bobot									Keterangan
		Areal	35%		30%		25%		10%		100%	
		Ha	Bang. Utama		Sal. Pembawa		Bang. Pengatur		Bang. Pelengkap		Jumlah	
			NKF(%)	NKB(%)	NKF(%)	NKB(%)	NKF(%)	NKB(%)	NKF(%)	NKB(%)	NKB(%)	
I	PEMALI COMAL	98.028										
1	Jengkelok		80,00	28,00	76,69	23,01	78,73	19,68	78,13	7,81	78,50	Rusak Sedang
2	Kabuyutan	12.486	77,57	27,15	77,86	23,36	83,01	20,75	71,88	7,19	78,45	Rusak Sedang
3	Babakan		80,26	28,09	74,54	22,36	72,85	18,21	71,25	7,13	75,79	Rusak Sedang
4	Pemali Bawah	26.952	90,00	31,50	90,64	27,19	92,13	23,03	75,28	7,53	89,25	Rusak Ringan
5	Kumisik	3.940	80,69	28,24	80,61	24,18	77,95	19,49	75,88	7,59	79,50	Rusak Sedang
6	Gung	6.632	82,00	28,70	75,00	22,50	74,47	18,62	79,32	7,93	77,75	Rusak Sedang
7	Cacaban	7.439	82,14	28,75	73,02	21,91	76,94	19,24	78,08	7,81	77,70	Rusak Sedang
8	Rambut	7.634	79,71	27,90	78,59	23,58	81,91	20,48	75,00	7,50	79,45	Rusak Sedang
9	Sungapan	7.086	80,00	28,00	79,00	23,70	82,05	20,51	80,42	8,04	80,25	Rusak Ringan
10	Comal	8.882	80,71	28,25	78,90	23,67	80,45	20,11	83,19	8,32	80,35	Rusak Ringan
11	Kaliwadas	7.208	81,71	28,60	78,17	23,45	80,03	20,01	80,63	8,06	80,12	Rusak Ringan
12	Sragi	3.212	79,14	27,70	78,75	23,63	76,88	19,22	75,00	7,50	78,05	Rusak Sedang
13	Pesantren Kletak	3.517	81,86	28,65	77,50	23,25	80,76	20,19	82,58	8,26	80,35	Rusak Ringan
14	Kupang Krompeng	3.040	79,29	27,75	75,10	22,53	75,64	18,91	68,10	6,81	76,00	Rusak Sedang
II	BODRI KUTO	31.654										
1	Bodri	8.861	87,26	30,54	88,72	26,62	86,87	21,72	67,84	6,78	85,66	Rusak Ringan
2	Glapan	18.740	87,40	30,59	86,31	25,89	86,03	21,51	66,33	6,63	84,62	Rusak Ringan
3	Jragung	4.053	83,86	29,35	87,56	26,27	80,36	20,09	81,38	8,14	83,84	Rusak Ringan

[illegible]

Keterangan :

- NKF : Nilai Kondisi Fisik
- NKB : Nilai Kondisi Bobot

1 Kondisi Baik, Jika

Nilai Kondisi > 90 - 100 %, dan
Nilai Tingkat Kerusakan < 10 %

2 Kondisi Rusak Ringan, Jika

Nilai Kondisi > 80 - 89 %, dan
Nilai Tingkat Kerusakan 10 - 20 %

3 Kondisi Rusak Sedang, Jika

Nilai Kondisi > 60 - 79 %, dan
Nilai Tingkat Kerusakan 21 - 40 %

4 Kondisi Rusak Berat, Jika

Nilai Kondisi < 60 %, dan
Nilai Tingkat Kerusakan > 40 %

Rekapitulasi Kondisi Fisik Bangunan Utama			Rekapitulasi Kondisi Fisik Saluran Pembawa		
KONDISI	JUMLAH D.I	%	KONDISI	JUMLAH D.I	%
BAIK	5	15%	BAIK	1	3%
RUSAK RINGAN	19	56%	RUSAK RINGAN	15	44%
RUSAK SEDANG	9	26%	RUSAK SEDANG	17	50%
RUSAK BERAT	1	3%	RUSAK BERAT	1	3%
JUMLAH	34	100%	JUMLAH	34	100%

Rekapitulasi Kondisi Fisik Bangunan Pengatur			Rekapitulasi Kondisi Fisik Bangunan Pelengkap		
KONDISI	JUMLAH D.I	%	KONDISI	JUMLAH D.I	%
BAIK	2	6%	BAIK	0	0%
RUSAK RINGAN	20	59%	RUSAK RINGAN	15	44%
RUSAK SEDANG	11	32%	RUSAK SEDANG	18	53%
RUSAK BERAT	1	3%	RUSAK BERAT	1	3%
JUMLAH	34	100%	JUMLAH	34	100%


REKAPITULASI KONDISI FISIK JARINGAN IIRIGASI

KONDISI	JUMLAH DI.	Areal Ha	%
BAIK	0	-	0,00
RUSAK RINGAN	22	230.707	64,71
RUSAK SEDANG	11	55.247	32,35
RUSAK BERAT	1	9.818	2,94
JUMLAH	34	295.772	100,00

Semarang, Januari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah



Ir. SR Eko Yunianto, SP.1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002