

KETERANGAN STASIUN

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---|----|----|---|-----|----|------|----------------|----------------------|-------|
| Nama Pos : | Dangi / Klimatologi | | | | | | | | Provinsi | Jawa Tengah | |
| Nomor Pos : | 75 a | | | | | | | | Kota/Kabupaten | Demak | |
| Jenis Alat : | Manual | | | | | | | | Kecamatan | Mijen | |
| Koordinat : | 7 | 1 | 35 | LS | - | 110 | 42 | 58.3 | BT | Desa/Kampung | Dangi |
| Elevasi : | - | | | | | | | | Pengelola | USDATARU Jragung Tur | |
| SWS - DAS : | K. Tuntang | | | | | | | | Didirikan | Dinas PU Pengairan | |
| Tahun Pendirian : | 1992 | | | | | | | | Dikerjakan | | |

| | | | | |
|-----------|-----------|-------|---------------|------|
| Latitude | -7,02639 | South | 9223324,41279 | 49 S |
| Longitude | 110,70067 | East | 468655,02396 | |

| | |
|--------------|---|
| Keterangan : | - |
|--------------|---|

Jumlah Curah Hujan Bulanan Dangi / Klimatologi

| | |
|----------------------|--------------|
| Jumlah Hujan Extreme | : 561 mm |
| Terjadi Pada | : Jan - 2013 |

| No | Tahun | Bulan | | | | | | | | | | | | Jumlah Tahunan |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | 2014 | 557,0 | 252,0 | 281,0 | 213,0 | 43,0 | 16,0 | 107,0 | 44,0 | 0,0 | 48,0 | 119,0 | 348,0 | 2028,0 |
| 2 | 2015 | 178,0 | 122,0 | 426,0 | 240,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 275,0 | 289,0 | 1606,0 |
| 3 | 2016 | 221,0 | 320,0 | 189,0 | 155,0 | 241,0 | 83,0 | 52,0 | 17,0 | 210,0 | 285,0 | 326,0 | 272,0 | 2371,0 |
| 4 | 2017 | 269,0 | 420,0 | 192,0 | 273,0 | 197,0 | 41,0 | 21,0 | 0,0 | 49,0 | 147,0 | 259,0 | 255,0 | 2123,0 |
| 5 | 2018 | 163,0 | 366,0 | 238,0 | 130,9 | 95,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 11,0 | 256,0 | 303,0 | 1618,9 |

Ket:

| | |
|---|----------------------|
| x | Tidak Ada Data |
| x | Curah Hujan Terbesar |