

LAPORAN ADUAN (SEMUA STATUS - SEMUA KANAL - DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG - BULAN JANUARI - TAHUN 2023)

NO	KODE	ADUAN	LINK	KANAL	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEL/DESA	WAKTU	KATEGORI	DITERUSKAN	PROSES VERIFIKASI		TANGGAPAN VERIFIKASI	PROSES PROGRESS		TANGGAPAN PROGRESS	PROSES SELESAI		TANGGAPAN SELESAI	STATUS
											VERIFIKASI	JEDA		PROGRESS	JEDA		SELESAI	JEDA		
1	LGW407134696	Alamat: Kabupaten/Kota Kendal, Kecamatan Rowosari, Kelurahan Pojosari, Laporan : Kami mohon bantuan dari pemprov untuk mempertahankan keadaan Kali Lujud yang menjadi kewenangan provinsi, karena mengakibatkan banjir di beberapa desa dan sudah	-	Whatsapp	KABUPATEN KENDAL	AMBARAWA	POJOSARI	01/01/2023 16:05	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	01/01/2023 22:07	-	Aduan berlabel https://laporad.jatengprov.go.id/detail/LGWPS3400920.html	Selesai
2	LGWP93400920	Kami mohon bantuan dari pemprov untuk mempertahankan keadaan Kali Lujud yang menjadi kewenangan provinsi, karena mengakibatkan banjir di beberapa desa dan sudah	-	Website	KABUPATEN KENDAL	AMBARAWA	POJOSARI	01/01/2023 16:17	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	02/01/2023 10:11	0 Hari 12 Jam 4 Menit	Siap cek lokasi...	06/01/2023 11:53	4 Hari 1 Jam 42 Menit	Hasil Cek Lokasi bersama oleh Korporika Bodri dan Perangkat Ds.Pojosari kami sampaikan sbb : 1. Avoer Lujud merupakan sal pembuang Di Kedung Asem Ka.masuk	06/01/2023 11:53	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hasil Cek Lokasi bersama oleh Korporika Bodri dan Perangkat Ds.Pojosari kami sampaikan sbb : 1. Avoer Lujud merupakan sal pembuang Di Kedung Asem Ka.masuk	Selesai
3	LGW48563442	Alamat: kota Semarang, Kecamatan ngaliyan, Kelurahan wonosari, Laporan : melaporan Kepada Bpk Gubernur Jawa Tengah (Bpk Ganjar Pranowo), bahwa wilayah kami	-	Whatsapp	KOTA SEMARANG	NGALIYAN	-	02/01/2023 16:11	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	03/01/2023 10:24	0 Hari 13 Jam 18 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	04/01/2023 14:05	1 Hari 3 Jam 40 Menit	Hasil cek lapangan bersama pelapor dan tokoh masyarakat kami sampaikan hasil sbb : 1. Hujan lebat pd DAS Plumbon Hari Jumat &am	04/01/2023 14:06	0 Hari 0 Jam 1 Menit	Hasil cek lapangan bersama pelapor dan tokoh masyarakat kami sampaikan hasil sbb : 1. Hujan lebat pd DAS Plumbon Hari Jumat &am	Selesai
4	LGW4949163009	Alamat: Kabupaten/Kota Batang, Kecamatan Pecalongan, Kelurahan Bandung, Laporan : Database Pustadatan.jatengprov.go.id yang bocor atau publish tanpa	-	Whatsapp	KABUPATEN BATANG	-	-	03/01/2023 14:14	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	03/01/2023 16:15	0 Hari 0 Jam 3 Menit	Terima kasih atas laporannya,segera kami cek dan perbaiki, terima kasih	03/01/2023 16:53	0 Hari 0 Jam 38 Menit	Kami sampaikan penanganan direktori listing sudah kami lakukan dengan menulup. Itascaes direktori pada folder di cpanelan sekarang yang awalnya data muncul sudah tidak	03/01/2023 16:54	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Kami sampaikan penanganan direktori listing sudah kami lakukan dengan menulup. Itascaes direktori pada folder di cpanelan sekarang yang awalnya data muncul sudah tidak	Selesai
5	LGWA31305123	Alamat: Kota Semarang, Kecamatan ngaliyan, Kelurahan wonosari, Laporan : kami mengucapkan terimakasih Kepada Bpk Gubernur Jawa Tengah (Bpk Ganjar Pranowo), karena	-	Whatsapp	KOTA SEMARANG	NGALIYAN	-	03/01/2023 15:20	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	03/01/2023 16:43	0 Hari 0 Jam 26 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	06/01/2023 11:58	2 Hari 19 Jam 14 Menit	Hasil koordinasi dengan BBWS Pemali Juana kami sampaikan bahwa studi LARAP sdh dilaksanakan BBWS Pemali Juana.Terima Kasih.	06/01/2023 11:59	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hari pelaksanaanannya kita kawal bareng ya...	Selesai
6	LGW447647402	Alamat: Kabupaten/Kota Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Dombro, Laporan : mohon dibantu penanganannya yg buatkan tanggul tanah sebelah selatan	-	Whatsapp	KABUPATEN DEMAK	SAYUNG	DOMBO	03/01/2023 16:17	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	04/01/2023 12:48	0 Hari 11 Jam 56 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	06/01/2023 11:19	1 Hari 22 Jam 31 Menit	Hasil cek lapangan bersama BPSDA Bodri Kuto, perangkat Desa Dombro dan Pokla Dolag Penggerron kami sampaikan sbb : 1. Penggerron lapangan di S. Dombro Sayung Desa	06/01/2023 11:19	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hasil cek lapangan bersama BPSDA Bodri Kuto, perangkat Desa Dombro dan Pokla Dolag Penggerron kami sampaikan sbb : 1. Penggerron lapangan di S. Dombro Sayung Desa	Selesai
7	LGW45693932	Alamat: kota, Kecamatan pekalongan timur, Kelurahan setono, Laporan : pembuat tanggul kali banger untuk supaya cepat di selesaikan di karena mengakibatkan banjir	-	Whatsapp	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN TIMUR	SETONO	03/01/2023 19:00	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	04/01/2023 13:18	0 Hari 4 Jam 46 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	06/01/2023 11:02	1 Hari 21 Jam 44 Menit	Hasil cek lapangan bersama Korporika Kupang Pekalongan, pelapor dan warga setempat kami sampaikan sbb : 1. Banjir yg terjadi disebabkan adanya limpasan dari sungai Banger	06/01/2023 11:03	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hasil cek lapangan bersama Korporika Kupang Pekalongan, pelapor dan warga setempat kami sampaikan sbb : 1. Banjir yg terjadi disebabkan adanya limpasan dari sungai Banger	Selesai
8	LGWA35100298	Alamat: Kabupaten/Kota Demak, Kecamatan Sayung, Kelurahan Prampelan, Laporan : pembangunan pintu air tdk sesuai dan tidak memadai berada di ujung barat desa	-	Whatsapp	KABUPATEN DEMAK	SAYUNG	-	04/01/2023 12:41	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	04/01/2023 15:51	0 Hari 2 Jam 4 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	06/01/2023 11:10	1 Hari 19 Jam 18 Menit	Hasil cek lapangan bersama BBWS PI dan BPSDA BK, kami sampaikan sbb : 1. Pintu yg dimaksud adalah pintu klop pd pertemuan S. Pucanggading (lama) dg S. Dombro, 2. Kondisi	06/01/2023 11:10	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hasil cek lapangan bersama BBWS PI dan BPSDA BK, kami sampaikan sbb : 1. Pintu yg dimaksud adalah pintu klop pd pertemuan S. Pucanggading (lama) dg S. Dombro, 2. Kondisi	Selesai
9	LGWP30083300	Hampir setiap tahun terjadi banjir di desa dukuhrti, Kecamatan dukuhrti arah pesisir, lokasi banjir di desa tepat sejajar dengan sungai yang melintang dari	-	Website	KABUPATEN TEGAL	DUKUHTURI	DUKUHTURI	04/01/2023 21:28	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	05/01/2023 11:22	0 Hari 0 Jam 21 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	08/01/2023 09:46	2 Hari 22 Jam 24 Menit	Hasil Cek lokasi yg dilakukan oleh Korporika Gung berserta BPSDA Pemali Comal didampingi oleh Kerabat Pelapor kami sampaikan sbb : 1. Informasi dari pelapor bahwa pada tanggal	08/01/2023 09:47	0 Hari 0 Jam 1 Menit	Hasil Cek lokasi yg dilakukan oleh Korporika Gung berserta BPSDA Pemali Comal didampingi oleh Kerabat Pelapor kami sampaikan sbb : 1. Informasi dari pelapor bahwa pada tanggal	Selesai
10	LGW465443320	Alamat: Kabupaten/Kota pekalongan , Kecamatan Tirto, Kelurahan mulyorejo, Laporan : Assalamu alaikum warohotallahu walakurrahim ka Ganjar mohon untuk	-	Whatsapp	KABUPATEN PEKALONGAN	CEPU	MULYOREJO	05/01/2023 08:12	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	05/01/2023 12:34	0 Hari 1 Jam 8 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	08/01/2023 07:07	2 Hari 18 Jam 33 Menit	Hasil Cek lokasi bersama Korporika Kupang Pekalongan didampingi oleh Kepala Desa Mulyorejo Bapak Samroni berserta perangkat dan Masyarakat kami sampaikan sbb : 1.	08/01/2023 07:08	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hasil Cek lokasi bersama Korporika Kupang Pekalongan didampingi oleh Kepala Desa Mulyorejo Bapak Samroni berserta perangkat dan Masyarakat kami sampaikan sbb : 1.	Selesai
11	LGW468994221	Alamat: Kabupaten/Kota grobogan, Kecamatan ngaringan, Kelurahan dusun gungayan 01/05 desa kalang lundo, Laporan : mohon bantuannya bapak. Tanah kami longer	-	Whatsapp	KABUPATEN GROBOGAN	NGARINGAN	KALANGLUNDO	05/01/2023 12:04	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	05/01/2023 12:45	0 Hari 0 Jam 20 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	08/01/2023 09:19	2 Hari 20 Jam 33 Menit	Hasil koordinat dan cek lokasi yg di ikuti oleh : a.Korporia Lusib,Korlap Di Dumpki Kiri c.Sdr.PelaporDengan hasil sbb :1.Lokasi dimaksud adalah Tangguli Kiri S. Lusib di Dukuh	08/01/2023 09:22	0 Hari 0 Jam 2 Menit	Kami sampaikan pula bahwa Balai BPSDA selanjutnya mendorong Kades Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab Grobogan untuk membuat permohonan penanganan	Selesai
12	LGWA34747890	Alamat: Kabupaten/Kota Bora, Kecamatan Cepu, Kelurahan jipang, Laporan : Longer pengiri bantaran bengawan solo sudah mendekati pemukiman warga	-	Whatsapp	KABUPATEN BORA	KARANGLEWAS	JIPANG	05/01/2023 16:46	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	06/01/2023 11:28	0 Hari 2 Jam 33 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	10/01/2023 09:09	3 Hari 21 Jam 41 Menit	Hasil cek lapangan dan koordinat kami sampaikan sbb : 1. Lokasi yg dimaksud adalah tanggul kiri S. Bengawan Solo (orde 1) terjadi sliding dg dimensi l : 3 m ; t : 6 m ; p : -306	10/01/2023 09:09	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hasil cek lapangan dan koordinat kami sampaikan sbb : 1. Lokasi yg dimaksud adalah tanggul kiri S. Bengawan Solo (orde 1) terjadi sliding dg dimensi l : 3 m ; t : 6 m ; p : -306	Selesai
13	LGWP65899295	kali benayrak yg berada di desa penujah kecamatan kalibeningray tegal sangat membahayakan bagi masyarakat di bantaran kali sbb...saya berharap kpd bpk gubernur segera	-	Website	KABUPATEN TEGAL	-	-	05/01/2023 18:45	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	06/01/2023 11:25	0 Hari 1 Jam 27 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	08/01/2023 10:36	1 Hari 23 Jam 31 Menit	Kami sampaikan hasil Cek lokasi dilakukan oleh Korporika wili dan BPSDA Pemali Comal didampingi oleh Korporika Pelapor dan mantan perangkat Desa Penujah, karena saat	08/01/2023 10:37	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Kami sampaikan hasil Cek lokasi dilakukan oleh Korporika wili dan BPSDA Pemali Comal didampingi oleh Korporika Pelapor dan mantan perangkat Desa Penujah, karena saat	Selesai
14	LGWA53648424	Alamat: Kabupaten/Kota Pati, Kecamatan Pati, Kelurahan Sidharjo, Laporan : Selamat malam , Saya Rina warga Pati Jawa tengah Saya mau memberikan info mengenai pohon	-	Whatsapp	KABUPATEN PATI	PATI	-	05/01/2023 20:04	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	06/01/2023 11:29	0 Hari 2 Jam 15 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	10/01/2023 08:52	3 Hari 21 Jam 23 Menit	Hasil Koordinat dan cek lokasi di ikuti oleh : a. Balai PSDA Selunba b. Pokla Juana c. Pelapor dan orang tua pelapor Dengan Hasil sbb : 1. Lokasi pohon dimaksud berada di sisi	10/01/2023 08:53	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hasil Koordinat dan cek lokasi di ikuti oleh : a. Balai PSDA Selunba b. Pokla Juana c. Pelapor dan orang tua pelapor Dengan Hasil sbb : 1. Lokasi pohon dimaksud berada di sisi	Selesai
15	LGAN32029559	Rita (Prampelan) Permasalahan : Mohon Untuk di Bangun Kan TALUD di Desa DOMBO karena Sering Terjadi Luapan Sungai yang Mengakibatkan Banjir Besar di Desa DOMBO ,	-	Android	KABUPATEN DEMAK	-	-	07/01/2023 11:28	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	08/01/2023 07:09	0 Hari 0 Jam 33 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	09/01/2023 07:47	1 Hari 0 Jam 37 Menit	Hasil koordinat dan cek lokasi bersama Balai Pada Bodri Kuto, Pokla Dolpeng, Kades Prampelan, Kades Tambak Roto, Camat Sayung dan tim BPBD sdgkn pelapor tdk hadir krn	09/01/2023 07:48	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hasil koordinat dan cek lokasi bersama Balai Pada Bodri Kuto, Pokla Dolpeng, Kades Prampelan, Kades Tambak Roto, Camat Sayung dan tim BPBD sdgkn pelapor tdk hadir krn	Selesai
16	LGWA79274761	Alamat: Kabupaten/Kota Boyolali, Kecamatan Karanggede, Kelurahan Klumpit, Laporan : Hgasi mati total Jggrl Peraan,untuk kelurahan	-	Whatsapp	KABUPATEN BOYOALAI	-	-	07/01/2023 22:58	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	08/01/2023 10:24	0 Hari 1 Jam 12 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	10/01/2023 08:57	1 Hari 22 Jam 33 Menit		10/01/2023 08:58	0 Hari 0 Jam 0 Menit		Selesai
17	LGWP60952081	Kami mohon untuk segera direalisasikan pembangunan infrastruktur sdg upaya solusi jangka panjang agar dampak banjir rob semakin dapat ditnggasi, di Area Griya Bahari	-	Website	KABUPATEN TEGAL	KRAMAT	DAMPIYAK	10/01/2023 12:30	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	11/01/2023 11:58	0 Hari 22 Jam 49 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	13/01/2023 09:18	1 Hari 21 Jam 19 Menit	Hasil koordinasi dan cek lapangan kami sampaikan hal-hal sbb : 1. Cek lokasi dilakukan oleh Korporika Gung berserta Staff BPSDA Pemali Comal didampingi oleh Perangkat Desa kami sampaikan 3. Akibat hujan lebat yg terjadi pd DAS Penggerron di wli, Ungaran Timur pd hr Jumat tgl 6/01/23 mengakibatkan banjir pd hr Sabtu wli, lokasi hilirnya 2. S-	13/01/2023 09:18	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hasil koordinasi dan cek lapangan kami sampaikan hal-hal sbb : 1. Cek lokasi dilakukan oleh Korporika Gung berserta Staff BPSDA Pemali Comal didampingi oleh Perangkat Desa kami sampaikan 3. Akibat hujan lebat yg terjadi pd DAS Penggerron di wli, Ungaran Timur pd hr Jumat tgl 6/01/23 mengakibatkan banjir pd hr Sabtu wli, lokasi hilirnya 2. S-	Selesai
18	LGWA59241866	Siap melaporkan pak untuk sungg yang ada di desa waru kec mranggan kab Demak setiap musim hujan selalu banjir karena jennnya tidak bisa dilalui sepeda motor , bahkan	-	Android	KABUPATEN DEMAK	-	-	13/01/2023 09:16	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	13/01/2023 20:24	0 Hari 0 Jam 28 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	13/01/2023 20:27	0 Hari 0 Jam 3 Menit	Hasil koordinat dan cek lapangan kami sampaikan hal-hal sbb : 1. Akibat hujan lebat yg terjadi pd DAS Penggerron di wli, Ungaran Timur pd hr Jumat tgl 6/01/23 mengakibatkan banjir pd hr Sabtu wli, lokasi hilirnya 2. S-	13/01/2023 20:28	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hasil koordinat dan cek lapangan kami sampaikan hal-hal sbb : 1. Akibat hujan lebat yg terjadi pd DAS Penggerron di wli, Ungaran Timur pd hr Jumat tgl 6/01/23 mengakibatkan banjir pd hr Sabtu wli, lokasi hilirnya 2. S-	Selesai
19	LGWA85768288	Alamat: kabupaten demak, Kecamatan kecamatan wonosalam, Kelurahan desa kalamny, Laporan : aduan lahan pertanian di desa kalamny terutama di ndok	-	Whatsapp	KABUPATEN DEMAK	WONOSALAM	-	13/01/2023 16:31	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	14/01/2023 11:39	0 Hari 0 Jam 41 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	15/01/2023 05:47	0 Hari 18 Jam 8 Menit	Hasil ek lokasi dan koordinasi pd tgl 14 Jan 2023 oleh : -Korporika SDA Wli, Tuntang: Perangkat Desa setempat- PT. Adhi Karya- GP3A Ragil Santoso- Sdr. Pelapor an. Nizar kami	15/01/2023 05:50	0 Hari 0 Jam 2 Menit	Hasil ek lokasi dan koordinasi pd tgl 14 Jan 2023 oleh : -Korporika SDA Wli, Tuntang: Perangkat Desa setempat- PT. Adhi Karya- GP3A Ragil Santoso- Sdr. Pelapor an. Nizar kami	Selesai
20	LGWP85088628	Selamat pagi saya mau mengutip laporan tentang ungat/abrasi sungai Serayu yg sudah terjadi sejak puluhan tahun yg lalu dimana abrasi sungi dalam setahun bisa	-	Website	KABUPATEN BANYUMAS	-	-	14/01/2023 06:13	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	17/01/2023 09:58	1 Hari 0 Jam 11 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	20/01/2023 08:56	2 Hari 22 Jam 58 Menit	Hasil Koordinat bersama BBWS Serayu Opak dan Pemerintah Desa Kalori kami sampaikan hal-hal sbb : 1. Dari hasil assesment diketahui bahwa sisi kanan sungi	20/01/2023 08:57	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hasil Koordinat bersama BBWS Serayu Opak dan Pemerintah Desa Kalori kami sampaikan hal-hal sbb : 1. Dari hasil assesment diketahui bahwa sisi kanan sungi	Selesai
21	LGWA26415159	Alamat: Kabupaten/Kota purwodadi, Kecamatan Iritri, Kelurahan meduran, Laporan : tolong kali lusi di carikan solusi agar kali lusi tidak mengakibatkan rumah longer di	-	Whatsapp	KABUPATEN GROBOGAN	-	-	16/01/2023 19:43	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	17/01/2023 10:35	0 Hari 1 Jam 13 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	20/01/2023 09:01	2 Hari 22 Jam 26 Menit	Hasil Koordinat dan cek lokasi dilaksanakan hari Rabu 19 Januari 2023 yg di ikuti oleh : a. Balai PSDA Selunba b.Korporika Lusi c. Pelapor dan orang tua pelapor Dengan Hasil	20/01/2023 09:01	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hasil Koordinat dan cek lokasi dilaksanakan hari Rabu 19 Januari 2023 yg di ikuti oleh : a. Balai PSDA Selunba b.Korporika Lusi c. Pelapor dan orang tua pelapor Dengan Hasil	Selesai
22	LGWP51482240	Alamat: Desa Sedayu Rt.02 RW.03, Kec. Gemuh Kab. Kendal Laporan: Mohon jgn melapor pak gub, rumah kami berada di teling kiri sungi bodri sekarang	-	Website	KABUPATEN KENDAL	GEMUH	-	17/01/2023 09:37	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	17/01/2023 10:15	0 Hari 0 Jam 32 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	18/01/2023 15:38	1 Hari 5 Jam 22 Menit	Cek lokasi pada hari Rabu 18 jan 2023 oleh Balai PSDA Bodri Kuto bersama Pelapor, perangkat desa, Ketua RT dan ketua karang taruna kami sampaikan hal-hal sbb : 1. Dampak	18/01/2023 15:38	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Cek lokasi pada hari Rabu 18 jan 2023 oleh Balai PSDA Bodri Kuto bersama Pelapor, perangkat desa, Ketua RT dan ketua karang taruna kami sampaikan hal-hal sbb : 1. Dampak	Selesai
23	LGIG76215787	Sungg siang bapak, semoga sehat selalu...mohon dukungan keamanan untuk sunga sepanjang Rowosari karena banyak perumahan yang terdampak (Grand	instagram.com	Instagram	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	-	17/01/2023 15:42	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	18/01/2023 11:05	0 Hari 19 Jam 22 Menit	Siap cek dan koordinasikan...	20/01/2023 09:20	1 Hari 22 Jam 15 Menit	Hasil cek lapangan oleh BPSDA Bodri Kuto, Pokla Dolag Penggerron, pelapor dan pihak kelurahan kami sampaikan sbb : 1. Talud yg dilaporkan jebol adalah tembok pengaman	20/01/2023 09:21	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hasil cek lapangan oleh BPSDA Bodri Kuto, Pokla Dolag Penggerron, pelapor dan pihak kelurahan kami sampaikan sbb : 1. Talud yg dilaporkan jebol adalah tembok pengaman	Selesai
24	LGW49511386	Selamat siang bapak, semoga sehat selalu...mohon dukungan keamanan untuk sunga sepanjang Rowosari karena banyak perumahan yang terdampak (Grand	-	Website	KOTA SEMARANG	BONOROWO	ROWOSARI	18/01/2023 11:58	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	19/01/2023 11:41	0 Hari 17 Jam 33 Menit	Siap Koordinasikan...	20/01/2023 09:22	0 Hari 21 Jam 40 Menit	Hasil cek lapangan oleh BPSDA Bodri Kuto, Pokla Dolag Penggerron, pelapor dan pihak kelurahan kami sampaikan sbb : 1. Talud yg dilaporkan jebol adalah tembok pengaman	20/01/2023 09:22	0 Hari 0 Jam 0 Menit	Hasil cek lapangan oleh BPSDA Bodri Kuto, Pokla Dolag Penggerron, pelapor dan pihak kelurahan kami sampaikan sbb : 1. Talud yg dilaporkan jebol adalah tembok pengaman	Selesai
25	LGWP28624336	Selamat siang Bapak / Ibu...semoga sehat selalu Bapak / Ibu, Mohon keamanan untuk disubukan TALUD di sepanjang sungai Pengel yg ada di Rowosari karena di situ	-	Website	KOTA SEMARANG	BONOROWO	ROWOSARI	18/01/2023 12:10	INFRASTRUKTUR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG	19/01/2023 11:42	0 Hari 17 Jam 31 Menit	Siap Koordinasikan...	20/01/2023 09:22	0 Hari 21 Jam 39 Menit	Hasil cek lapangan oleh BPSDA Bodri Kuto, Pokla Dolag Penggerron, pelapor dan pihak kelurahan kami sampaikan sbb :				